## 1 西边入口段

该段隧道断面定位在 SZK1-1、SZK1-2 地质钻孔处。主要岩层为强风化千枚岩和中风化千枚岩,上覆碎石土及粉质粘土。

## (1) 初始模型




图 1 初始模型




图 2 测量点分布

根据工程地质横断面图在 CAD 中等比例绘制隧道断面图,根据断面图等比例生成的章庄隧道入口段离散元模型如图 1 所示,地层从上到下主要为碎石土、强风化千枚岩、中风化千枚岩。图 2 给出了相关量测点位置信息,测量点顺序按照顺时针标记。

## (2)力链分布及调整

西边隧道围岩强度普遍偏低,因此整体力链数值都是偏小,分布差异受重力 影响较大,方向以竖直为主。左右两隧道皆位于风化程度较高岩体内,开挖后出 现冒落拱状力链调整,力链调整范围较大,且调整状态比较明显。




图 3 初始力链




图 4 力链调整

## (3)开挖过程应力调整及位移场

表 1 初始地应力

量测点	水平应力/MPa	垂直应力/MPa
1	0.36	0.8
2	0.076	0.2
3	0.4	0.8
4	0.1	0.55
5	0.3	0.43
6	0.06	0.19
7	0.33	0.19
8	0.16	0.65

图 5 和图 6 给出了开挖过程中应力调整具体信息,1 号测量点水平应力卸载,竖直应力先增加后减小。2 号测量点水平应力加载,竖直应力缓慢卸载。3 号测量点水平应力显著卸载,竖直应力先加载后卸载。4 号测量点水平应力缓慢加载,竖直应力卸载。5 号测量点水平应力卸载,竖直应力加载。6 号测量点水平加载,竖向卸载。7 号测量点水平应力卸载,竖向应力加载。8 号测量点水平应力基本不变,竖向应力显著卸载。

从图 7 中可以看出两侧隧道开挖过程中变形程度有显著差异。左侧隧道由于

偏压的原因产生显著破坏和大变形,变形程度超过 30cm,右侧隧道在支护作用下可以控制变形。




图 5 左侧隧道应力调整




图 6 右侧隧道应力调整




图 7 位移及裂纹扩展