

서울시 집단 무허가 불량 주거지의 형성과 변화에 따른 유형화와 특성에 관한 연구

The Typology and Characteristics of Shanty Towns According to the Formation and the Change in Seoul

김영옥* · 신행우** · 김민수***

*세종대학교 건축학부 교수 / **한국스페이스신택스연구소 연구원 / ***세종대학교 대학원 건축학과 석사

Kim, Young-Ook* · Shin, Haeng-Woo** · Kim, Min-Su***

국문요약

본 연구는 서울시를 대상으로 한국전쟁 이후 집단 무허가 불량주거지의 형성 과정과 배경을 조사·분석하고, 주거지의 공간적 특성에 따른 유형화를 목적으로 한다. 집단 무허가 불량 주거지는 발생 배경과 주거지 형태에 따라 크게 세 가지로 유형화가 가능하다. 첫째는 한국전쟁 이후 기존 주거지 또는 하천변 등에 자생적으로 발생한 초기 집단 무허가 불량 주거지이며, 둘째, 집단 이주 정착지 사업 등에 의해 발생한 집단 이주 정착지이다. 마지막 신발생 무허가 정착지는 집단이주 정착지 등 기존 무허가 주거지가 해체되면서 발생한 주거지로, 국·공유지를 점유했으며, 민간인 소유 토지를 점유하는 경우도 적지 않다. 본 연구는 시대의 변화에 따라 서울의 집단 무허가 불량 주거지들의 형성과 변화를 추적하고, 현존하는 주거지의 공간적 특성 분석을 통해 과거와 현재까지의 집단 무허가 불량 주거지를 유형화하고 그 특성을 분석했다는 것에 연구의 의의가 있다.

Abstract

This paper aims to investigate the background of formation and change in shanty towns. Shanty towns in Seoul are investigated in detail. The results shows that we can categorize shanty towns according to their formation background, location, and typological characteristics. First generation shanty towns were located near existing residential areas or by streams after Korean War. Second generation shanty towns appeared through the re-location of large populations to shanty towns occupying hillsides in the outskirts of cities. The spatial structure of the towns had a grid-like spatial network. Since the 1980's, 'new forms of shanty towns' have existed. They appeared through the destruction of second generation shanty towns, and they were located on public property as well as in private property. These findings shed light on the current literature regarding shanty towns by broadening the research scope and not necessarily being confine to a certain period or area.

주제어 : 저소득층 주거지, 무허가 불량주거지, 판자촌, 집단이주정착지, 신발생 무허가 정착지

Keywords : Shantytown, Squatter Settlement, Green House Village

본 논문은 2015년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No.2013R1A1A2009629)

Corresponding Author : Kim, Young-Ook, Dept. of Architecture, Sejong Univ, Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul, 143-747, Korea, Tel : +82-2-3408-3922, E-mail : yokim@sejong.ac.kr

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

우리나라 집단 무허가 불량 주거지는 주로 한국전쟁 이후 급격하게 많이 발생하여, 1980, 90년대까지 도시 서민의 대표적인 주거형태로 존재했다. 이후 도시 재개발 사업 등으로 대부분이 사라지고 현재 일부 지역에서만 남아있다. 도시 서민의 대표적인 주거지였던 집단 무허가 불량 주거지에 관한 연구는 상대적으로 관심 받지 못했으며, 개선되어야만 하는 주거환경으로 인식하였다. 따라서 이에 대한 실증적인 조사와 분석이 심도 있게 이뤄지지 않은 상황에서 많은 주거지들이 전면 철거되고 전혀 다른 형태의 주거지로 변화하는 과정을 거쳤다.

집단 무허가 불량 주거지를 대상으로 하는 대부분의 연구는 첫째, 무허가 주거지의 특성상, 존재하는 자료가 한정적이며, 둘째, 자료 자체에 대한 낮은 접근성으로 인해 주거지의 물리적 환경에 대한 것보다 상대적으로 정책과 제도의 변화에 초점이 맞춰졌다.

현재까지 남아있는 집단 무허가 불량 주거지에 대해서도 주거지의 물리적 환경 자체에 관한 연구보다 도시 재생에 관한 제도와 정책방향에 관한 내용이 주를 이루고 있다. 물론 일부의 집단 무허가 불량 주거지에 대하여 주거지 환경을 조사·기록하고 형태적 특성을 분석한 연구도 있으며, 현재 남아있는 주거지에 대해서도 환경을 조사하고 거주민의 삶의 형태를 조사·분석한 선행 연구도 존재한다. 그러나 무허가 집단 주거지 전체에 대하여 발생 초기부터 현재까지를 대상으로 그 발생배경과 변화 과정, 현재까지 남아있는 주거지에 대하여 통시적으로 연구한 사례는 아직 없다.

따라서 본 연구는 한국전쟁 이후 서울시를 대상으로 집단 무허가 불량주거지의 형성 과정과 배경을 조사·분석하고, 주거지의 물리적인 특성을 통시적인 관점에서의 분석에 따라 유형화를 목적으로 한다. 또한, 현재까지 남아있는 주거지를 유형별로 분류하고 그 특성을 분석한다. 아파트 건설을 위주로 하는 급격한 도시 주거의 변화는 이로 인한 여러 사회적 문제를 야기하고 있고, 또 이를 해결하기 위하여 마을만들기 등의 다양한 도시 재생 노력이 진행되고 있다. 이러한 시점에서 과거 도시 서민 주거의 많은 부분을 담당했던 집단 무허가 불량 주거지의 변화과정을 고찰하고, 주거지의 공간적 특성을 통시적·시계열적으로 분석하는 것은 사회적·공간적으로 의미가 있다고 할 수 있을 것이다.

1.2. 연구의 방법 및 범위

서울시의 집단 무허가 불량 주거지의 생성과 변화과정을 조사·분석하기 위해서 한국전쟁 이후부터 현재까지를 시간적인 범위로 한다. 공간적 대상인 ‘집단 무허가 불량 주거지’는 토지를 점유할 권리 없이 국공유지나 사유지를 무단으로 점유하여 그곳에 집을 짓고, 집단적으로 거주하는 불량 주거지를 말한다. 정착지 중 일부는 양성화 및 토지 불하 정책 등을 통해 ‘무허가’가 아닌 곳도 있지만 무허가 정착지 내 토지를 불하받지 못한 가구가 대부분이고¹⁾, 양성화 된 주택들 역시 토지 점유의 시작이 ‘무허가’였던 점을 감안한다면 양성화(불하) 주택지 역시 무허가 정착지로 보아도 무방하다고 판단된다. 또한 일부 재개발로 인해 서울에서 이주한 경기도 일부 지역에 대해서도 정책적 중요도에 따라서 일부 지역을 연구의 공간적 범위에 포함하였다.

본 연구는 서울시의 집단 무허가 불량 주거지를 대상으로 하는 관련 문헌 및 선행연구 등에 대한 분석을 통해 집단 무허가 불량 주거지의 형성과정과 분포, 이들의 변화에 대해

1) 1972년 당시 불하 토지는 165,346평으로 정착지 총 면적의 18.7%에 불과했다. 불하가 이루어진 경우에도 1950년대 조성된 이재민 정착지가 주로 불하되었기 때문에 철거민 정착지에서의 토지 불하 사례는 상대적으로 적었다.

조사하고 특성을 분석한다. 문헌고찰은 당시 관공서 발간 자료, 과거 항공사진, 관련 계획, 당시 신문기사, 단행본 등을 대상으로 한다. 그리고 주거지의 형성과 변화 과정에서 나타나는 정책과 제도, 입지적 특성, 가로망 구조 등을 기준으로 주거지의 공간적 특성에 따라 유형을 분류하고 그 특성을 분석한다. 마지막으로 현재까지 남아있는 주거지를 대상으로 현장 관찰과 자료 조사를 통해 유형에 따라 분류하고 그 특성을 분석한다. 이상의 방법을 통하여 서울시 집단 무허가 불량 주거지의 변화 과정을 특성에 따라 단계별·유형별로 구분한다.

2. 문헌 고찰

2.1. 선행 연구 고찰

집단 무허가 불량 주거지를 대상으로 한 선행 연구를 살펴보면 첫째, 사회·정책적 방향에서 집단 무허가 불량주거지에 관하여 언급된 연구(김형국 1998; 이정훈 1994; 이호 외 2002; 장세훈 1988)와 둘째, 특정 지역의 관찰·조사를 통한 실증적 연구(김경호 2000; 김해환 2012; 김현철 외 1983; 안화연 2008)로 크게 나눌 수 있다. 이들 선행 연구들의 연구 내용 및 특성을 간략히 요약하면 표1과 같다.

〈표 1〉 서울시 집단 무허가 불량 주거지를 대상으로 한 선행 연구와 특성 분석

구 분	연구 자	연구 초 점	연구 특 성
특정 지역 연구	김경호 (2000)	사건 기록	송파구 화훼마을의 생성 배경과 사람들의 삶의 모습을 천주교 관점에서 관찰 조사
	김해환 (2012)	현황 분석	서대문구 개미마을의 생성 배경과 물리적 상태를 관찰 조사, 구릉지 자생적 정착지의 공간구성 도출
	김현철 외 (1983)	현황 분석	동작구 사당동 산11번지의 형태론적 평면 및 배치 특징 조사 및 분류
	양윤재 (1998)	현황 분석	1960년 이후 철거민 정착촌을 형태론적 입장에서 물리적 단위공간 구조 파악 및 요소를 분류
	안화연 (2008)	현황 분석	이주 정착지인 양천구 신월6동의 변화과정 및 현황분석을 통해 특성 도출
	조은 외 (2013)	재개발 과정 기록	사당동 재개발지역 현장연구, 주민들의 삶과 커뮤니티, 이주 과정 주택 실태 조사
거시적 지역 연구	김형국 (1998)	불량촌 이해	불량촌 정의, 불량촌 발생의 한국적 특수상황, 사회적 이해 제시
	이정훈 (1994)	비닐하우스촌 발생 과정	도시화에 따른 서울시 인근 비닐하우스 촌 형성 과정 및 사회 공간적 특성, 이주 동기, 원주민 농가의 변화, 비닐하우스 촌의 사회·공간적 함의
	이호 외 (2002)	현황 분석	강남3구를 중심으로 비닐하우스 촌에 관한 형성과정 및 물리적 특징, 생활 형태 등을 기록
	장세훈 (1988)	무허가 정착지 정비 정책	시대별 무허가 정착지에 관한 정책 등장 배경 및 변화 과정 제시, 무허가 정착지의 사회적·경제적 변화 과정 제시, 물리적 공간구조는 이주 정책부분 일부만 서술
	관악구청 (2006)	재개발 분석	관악구에서 발생한 재개발 사업에 관한 기록, 물리적 상태, 사업 절차 등 기록
	서울연구원 (1996)	재개발 분석	서울시에서 진행된 재개발 사업에 관한 기록, 정책의 전개 과정, 주택개량 재개발 사업 통계 등
	서울연구원 외 (2002)	비닐하우스촌 분석	비닐하우스 촌 실태 조사, 현황 배치도 작성, 주민 인터뷰 및 설문 조사 등 생활 실태 조사, 비닐하우스 촌에 대한 사회정책 방향 제시

위 연구에서 보듯이 비닐하우스촌에 관한 내용을 다룬 서울연구원(2002)의 연구가 비닐하우스촌에 국한되기는 하지만 주거지의 공간구조에 관한 내용을 일부 담고 있다. 그러나 앞에서 언급했듯이 서울시 집단 무허가 불량주거지를 대상으로 한 연구들은 대부분 특정 시기의 집단 무허가 불량 주거지를 대상으로 하거나, 일부 지역만을 대상으로 주거지의

환경을 조사·분석한 것이 대부분이다. 서울시 전체 집단 무허가 불량 주거지의 분포와 시대의 변화에 따른 물리적 환경의 변화에 관한 연구는 부족하다고 할 수 있다.

3. 저소득층 집단 무허가 불량 주거지의 발생과 변화

3.1. 집단 무허가 불량 주거지의 발생

근대적 형태의 최초 무허가 집단 불량 주거지는 토막촌이다. 토막촌은 일제강점기에 서울로 유입된 이농민들과 도시 하층민이 최말단 잡업직(雜業職)에 종사하면서 자발적으로 조성한 곳이다. 도심 곳곳에 토막촌이 들어서자 일제는 1936년에 제정된 「조선시가지계획령」에 기초하여 도심 지역의 토막에 대한 철거를 단행했고, 그 철거민들을 시 외곽의 토막민 집단 수용지로 이주시키는 정책을 펼쳤다. 그러나 이 당시에는 이농민의 해외 이주 등으로 인해 도시로의 인구 유입이 상대적으로 많지 않아 토막촌은 도심 주변에 소규모로 산재했을 뿐이다. 도시 공간을 효율적으로 활용하려는 요구 또한 그리 크지 않아, 토막촌 정비 정책은 일시적이고 국지적으로만 시행되는 데 그쳤다²⁾.

그러나 1945년 해방과 국토 분단, 그리고 한국전쟁의 역사적 경험은 도시빈민의 주거양식에 큰 전환을 가져 왔다. 즉 일제 강점기에 해외 이주의 형태로 일시 유예되었던 도시의 인구 집중 현상이 해외 동포가 대거 귀국하여 도시로 몰려들게 됨에 따라 급격하게 일어난다. 또한 국토의 분단 과정에서 월남한 북한 주민들과 전쟁으로 폐허가 된 농촌의 이농민들도 도시로 몰려들었다. 즉 50년대 후반에 도시 이입 인구의 대다수가 서울로 몰려들었고, 이들이 서울시 총인구 증가의 %를 차지하는 등 서울은 폭발적인 인구 증가를 경험했다³⁾. 이처럼 산업화의 기반이 다져지지 않은 채 전쟁과 분단이라는 외부 충격으로 촉발된 급격한 도시화 과정에서 유입된 대다수 도시빈민은 곧바로 도시 경제 활동에 참여하지 못한 채 실업 인구로 적체되었고, 이들이 중심이 되어 도심 공한지나 인근 하천변 및 산비탈에 대규모로 무허가 불량 주거지를 조성했다.

〈표 2〉 1950년대의 서울시 무허가 불량 주거지 분포

위 치	지 역
도심 2km 이내	양동, 도동(후암동), 오장동, 남창동, 충무로, 남산동, 효자동, 필동, 낙원동, 관철동, 인현동, 초동, 청계천, 충정로, 정동
도심 2-5km	광희, 신당, 옥수, 왕십리, 동선, 동소문, 삼선, 보문, 창신, 송인, 신설, 효창, 용산, 원효로, 신계, 서빙고, 서부이촌동, 동부이촌동, 도화, 공덕, 마포, 만리, 아현, 북아현, 대현, 대흥, 냉천, 현저, 홍제
도심 5-10km	금호, 행당, 둔암, 종암, 성북, 전농, 제기, 마장, 답십리, 용두, 청량리, 독섬, 면목, 이문, 휘경, 노량진, 흑석, 상도, 대방, 신길, 영등포

자료: 이규인(1989), p.17.

3.2. 집단 무허가 불량 주거지의 변화 과정

3.2.1. 집단 이주 정착지 사업과 주거지 이동

1960년대의 급격한 도시화와 인구집중에도 불구하고 주택문제는 크게 부각되지 않았다. 그 이유는 광범위한 무허가 불량 주거지의 확장에서 찾을 수 있다. 1960년대에는 이전부터 형성된 무허가 정착지를 중심으로 범위를 확대하거나 고밀화 되는 현상이 일어나는 한

2) 김경일, “일제하 도시빈민층의 형성”, 한국사회사연구회(편), 「한국의 사회신분과 사회계층」, 문학과지성사, 1986; 손정목, “주택 사정의 연혁과 사정”, 서울시(편), 「주택백서」, 1978.

3) 유의영, “인구이동과 도시화”, 이해영·권태환(편), 「한국사회」 제1권, 서울대학교 인구및발전문제연구소, 1978, pp.93-94.

편, 새로운 무허가 정착지가 ‘계획적’으로 조성되었다. 이전까지 무허가 불량 주거지가 사실상 방치되었던 데 비해, 계획적으로 집단정착지를 조성해서 저소득층들을 이주시키거나 시민아파트 건립 등을 통해 정비하기 시작한 것이다.

도심 반경 5~10km 내외의 무허가 정착지를 철거하면서 시 외곽에 집단 재정착지를 조성하는 방식은 1966년부터 71년까지 주로 시행되었는데, 가장 대표적인 사업은 대단지(예 : 광주대단지)를 조성해서 서울 도심의 무허가 정착지 주민들을 이주시키는 것이었다. 당시로서는 황무지에 불과하던 광주군 일대에 10만 가구, 55만 명의 인구를 이주시키려 하였다. 이 계획은 비록 1971년 소위 ‘광주대단지 사태’로 인해 중단되긴 했지만 1969년부터 71년까지 모두 23,692가구 114,455명의 서울 시내 거주 저소득층들을 반강제로 이주시켰다. 그 외에도 신림동, 사당동, 상계동, 수색 등지에 집단 정착지를 조성해 도심지역의 저소득층들을 이주시켰다.

도심 철거와 철거민의 시 외곽 이주 정책은 결국 도시빈민의 안정된 주거 공간의 확보보다는 산업화에 따른 도시 공간 구조의 재편성 과정으로서, 비효율적으로 이용되던 도심 공간을 합리적으로 이용하고 도시 외곽 지역을 개발하는 데 주목적이 있었다고 할 수 있다. 그러나 시 외곽 유희 국·공유지는 점차 고갈되는 반면, 이농민의 서울 집중 추세가 더욱 가속되어 무허가 정착지 주민은 끊임없이 재 충원 되었다. 따라서 철거민의 시 외곽 집단 이주 정책을 장기간 지속하기가 어렵게 되었다⁴⁾.

〈표 3〉 서울시의 집단 이주 정착지의 토지 현황

(단위 : 동, 평)

구분		주택 동수	토지 면적(평)
토지 소유별 구분	시유지	22,185	462,347
	국유지	23,741	432,093
	사유지	2,792	36,241
토지 용도별 구분	공원용지	5,942	118,884
	하천부지	6,793	164,635
	풍치지구	867	8,959
	도로	219	3,140
	제방	522	5,220
	임야	19,422	378,451
	주거지역	11,479	184,640
	개발제한구역	3,474	64,936
합계		48,718	930,686

출처 : 서울시, 「기존 정착지 현황」, 1973

3.2.2. 재개발 사업과 새로운 유형의 무허가 불량 주거지의 발생

1980년대 초반부터 서울의 개발가능 택지가 부족하게 되자 무허가 불량 주거지들은 도시 해체압력을 받게 된다. 강남 일대의 택지개발이 거의 완료되면서 목동, 상계·중계동 신시가지 개발 사업을 시행했지만 신규택지의 공급은 고갈상태에 이르게 되었다. 이에 따라 기존의 무허가 정착지 중에서 전철의 개통 등으로 개발기대 효과가 높아진 곳을 중심으로 재개발 사업을 시행하게 된다. 이에 새로운 재개발사업 방식이 도입되었는데, 무허가 주택 가옥주들에게 새로 짓는 아파트 입주자격을 부여하되 소요되는 비용은 건설업체가 부담하는 방식이었다. 건설업체와 조합원(토지 및 건물주)이 합동으로 재개발사업을 시행한다는 뜻에서 ‘합동재개발사업’으로 불렸다. 구로, 면목, 사당, 전농, 상계, 답십리, 천호 등의 수많은 무허가 불량 주거지가 합동재개발사업으로 해체되는 과정을 거친다. 불량주

4) 장세훈 1988, “도시화, 국가 그리고 도시빈민”, 『사회와 역사』, 14권, pp.239-240.

택재개발로 인한 철거민들과 도시빈민들은 정상적인 집을 구할 수 없었고, 결국 또 다른 소규모의 무허가 불량주거지나 지하셋방, 옥탑방, 비닐하우스촌 등으로 밀려났다. 개포동의 재건마을과 같은 불량주거지나 비닐하우스촌은 재개발로 인해 저렴한 주택들이 줄어들고 주거비가 폭등하면서 나타난 빈곤층의 자구책으로 등장했다고 할 수 있다.

1980년대 이후 이와 같은 합동재개발사업 등으로 새롭게 발생한 무허가 불량 주거지 또한 이전의 집단 무허가 불량 주거지와 같이 타인 소유의 토지를 무단으로 점유하여 형성되었다. 기존 무허가 정착지와 신발생 무허가 정착지의 구분은 그 주택들이 형성된 시기와 연관되어 있다. 서울시에서 1997년 7월에 작성한 “무허가 건축물 단속 및 관리실무”에서 규정한 기존 무허가 건축물에 해당되는 요건은 다음과 같다. 즉, 1981년 12월 31일 현재 무허가 건축물대장에 등재된 건물이며, 1981년 제2차 촬영 항공사진에 수록되어 있는 무허가건물이 그 대상이며, 재산세 납부 등을 통해 공부상 1981년 12월 31일 이전에 존립하였다는 확증이 있는 무허가 건물이며, 1982년 4월 8일 이전에 사실상 건립된 연면적 85㎡이하의 주거용 건물로서 1982년 제1차 촬영 항공사진에 수록되어 있거나 재산세 납부 등 공부상 1982년 4월 8일 이전에 건립하였다는 확증이 있는 무허가 건물이 기존 무허가 건축물로 분류되었다.

이 규정에 의하여 신발생 무허가 건물의 여부가 결정된다. 신발생 무허가 건물인지 아닌지에 따라 소유권과 점유권을 주장할 수 있는가가 결정된다. 기존 무허가 정착지의 경우, 무허가라 하더라도 정부의 집단 이주정책에 의해 형성되었고, 또한 무허가 건물대장에 등재되어 있다. 이러한 경우는 기존 무허가 주택 소유자는 토지에 대한 소유권 이외에는 점유권과 주택에 대한 소유권을 인정받는다. 그러나 신발생 무허가 정착지는 아무런 소유권과 점유권을 주장할 수 없는 온전한 불법주거지라는 점이 기존 무허가 주거지와는 다르다.

〈표 4〉 기존 무허가 주거지와 신발생 무허가 주거지 비교

구분		발생 시기	가옥주/세입자 권리
기존 무허가 주거지	자연 발생 정착지	광복 이후~1960년대	소유권, 점유권 인정
	집단 이주 정착지	1960~1970년대	
신발생 무허가 주거지	비닐하우스촌	1980년대 이후	아무런 권리가 없음

4. 주거지 발생배경 및 형태에 따른 유형과 특성

앞서 3장에서 분석한 바와 같이, 집단 무허가 정착지의 생성과 변화과정은 정부(혹은 서울시)의 정책과 깊은 연관성이 있다. 집단 무허가 정착지는 그 불법성과 불량한 거주환경 때문에 기본적으로 금지된 주거지였으며, 정부의 정책과 사회경제적 상황에 따라 변화해 온 것이다. 집단 무허가 정착지는 거주민에 의해 점진적·자연적 변화보다 상대적으로 정부정책에 의해 급격한 변화과정을 거치게 된 것이다. 따라서 본 연구에서는 초기 집단 무허가 불량주거지의 발생 이후 정부정책에 의해 발생과 철거, 이동, 그리고 재발생의 과정 속에서 집단 무허가 불량주거지의 형성배경을 기준으로 크게 세 가지의 유형으로 분류할 수 있었다. 이를 간략히 요약하면 다음과 같다.

첫째, 자생적 무허가 주거지이다. 주로 한국전쟁 이후 피란민과 도시 이주 인구에 의해 기존 주거지, 또는 하천변, 구릉지 등 국유지에 자연발생적으로 형성된 주거지이며, 주로 서울 도심에 위치한다.

둘째, 집단이주 정착지이다. 1959년 미아리 집단이주 정착지 사업을 필두로 한 정부의

불량주거지 정비 사업 등으로 인해 기존 무허가 집단 주거지 사람들을 이주 시킬 목적으로 시 외곽 국·공유지에 계획적으로 정착지를 조성한 것이다. 주로 구릉지에 입지하게 되며, 일정한 규모로 땅을 구획하고 지형을 고려하여 격자 형태로 획지를 구성한 것이 특징이다.

셋째, 80년대부터 시작된 합동재개발 사업 등에 의해 해체된 집단 무허가 불량주거지 거주민에 의해 생성된 신발생 무허가 정착지이다. 주로 도심 공유지 또는 사유지에 무허가로 불량 주거를 형성하며, 서울시에서 멀지 않은 곳의 비닐하우스를 활용하여 주거를 마련하여 정착한 주거지들을 말한다. 주거지의 규모는 기존 무허가 불량주거지에 비해 상대적으로 크지 않으며, 불규칙한 형태의 가로망 구조를 갖는 특징이 있다. 유형별로 자세히 분석하면 다음과 같다.

4.1. 자생적 무허가 정착지의 특성

자생적 무허가 정착지는 한국전쟁 이후 기존 주거지나 빈 땅에 주로 피란민이나 농촌에서 도시로 이동한 사람들에 의해 자연발생적으로 형성된 주거지이다. 당시 이러한 자생적 무허가 주거지에 대한 정부의 정책은 1966년 이전까지는 사실상 방치이다. 따라서 자생적 주거지의 경우 생활하수를 처리하기 쉬운 청계천이나 중랑천을 중심으로 서울시 전역으로 퍼져 나갔다. 당시 자생적 주거지는 대부분 강북지역에 위치한다. 자생적 정착지는 기존에 형성된 마을과 천변 등에 무작위로 점유하여 주거를 형성했기 때문에 주거지의 가로망 형태는 불규칙한 형태를 유지하며 성장했다. 정착민들은 서울시가 경제적 활동의 기반이었기 때문에 도심에서 멀지 않은 곳에 위치하게 되었다. 따라서 상대적으로 주거비가 싼 구릉지와 홍수 등 취약하더라도 하천 변에 형성된 집단 무허가 불량 주거지에 입주하게 되고, 이들 주거지들은 시간이 흐를수록 그 밀도가 급격히 증가하는 양상을 보였다.

자생적 집단 무허가 주거지는 1955년 삼구시장 화재를 계기로 최초로 철거가 시작되었는데, 60년대 이후 서울 도심부가 국가개발 성장의 중심이 됨에 따라 정부는 도심부에 위치했던 많은 집단 무허가 불량 주거지를 강제로 철거하게 된다⁵⁾. 이렇게 철거된 밀집 무허가 주거지에 대한 해결책으로 제시된 것이 서울 외곽에 재배치하는 집단 이주 주거지의 조성이다.

4.2. 집단이주 정착지의 형성과 특성

1960년 중반부터 70년 후반까지 정부는 대대적인 철거 및 이주정책을 실시한다. 이때 이들을 강제 이주시킨 곳이 주로 서울 외곽 지역의 유희 국·공유지⁶⁾다. 서울시 외곽지역인 광주나 시흥 등으로도 집단 이주가 이루어졌다. 집단이주 주거지는 주로 시 외곽에 위치하며 수도나 전기 시설은 없었다. 1가구당 8~12평씩 일괄적으로 금을 긋고 땅을 분할해 주고, 집을 짓도록 하여 정착하게 하였다. 일부 지역의 경우 시멘트 블록을 가구당 200장씩 주거나 천막을 제공하여 정착을 도왔지만 그마저도 없는 지역도 있었다. 일괄적으로 구릉지 등의 국·공유지에 금을 그어 형성한 주거지는 도로 폭이 1m에서 넓게는 2m에 이르는 규칙적인 형태를 보인다. 지형의 영향에 따라, 그리고 밀도가 높아짐에 따라 기존 정착지 외부로 확장되면서 불규칙한 형태가 더해지기는 하나, 대부분의 집단이주 정착지는 격자 형태의 가로망 구조를 갖는 것이 특징이다 (예: 노원구 양지마을).

5) 주로 청계천 인근에 위치했던 판자촌 등이 그 대상이 되었다. 청계천변, 이촌동, 정릉동, 양동, 도동, 신설동, 송인동 등 기존의 도심반경 5~10km 내·외의 무허가 불량 주거지가 그 대상이었다.

6) 목동, 상계, 중계, 신월, 신정, 사당, 봉천, 신림, 천호, 거여, 마천 등지가 대표적인 집단이주 정착지이다.

1983년 합동재개발이 시작되면서 집단이주 주거지는 대대적으로 철거되기 시작했다. 여전히 서울시의 인구는 증가 중이었고, 이러한 주택난을 해결하기 위해 정부에서 아파트 개발을 장려했기 때문이다. 무엇보다 80년대 초반부터 서울의 개발 가능 택지가 부족하게 되었다. 더구나 주변에 지하철 노선이 신설되면서 개발가능성이 높아진 것도 이러한 집단이주 주거지가 해체되는데 많은 영향을 미친 요인이었다. 더구나 88년 서울 올림픽을 앞두고 도시미관을 개선해야 한다는 명목으로 재개발 사업은 더욱더 활발히 진행된다⁷⁾.

4.3. 신발생 무허가 정착지의 발생과 특성

신발생 무허가 정착지는 가장 최근에 발생한 집단 무허가 불량주거지이다. 일반적으로 ‘비닐하우스촌’이라 불리는 신발생 무허가 정착지는 정부에서 80년대 초 실시한 합동재개발 사업과 밀접한 연관을 가진다. 당시의 주택·택지난을 해결하기 위한 아파트 건설을 위한 합동재개발을 실시하면서 저소득층을 위한 주거지가 급속도로 사라지게 된다. 이와 동시에 강남개발이 본격화 되면서 갈 곳을 잃어버린 기존 무허가 정착지 거주민들은 강남의 체비지나 빈 땅을 무단 점거하여 사용하게 된다. 일용직 노동자가 많았던 철거민들 입장에서선 직장을 구하기 쉽고 거리상으로도 가까운 강남3구(강남구, 서초구, 송파구)의 체비지를 점유하게 되었다.



〈그림 1〉 서울시 집단 무허가 불량 주거지 분포

4.4. 현존 집단 무허가 불량 주거지 현황 및 특성 분석

4.4.1. 현존 집단 무허가 불량 주거지의 분포 현황

현존하는 무허가 주거지를 파악하기 위해 선행 연구에서 언급된 마을중 남아 있는 지역을 담당 구청 및 주민 센터 등을 통해 면담조사를 실시하였다. 그 결과, 2015년 현재 총 31개소의 집단 무허가 주거지가 존재하는 것으로 파악되었다. 이들 주거지를 대상으로 발생시기와 배경에 따라 유형화하여 분포현황을 정리한 결과는 그림1과 같다.

이를 바탕으로 각각의 유형별 마을을 방문하여 현장조사와 관찰, 인터뷰 조사를 실시하였다. 현재까지 남아 있는 주거지들은 대부분 구릉지에 형성되어 있다. 오래된 집단 무허

7) 이 시기에 구로, 면목, 사당, 전농, 상계, 답십리, 천호, 목동, 봉천, 신림, 창신 등 수많은 판자촌이 합동재개발 사업으로 해체되었다.

가 주거지들이 현존할 수 있었던 것은 재개발 사업이 상대적으로 어렵고, 기타 다른 방식의 정비 사업들도 여건상 어려움이 많기 때문에 개발이 진행되지 않은 것으로 분석된다. 이를 앞에서 언급한 세 가지 유형 즉, 자연발생 주거지, 집단이주 정착지, 신발생 무허가 주거지 별로 공간 배치의 특징을 분석하면 표5와 같다.

〈표 5〉 유형에 따른 현존하는 서울시 내 무허가 주거지의 공간 배치의 특징(2014년 기준)

구 분	현존 마을	공간 배치 특징
자연발생 주거지	개미마을(서대문구), 녹천마을, 밤골마을(동작구), 북정마을, 성북3,4구역, 아카시아마을, 장수마을, 정금마을, 정릉골, 초록마을	서울시 도심에 가까운 곳에 대부분 위치하며, 구릉지에 조성되어 있음. 불하된 토지에 지어 주택과 불법 주택이 섞여 있어 주택의 규모, 형태, 재료가 다양한 형태를 띠며, 주거지 가로망은 불규칙한 형태임
집단이주 주거지	백사마을, 개미마을(송파구), 밤골마을(관악구), 양지마을, 은천동4-1-2구역, 합동마을, 현인마을, 회망촌,	서울시 외곽에 위치하며 구릉지에 조성되어 있음. 불하된 주택이 거의 없고 대부분 불법주택임. 주택의 규모 및 재료는 집단이주로 인해 8평 내·외의 유사한 형태를 이루고 주거지 가로망은 격자형태로 구성됨
신발생 무허가 주거지	구릉마을, 달터마을, 두레마을, 성뒤마을, 수정마을1,2, 안골마을, 약수터마을, 잠원마을, 재건마을, 접시꽃마을, 화훼마을	강남3구에 집중되어 있으며, 체비지나 민간인의 땅을 불법으로 점유하고 있음. 송파구의 경우 대부분 해체 되었으나 개미마을과 화훼마을이 남아 있음

위 현존 마을들을 대상으로 입지특성과 가옥들의 형태적 특성, 커뮤니티 분포 현황, 집단 무허가 불량 주거지와 인접 주거지와 연결 관계, 주거지 내 가로망 체계 등의 물리적 현황을 비교분석한다. 개발사업 등으로 인해 이미 사라진 주거지들이 어떤 형태였으며, 물리적 환경 등은 어떠하였는지에 대한 분석은 자료의 빈약함 등으로 인해 불가능한 상태이다. 현존하는 31개를 통해 집단 무허가 불량 주거지의 유형별 입지 특성 등 물리적 특성을 분석할 수 있다.

4.4.2. 자연발생 주거지의 특성

현존하는 11개 자연발생 주거지는 대부분 구릉지에 위치한다. 예외인 곳이 동작구에 위치한 정금마을이지만, 2013년 재건축 사업으로 대부분 철거되고 일부만 남아 있다. 현존하는 자연발생 주거지는 기존 재개발 방식으로는 개발이 상대적으로 어려운 구릉지에 위치한 주거지만 남았다.


법적으로는 양성화 정책을 통해 양성화 되고, 토지를 불하받지 못하였다 해도 일정부분의 점유권을 인정받아 거주민이 꾸준히 주거 공간 개선을 하고 있다. 발생한 지 50년이 넘어 주거지가 안정기에 들어섰다고 볼 수 있다. 토지를 불하받은 가구의 경우 지속적인 수선 등을 통해 주택이 비교적 많이 개량 되었다. 시간이 흐름에 따라 사람들이 모여들어 생성되면서 마을 내부에서 자연적으로 생긴 커뮤니티 공간들이 있다. 일부 마을은 자연스럽게 발생한 커뮤니티가 오랜 시간을 거쳐 주목 받아 서울시에서 대안개발 방식으로 추진하는 곳도 있다.

도로망의 경우 자연적으로 발생하여 불규칙한 가지형 체계이며, 마을에 접근할 수 있는 중심이 되는 도로의 경우 정비가 잘 되어 있다. 개천을 복개하여 도로를 갖춘 경우도 있다⁸⁾.

8) 서대문구 개미마을, 성북구 북정마을



〈그림 2〉 성북구 북정마을 배치도



〈그림 3〉 노원구 희망촌 배치도


4.4.3. 집단이주 정착지의 특성

정부 정책에 의해 집단 이주되어 형성된 주거지들은 초기에는 불규칙하게 집을 짓고 살았지만⁹⁾ 대부분 8~12평씩 일괄적으로 나누어서 땅을 분할하여 인공적인 격자형 구조를 띤다¹⁰⁾. 이곳은 보통 4개 가구가 1개의 작은 블록을 이루고 이 블록들이 모여서 구성된다. 각각의 블록내부의 집들은 맞벽건축은 아니지만 매우 근접해 있다. 각 블록과 블록사이에는 1~1.5m 내외의 골목길로 사람 1명이 겨우 다닐 정도로 좁다. 시간의 흐름에 따라 4개 가구 중 1~3개 가구가 집을 팔고 나가 확장된 집도 있다.

자생적 주거지가 꾸준히 조금씩 사람들이 모여 발생되었다면 집단이주 주거지는 특정 시기에 사람들이 집단으로 이주해 발생하면서 마을에 필요한 커뮤니티 시설 및 편의시설 등이 갖춰지지 않았다. 집단 이주를 추진한 정부 역시 이러한 점을 고려하지 않고 이주시켰다. 시간이 경과하면서 커뮤니티는 활성화 되었지만 별도로 커뮤니티를 위한 공간은 대부분 존재하지 않는다.

4.4.4. 신발생 무허가 정착지의 특성

신발생 무허가 정착지는 기존 집단 무허가 불량 주거지와는 다르게 토지에 대해 어떠한 권리도 인정받지 못하기 때문에 주거 환경이 상대적으로 더 열악하다. 법적 사항을 전혀 고려하지 않고 지어져 매우 좁은 골목길로 되어 있거나 도로망 자체가 없다. 신발생 무허가 정착지는 기존 집단 무허가 주거지 생성 방법과 유사하게 자재들을 직접 가지고와 국·공유지를 무단 점유하여 집을 짓거나¹¹⁾ 기존의 비닐하우스¹²⁾를 주거용으로 개조하여 주로 생성되었다. 자재가 조악한 목재로 구성되다 보니 단열을 위해 보온용 덮개, 방수천 등을 씌운 집이 많다. 화재에 취약하며, 때로는 인명피해¹³⁾가 발생한다. 집들의 형태는 제각



〈그림 4〉 강남구 수정마을 배치도

9) 사당동, 신림동, 봉천동 지역 등, 격자형 구조를 지니지 않지만 가옥의 크기나 형태에서는 유사점을 보인다.

10) 노원구의 양지마을, 희망촌, 송파구 개미마을이 대표적인 경우다.

11) 달터마을, 수정마을, 성취마을 등

12) 안골마을, 화해마을 등

13) 2004년 안골마을에서의 8차례의 화재로 1명이 숨짐

각이지만 건축 브로커에 의해 한꺼번에 지어져 동일한 형태를 띠는 경우도 있다(이호, 남원석 2002). 집안에 화장실이 없어 옥외 화장실이 있는 경우가 많고 시나 구청에서 공중 화장실을 지어주는 경우도 있다¹⁴⁾. 마을 내부의 커뮤니티가 활발하지만 커뮤니티를 위한 별도의 장소가 마땅치 않은 경우가 많다. 국·공유지에 위치한 주거지의 경우, 유관기관에서 더 이상의 확장을 막기 위해 빈집으로 확인되면 폐쇄하거나 집을 증축하지 못하게 하는 조치가 이루어진다. 달터마을 사례와 같이 80년대 조성되어 그 원형을 유지하고 있는 곳도 있다.

현존하는 무허가 주거지의 특성을 정리하면 표6과 같다.

〈표 6〉 현존하는 무허가 집단 주거지의 공간구조 비교

구 분	자연발생 주거지	집단 이주 주거지	신발생 무허가 주거지
입지 특성	대부분 강북 지역 재개발 사업이 어려운 구릉지	서울시 외곽 지역에 입지 주로 국·공유지를 점유	강남구, 서초구, 송파구 도심 가운데 또는 녹지, 공원 등에 입지
가옥의 형태	개량된 형태로 일반 주택에 가장 근접, 일부 연탄사용 가구 존재	8~12평의 블록조 건물이 주를 이룸 대다수의 가옥이 방수천을 지붕으로 사 용하고 있음	비닐하우스 또는 목재를 사용하고 방수포와 보온 용 덮개를 덮어 화재에 취약한 구조, 한 건물에 칸을 나누어 여러 세대가 지붕을 공유하며 거주 하기도 함
커뮤니티 공간	노인정, 마을회관, 정자 등 마을 자체적 으로 커뮤니티가 활성화 되는 공간이 있음	물리적으로 커뮤니티 공간이 부족함(특 정인의 집이나 도로를 활용)	커뮤니티 공간이 부족함
주거지 외부와 연결 관계	대부분 일반 주거지와 석이거나 자연스 럽게 연계되어 있음 마을을 구분 짓는 경계는 없음	일반 주거지에 인접해 있으나 도로로 마을의 영역이 구분 됨	주거지 외부에서 시각적으로 차단되어 있으며, 마 울의 경계를 펜스로 둘러쳐 외부에서 내부를 볼 수 없게 만든 경우도 있음 ¹⁵⁾
가로망 체계	자연발생적인 가지형 가로망 개천을 복개하여 가로망을 일부 조성	격자형 가로망 체계	가로망이 대부분 조성되지 않음
도로의 형태	마을의 중심이 되는 접근로가 비교적 잘 정비됨	내부 골목길은 1m 안팎으로 좁음	매우 비좁으며 골목길조차 없기도 함

5. 결론

5.1. 결과 요약

본 연구에서는 서울시를 대상으로 집단 무허가 불량 주거지들의 발생과 소멸, 그리고 그 과정에서 나타난 주거지를 유형화하고, 물리적 환경의 특성을 분석하였다. 2000년대로 넘어오면서 대부분의 집단 무허가 불량 주거지가 사라졌다. 선행연구 고찰결과, 사라진 주거지에 대해 연구하고 조사된 내용은 극히 일부분만 남아있을 뿐이다. 현재 기존의 무허가 주거지가 여전히 존재하고 있으며 이를 통해 과거 무허가 주거지가 가지고 있었던 공간구조의 특징을 분석할 수 있었다.

서울시 집단 무허가 불량 주거지는 시대적 상황과 정부의 정책 등에 따라 많은 변화를 겪으며 현재까지 남아있다. 한국전쟁 이후 도시화 과정을 거치며 기존 주거지나 구릉지, 하천변에 자연 발생적으로 발생한 자생적 정착지는 도심 개발에 따라 해체되기 이전까지 도심 지역에 급격하게 발생하였다. 이후 서울시의 성장과 도심 재개발이 이뤄지면서 형성된 집단이주 정착지는 격자형 가로망 체계를 갖는 주거지로 주로 시 외곽 구릉지에 분포하게 되었다. 이러한 주거형태는 80년대 이후 해체가 시작되기 전까지 서울 저소득층 주거의 대표적인 형태를 보였으며, 합동재개발 사업 등으로 90년대 이후 급격하게 해체되는 과정을 거쳤다. 이렇게 해체된 주거지의 거주민들은 도심의 국·공유지나 민간인 토지를

15) 수정마을, 잠원마을, 접시꽃 마을, 화훼마을

무단 점유하여 살거나 시 경계지역의 비닐하우스를 개조하여 거주하는 신발생 무허가 정착지를 발생시켰다.

본 연구에서는 이러한 변화 과정의 분석을 통하여 집단 무허가 불량 주거지의 발생 배경과 주거지 형태에 따라 유형화 작업을 시도하였다. 첫째 유형은 자생적 정착지로, 한국 전쟁 이후 기존 주거지 또는 하천변 등에 자생적으로 발생한 초기 집단 무허가 불량 주거지이다. 둘째는 집단 이주 정착지 사업 등에 의해 발생한 집단 이주 정착지이다. 집단이주 정착지는 사업의 특성상 격자형 구조를 갖으며 주로 시 외곽 구릉지에 입지하는 것이 특징이다. 마지막으로 신발생 무허가 정착지로서, 집단이주 정착지 등 기존 무허가 주거지가 해체되면서 발생한 주거지로 규모는 기존 무허가 집단 정착지보다 상대적으로 작은 규모이다. 이들은 국·공유지를 점유했으며, 민간인 소유 토지를 점유하는 경우도 적지 않다. 비닐하우스를 주거용으로 개조한 경우가 많기 때문에 불규칙적인 구조가 대부분이다.

본 연구는 다음과 같은 의의를 갖는다. 우선, 기존의 무허가 주거지 공간구조에 관한 연구가 특정 시점, 혹은 특정 지역에 국한되어 나타나거나 정책적인 연구의 일부로 기술된 것에 그쳤다면, 본 연구는 시대의 변화에 따라 통시적으로 서울의 집단 무허가 불량 주거지들의 공간형태의 형성과 변화를 분석하였다. 또한, 현존하는 무허가 집단 주거지의 공간적 특성 분석을 통해 과거와 현재까지의 집단 무허가 불량 주거지를 유형화하고 그 특성을 분석했다는 것에 연구의 의의가 있다.

5.2. 결론 및 향후 연구과제

서울시에 현재 남아있는 집단 무허가 불량 주거지는 총 31개 이다. 집단 무허가 불량 주거지가 1966년 서울시 주택의 37.8%를 차지하고, 1980년에는 15.5%에 달했던 것¹⁶⁾에 비해 현재는 소수만 남아있다. 본 연구를 진행하는 동안에도 1개소의 저소득층 주거지가 사라졌다¹⁷⁾. 그러나 집단 무허가 불량 주거지가 완전히 사라진 것이 아니며 여전히 주민들이 살고 있다. 남은 주거지는 지금까지의 재건축, 재개발과 같은 방식으로 해결할 수 없는 주거지들만 남은 것이라 판단된다. 현존하는 집단 무허가 불량 주거지에 대하여 각각의 특성을 파악하고 주민들의 주거 안정화를 위한 방법 등에 대하여 본 연구가 기초가 되어 많은 분석과 연구가 더해진다면 집단 무허가 불량 주거지에 대한 새로운 방식의 주거지 재생방법이 개발될 수 있으리라 기대한다.

참고문헌

1. 관악구청 2006, 『관악구 주택재개발 백서』, 관악구 주택과, 서울.
2. 김광중·이인재·정상혁 1996, 『서울시 주택 개량 재개발 연혁연구』, 서울시정개발연구원, 서울.
3. 김경호 2000, “사건으로 드리는 예배”, 『시대와 민중 신학』, 제6호, pp.101-113.
4. 김버들 외 3인 2012, 『104마을: 중계본동 산104번지』, 서울역사박물관, 서울.
5. 김수현 외 4인 1998, 『철거민이 본 철거-서울시 철거민 운동사』, 1판, 한국도시연구소, 서울.
6. 김영욱 외 5명 2014, 『저소득층 주거지 변천사 연구』, 서울특별시, 서울.

16) Moberand, E. 2008, 'Struggle over unlicensed housing in Seoul, 1960-1980', *Urban Studies*, vol. 45, no. 2, pp.367-389.

17) 2014년 4월 서초구에 위치한 산청마을이 이주되었다. 구청과 인근주민의 도움으로 판자촌 거주민이 새로운 보금자리를 찾게 되었다.

7. 김해환 2012, “구릉지 자생적 정착지의 공간구성에 관한 연구”, 한양대학교 대학원 석사학위 논문.
8. 김형국 1998, “상계동 사태의 전말”(김형국·하성규 편, 『불량주택 재개발론』), 나남, 서울, pp.305-334.
9. 서울역사박물관 유물관리과 2011, 『서울, 폐허를 딛고 재건으로Ⅱ(1963-1966)』, 서울역사박물관, 서울.
10. 안화연 2008, “1970년대 서울외곽지역에 형성된 이주민 정착지의 특성에 관한 연구: ‘신월6동’의 변화과정과 현황분석을 중심으로”, 경기대학교 대학원 석사학위 논문.
11. 양윤재 1998, “서울시 저소득층 불량주거지의 공간구조와 형태적 특성”(김형국·하성규 편, 『불량주택 재개발론』), 나남, 서울, pp.165-210.
12. 이광로·김현철 1983, “도시 무허가 정착지의 건축재 특성에 관한 연구”, 대한건축학회 학술발표대회논문-계획계/구조계, 대한건축학회, pp.3-6.
13. 이정훈 1994, “서울市 隣接 農業地域의 ‘비닐하우스촌’에 關한 研究”, 『地理學論叢』, 제23권, pp.49-71.
14. 이호·남원석 2002, “비닐하우스촌의 실태와 정책적 접근방향: 서울시에 위치한 비닐하우스촌을 중심으로”, 『도시연구』, 8호, pp.32-57.
15. 이호·원석 2002, 『서울시 비닐하우스촌 주민의 삶과 사회정책』, 서울시정개발연구원, 서울.
16. 장세훈 1988, “도시화, 국가 그리고 도시 빈민”, 『사회와 역사』, 14권, pp.120-173.
17. 조은·조옥라 2013, 『도시빈민의 삶과 공간: 사당동 재개발지역 현장연구』, 5판, 서울대학교출판문화원, 서울.
18. Mobrand, E. 2008, ‘Struggle over unlicensed housing in Seoul, 1960-1980’, *Urban Studies*, vol. 45, no. 2, pp.367-389.

투고 2015.07.06

1차심사결과일 2015.07.31

2차심사결과일 2015.09.01

게재확정일자 2015.09.18

최종수정본접수 2015.10.18

