

防火区 3	14	951.00m ²	287.67坪
1 7 4時		26.00m ²	7.86坪
2 4号国庫		19.00m ²	5.74坪
3 14の3号		83.5m ²	25.25坪
4 原本店		279.2m ²	84.46坪
		4A 111.2m ² 4B 168m ²	
5 クラウド様		135.00m ²	40.84坪
		5A 39m ² 5B 96m ²	85
6 光栄社		72.00m ²	21.78坪
		9A 18m ² 9B 54m ²	4.96
7 酒類精肉		SM売場	
8 店舗		87.00m ²	26.45坪
9 小計 売場		632.70m ²	191.39坪
10 専門店道路		102.3m ²	
11 通路 50用		39.5m ²	
12 来客用トイレ		42.00m ²	
小計 共用		233.80m ²	70.72坪
13 ひとまり客席B		52.50m ²	15.88坪
小計 BY		32.00m ²	9.68坪




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ドラッグヤマザワ中山店新築工事 地盤調査

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-1		調査位置		山形県東村山郡中山町大字長崎新町地内					北緯	38° 19' 38.40"		
発注機関	株式会社 ヤマザワ				調査期間	2021年 5月 10日 ~ 2021年 5月 12日				東経	140° 16' 43.10"		
調査業者名	株式会社 サムシング 秋田支店 電話 (018-881-5037)		主任技師	渋谷 朋樹		現代理人	佐藤 直孝	コ鑑 定 者	小川 洋	ボーリング責任者	平尾 達也		
孔口標高	KBM +0.30m	角 度		方 向		地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°		使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-C		ハンマー 落下用具	半自動落下装置
総掘進長	31.33m								エンジン	ヤンマー TF-90VE		ポンプ	

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験(掘進)
											深	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	深	試験名および結果	深	試料番号	採取方法	
												0	10	20							
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事	5/11 0.40 1.15	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
1					盛土	褐〜灰褐〜暗灰			0.05mまでアスファルト。 0.05〜0.6m間、碎石含む砂礫状。 0.6m〜1.60m間、礫混じり砂状の土砂。 1.60m〜2.10m間、粘性土。 2.10m〜2.85m間、砂礫。礫はφ20mm以下が多い。含水小。	5/11 0.40 1.15	3	4	4	11/30	11		1.15	1-P-1	○	粒度	
2	-2.55	2.85	2.85							5/11 0.40 1.15	3	4	3	10/30	10		1.45				
3					有機質粘土	暗褐		軟らかい	全体的にやや均質な粘土主体。未分解の有機物を多量に混入する。所々高有機質部を挟在する。含水大。非常に軟らかい。粘性小〜中位。	5/11 0.40 1.15	1			2/30	2		2.15	1-P-2	○	粒度 液性 塑性	
4										5/11 0.40 1.15	0	1		1/45	1						
5	-5.25	2.70	5.55							5/11 0.40 1.15	1			1/30	1						
6										5/11 0.40 1.15	1			1/30	1						
7										5/11 0.40 1.15	1	1		2/30	2						
8										5/11 0.40 1.15	1			1/30	1						
9										5/11 0.40 1.15	1	1		2/30	2						
10										5/11 0.40 1.15	1	1	1	3/30	3						
11										5/11 0.40 1.15	1	2	1	4/30	4						
12										5/11 0.40 1.15	1	1	2	4/30	4						
13										5/11 0.40 1.15	1	1	1	3/30	3						
14	-13.70	8.45	14.00		有機質粘土	暗褐〜暗灰		軟らかい〜中位	全体にやや均質な粘土主体。未分解の有機物が多量に混入する。深さ15m付近、暗灰色〜灰色の火山灰質粘土がブロック状に混入する。粘性中位。	5/11 0.40 1.15	0	1		1/45	1						
15										5/11 0.40 1.15	1	2	1	4/30	4						
16	-16.20	2.50	16.50		粘土	暗灰		中位	比較的均質な粘土。深さ17m付近、砂質シルトの薄層が挟まれる。粘性強い。	5/11 0.40 1.15	2	2	3	7/30	7						
17					礫混じり砂	暗灰		中位〜密な	上部は細砂状を呈する。粒径不均一な中〜粗砂。長石が多量に混入する。φ2〜20mm程度の亜円〜亜角礫が少〜多量に混入する。含水大位。	5/11 0.40 1.15	11	13	16	40/30	40						
18	-18.60	2.40	18.90		シルト	暗灰		中位〜硬い	所々砂質シルト状を呈する。全体的にやや均質。所々に有機質粘土を挟在する。粘性強い。	5/11 0.40 1.15	12	11	12	35/30	35						
19					有機物混じり粘土	暗褐		中位〜硬い	全体に少〜多量に有機物が混じる。粘性強い。	5/11 0.40 1.15	1	2	2	5/30	5						
20	-24.20	2.65	24.50							5/11 0.40 1.15	2	4	3	9/30	9						
21										5/11 0.40 1.15	2	2	2	6/30	6						
22										5/11 0.40 1.15	3	4	3	10/30	10						
23	-27.70	3.50	28.00							5/11 0.40 1.15	2	3	3	8/30	8						
24										5/11 0.40 1.15	15	17	18	50/29	52						
25										5/11 0.40 1.15	13	20	17	50/28	54						
26										5/11 0.40 1.15	14	18	18	50/6	58						
27										5/11 0.40 1.15	18	17	15	50/8	54						
28	-31.03	3.33	31.33							5/11 0.40 1.15											




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ドラッグヤマザワ中山店新築工事 地盤調査

ボーリングN

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-2			調査位置		山形県東村山郡中山町大字長崎新町地内					北緯	38° 19' 37.70"		
発注機関	株式会社 ヤマザワ					調査期間		2021年 5月 13日 ~ 2021年 5月 15日			東経	140° 16' 44.20"		
調査業者名	株式会社 サムシング 秋田支店 電話 (018-881-5037)			主任技師		渋谷 朋樹		現場代理人	佐藤 直孝	コ 鑑 定 者	ア 者	小川 洋	ボーリング責任者	平尾 達也
孔口標高	KBM +0.39m	角 	方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-C		ハンマー 落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	38.45m							度	鉛直 90°	エンジン	ヤンマー TF-90VE		ポンプ	東邦地下工機 BG-3C

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) ドラッグストアヤマザワ中山店 新築工事

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	測 点 A		調 査 位 置		山 形 県 東 村 山 郡 中 山 町 大 字 長 崎 新 町 地 内						北 緯						
発 注 機 関						調 査 期 間		令 和 3 年 1 2 月 6 日 ~ 3 年 1 2 月 7 日				東 経					
調 査 業 者 名	株式会社 サムシング 秋田支店 電話（ 0 1 8 - 8 8 1 - 5 0 3 7 ）			主 任 技 師		渋谷 朋 樹		現 代 場 人		佐 藤 直 孝		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者		斉 藤 充	
孔 口 標 高	KBM -0.27m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地 盤 勾 配	鉛直 水平0° 90°	使 用 機 種	試 錐 機		Y B M E C O - 1 V I I I - S P T				ハンマー 落 下 用 具		半 自 動 落 下 式		
総 掘 進 長	20.45m						エ ン ジ ン		ヤ ン マ ー 3 T N V 7 0				ポ ン プ				

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) ドラッグストアヤマザワ中山店 新築工事

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	測 点 B		調 査 位 置		山 形 県 東 村 山 郡 中 山 町 大 字 長 崎 新 町 地 内				北 緯	
発 注 機 関					調 査 期 間	令 和 3 年 1 2 月 2 日 ～ 3 年 1 2 月 3 日			東 経	
調 査 業 者 名	株式会社 サムシング 秋田支店 電話（ 0 1 8 - 8 8 1 - 5 0 3 7 ）		主 任 技 師	渋谷 朋 樹		現 代 理 人	狩 野 洋 介	コ 鑑 定 者	ボーリング 責 任 者	斉 藤 充
孔 口 標 高		角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地 盤 勾 配 鉛 直 水 平 0° 90°	使 用 機 種	試 錐 機	Y B M E C 0 - 1 V I I I - S P T		ハンマー 落 下 用 具	半 自 動 落 下 式
総 掘 進 長	20.45m					エ ン ジ ン	ヤ ン マ ー 3 T N V 7 0		ポ ン プ	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) ドラッグストアヤマザワ中山店 新築工事

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	測点C		調査位置		山形県東村山郡中山町大字長崎新町地内				北緯	
発注機関					調査期間	令和3年12月1日～3年12月2日			東経	
調査業者名	株式会社 サムシング 秋田支店 電話(018-881-5037)		主任技師	渋谷 朋樹		現代場人	狩野 洋介	コ鑑ア者	ボーリング責任者	斉藤 充
孔口標高		角 180° 上  90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西  90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直  水平0° 90°	使用機種	試錐機	YBM ECO-1VⅢ-SPT		ハンマー落下用具	半自動落下式
総掘進長	20.45m					エンジン	ヤンマー 3TNV70		ポンプ	

[illegible]