ボーリング柱状図

調　査　名　コメリパワー岩見沢店地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No.1	調査位置	北海道岩見沢市2条東15丁目12−1他			北緯						
発注機関	株式会社コメリ			調査期間	平成 28年 1月 6日 ～ 28年 1月 9日	東経						
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（011−232−1344）	主任技師	吉田　透	現場代理人	日下田　亮	コア鑑定者	吉田　透	ボーリング責任者	石田　浩之			
孔口標高	H=35.29m	角度	上180° 下0° 90°	方向	北0° 西270° 東90° 南180°	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	試錐機	利根 TDC−1G	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	19.45m								エンジン	ヤンマー NFD−12	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	33.94	1.35	1.35		盛土	暗褐灰		軟らかい	不均質。 0.00～0.50m間、粘土・砂礫混在。 0.50～1.35m間、粘土主体、砂礫混入。
2									ほぼ均質な粘土。 上部は腐植質で、黄褐色を呈する。 粘性強い。 含水中位。
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						黄褐／暗褐灰／暗灰		非常に硬い	10m付近より暗褐灰色を呈する。粘性、含水は同様。
11									
12									
13									
14									14m付近より暗灰色を呈する。
15									
16									
17									17m付近より腐植物点在。
18									
19	15.84	18.10	19.45						

孔内水位(m)／測定月日	深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1/6 0.00	0.65	1	1/20	2	2/30	2
	0.95	1	1/20		2/30	
	1.15					
	1.45					
	2.15	4	6	6	16/30	16
	2.45					
	3.15	4	5	7	16/30	16
	3.45					
	4.15	4	5	6	15/30	15
	4.45					
	5.15	4	5	6	15/30	15
	5.45					
	6.15	4	5	6	15/30	15
	6.45					
	7.15	4	5	7	16/30	16
	7.45					
	8.15	4	6	7	17/30	17
	8.45					
	9.15	4	5	7	16/30	16
	9.45					
	10.15	4	6	8	18/30	18
	10.45					
	11.15	4	5	7	16/30	16
	11.45					
	12.15	5	8	9	22/30	22
	12.45					
	13.15	5	6	7	18/30	18
	13.45					
	14.15	4	6	6	16/30	16
	14.45					
	15.15	5	5	6	16/30	16
	15.45					
	16.15	4	6	7	17/30	17
	16.45					
	17.15	5	6	7	18/30	18
	17.45					
	18.15	5	5	6	16/30	16
	18.45					
	19.15	5	5	6	16/30	16
	19.45					

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
						1/6
						1/7
						1/8

ボーリング柱状図

調　査　名　コメリパワー岩見沢店地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No．2	調査位置	北海道岩見沢市2条東15丁目12－1他			北緯						
発注機関	株式会社コメリ			調査期間	平成 28年 1月 9日 ～ 28年 1月 13日	東経						
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（011－232－1344）	主任技師	吉田　透	現場代理人	日下田　亮	コア鑑定者	吉田　透	ボーリング責任者	石田　浩之			
孔口標高	H=33.50m	角度	上180° 下0° 90°	方向	北0° 西270° 東90° 南180°	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	試錐機	利根TDC－1G	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	15.45m								エンジン	ヤンマー　NFD－12	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験へ	掘進月日
					盛土	暗褐灰		中位	礫混じり粘土状。不均質。所々、砂混入。	0.40 1/12	0.65	2	2	2	6/30	6	0.50	現場透水試験	0.65		○		
1	32.50	1.00	1.00								0.95	3	5	5	15/30	13	1.00		0.95		○		
											1.15								1.15				
2									ほぼ均質な粘土。上部は凝灰質で、褐色を帯びる。半固結状の粘土塊点在。粘性強い。含水中位。		1.40	3	4	5	12/30	12			1.45		○		
											2.15												
3											2.45	3	5	6	14/30	14							
											3.15												
4											3.45	3	3	5	11/30	11							
											4.15												
5											4.45	3	4	5	12/30	12							
											5.15												
6											5.45	3	3	4	10/30	10							
											6.15												
7						褐灰～暗灰		硬い～非常に硬い	7m付近より暗褐灰色を呈する。粘性、含水は同様。		6.45	4	5	6	15/30	15							
											7.15												
8											7.45	4	4	6	14/30	14							
											8.15												
9											8.45	4	5	6	15/30	15							
											9.15												
10											9.45	4	5	6	15/30	15							
											10.15												
											10.45	5	5	7	17/30	17							
11									11m付近より暗灰色を呈し、上位よりも粘性若干弱くなる。		11.15												
											11.45	4	5	6	15/30	15							
12											12.15												
											12.45	4	5	7	16/30	16							
13											13.15												
											13.45	5	5	7	17/30	17							
14											14.15												
											14.45	5	5	7	17/30	17						1/15	
15	18.05	14.45	15.45								15.15												
											15.45												

ボーリング柱状図

調　査　名　コメリパワー岩見沢店地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No．3	調査位置	北海道岩見沢市2条東15丁目12－1他			北緯						
発注機関	株式会社コメリ			調査期間	平成 28年 1月 13日 ～ 28年 1月 16日	東経						
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（011－232－1344）	主任技師	吉田　透	現場代理人	日下田　亮	コア鑑定者	吉田　透	ボーリング責任者	石田　浩之			
孔口標高	H=32.52m	角度	180 上 90 下 0	方向	北 0 東 90 南 180 西 270	地盤勾配	水平0 鉛直90	使用機種	試錐機	利根TDC－1G	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	15.45m								エンジン	ヤンマー　NFD－12	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	31.67	0.88	0.88		盛土	暗褐		硬い	礫混じり粘土状。不均質。 レンガ片混入。
1									2m付近までやや軟質。粘性やや強い。含水多い。 2～5m間、腐植物混入。
2									
3									色調変化はあるが、全体にほぼ均質な粘土。 粘性強い。 含水中位。
4									
5									
6									6m付近より暗褐灰色を呈する。含水少ない。
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									12.5m付近より暗灰色を呈する。粘性中～やや強い。
14									
15	17.07	14.60	15.45			黄褐～暗褐灰～暗灰		軟らかい～非常に硬い	

孔内水位(m)／測定月日	深度 (m)	標準貫入試験 10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60
1/13 1.09	0.65	4	2	2	8/30	8
	0.95	2	2	2	6/30	6
	1.15					
	1.45					
	2.15	1/15	2/15		3/30	3
	2.45					
	3.15	3	3	4	10/30	10
	3.45					
	4.15	4	4	6	14/30	14
	4.45					
	5.15	4	5	6	15/30	15
	5.45					
	6.15	4	6	6	16/30	16
	6.45					
	7.15	4	5	6	15/30	15
	7.45					
	8.15	4	6	7	17/30	17
	8.45					
	9.15	5	6	8	19/30	19
	9.45					
	10.15	4	6	6	16/30	16
	10.45					
	11.15	4	6	6	16/30	16
	11.45					
	12.15	4	4	6	14/30	14
	12.45					
	13.15	5	5	7	17/30	17
	13.45					
	14.15	4	5	7	16/30	16
	14.45					
	15.15	5	5	7	17/30	17
	15.45					

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験へ
2.00	1	T	一軸圧密
2.56	1孔		
5.00	2	T	一軸圧密
6.00	2孔		

掘進 月日
1/13
1/14

ボーリング柱状図

調　査　名　コメリパワー岩見沢店地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No．4	調査位置	北海道岩見沢市2条東15丁目12－1他			北緯						
発注機関	株式会社コメリ			調査期間	平成 28年 1月 16日 ～ 28年 1月 18日	東経						
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（011－232－1344）	主任技師	吉田　透	現場代理人	日下田　亮	コア鑑定者	吉田　透	ボーリング責任者	石田　浩之			
孔口標高	H=30.62m	角度	180 上 90 下 0	方向	北 0 東 90 南 180 西 270	地盤勾配	水平0 鉛直90	使用機種	試錐機	利根TDC－1G	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	15.45m								エンジン	ヤンマー　NFD－12	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験へ	掘進月日
1	29.67	0.95	0.95		盛土	暗褐		硬い	礫混じり粘土状。不均質。レンガ片混入。	1/16 0.95	0.65	3	4	4	11/30	11			0.65	H-1	㊀	土粒子の密度	
2											0.95	4	1	2	3/30	4			0.95				
3									2m付近までやや軟質。		1.45	3	3	3	9/30	9							
4									色調変化はあるが、全体にほぼ均質な粘土。粘性強い。含水中位。1.5m付近より黄褐色を呈する。		2.45	5	5	7	17/30	17							
5											3.45	4	4	6	14/30	14							
6											4.45	4	5	6	15/30	15							1/16
7									6m付近より暗褐灰色を呈する。含水少ない。		5.45	5	6	6	17/30	17							
8											6.45	3	5	7	15/30	15							
9											7.45	5	6	6	17/30	17							
10											8.45	5	7	7	19/30	19							
11											9.45	5	6	7	18/30	18							
12									12m付近より暗灰色を呈する。粘性中位～やや強い。含水中位。		10.45	4	6	7	17/30	17							
13											11.45	4	5	6	15/30	15							
14											12.45	4	5	5	14/30	14							
15											13.45	5	6	8	19/30	19							
	15.17	14.50	15.45								14.45	5	6	7	18/30	18							1/18
											15.45												