ev.č. 088/12/Re/R

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ PROVOZNÍ REVIZI LYŽAŘSKÉHO VLEKU

provedená podle požadavků vyhl. MD č. 100/95 Sb., ČSN EN 1709 a ČSN EN 12397

Provozovatel:	**TJ Krupka, sdružení** U Stadionu 469/8 417 41 Krupka	IČO: 46070516
Druh zařízení:	**Lyžařský vlek typu TLV 12 – 400 m** **Slalomový svah**	
Den provedení prohlídky:	25.12.2012	
Prohlídku provedl:	Miroslav Razák	

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner

Rozsah provedené revize:	provozní revize lyžařského vleku (dále jen LV) METASPORT „TLV 12“
Majitel zařízení:	TJ Krupka
Provozovatel zařízení:	TJ Krupka, občanské sdružení
Umístění:	katastrální území obce Horní Krupka
Výrobce:	METASPORT Ostrava
Uvedení do provozu:	1984
Prohlídku provedl:	Miroslav Razák – revizní technik Dubí 2, Smetanovo návrší 266 osv. č.: I.1049-11/D-D.15
Prohlídky se zúčastnili:	p. Vlach - vedoucí provozu

Tento zpráva o provozní revizi LV obsahuje 7 stran, které jsou samostatně číslovány.
Zpráva byla vystavena ve 2 vyhotoveních a rozdělen následovně:

Rozdělovník:	1 x objednavatel 1 x revizní technik
Provozní zkouška byla provedena:	25.12. 2012
Den zpracování:	29.12. 2012
Den předání:	30.12. 2012

Miroslav RAZÁK
ev.č.: I.1049-11/D-D.15

Za objednavatele:

Revizní technik:

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah provozní revize:

Při prohlídce zařízení bylo postupováno podle požadavků ČSN EN 1709, ČSN EN 12397, ČSN EN 12929-1, ČSN EN 12929 – 7, ČSN 73 2611 a norem souvisejících.

1.2 Obsah provozní revize:

Provozní revize lyžařského vleku (dále jen LV) byla zaměřena na strojní část LV. Dne 25. 12. 2012 byla provedena prohlídka předložených dokladů, byla provedena fyzická prohlídka LV a instalované zařízení bylo odzkoušeno. Rozsah strojně technologické revize byl proveden podle následujících bodů:

- prohlídka dokladů
- prohlídka poháněcí stanice
- prohlídka nástupiště
- prohlídka podpěr
- prohlídka vratné stanice
- prohlídka výstupiště
- prohlídka dopravního lana a unášečů
- prohlídka trasy LV
- prohlídka ocelových konstrukcí

Měření strojního zařízení nebylo při této revizi prováděno.

1.3 Termín provozní revize:

Provozní revize je nutno provádět vždy před zahájením sezóny tj.

1 x ročně.

2. Technické údaje LV:

Dodavatel:	Metasport Ostrava
Typ:	TLV 12
Rok výroby:	1984
Výr.číslo:	151
Pohonná stanice:	dolní
Vratná stanice:	horní
Šikmá délka:	375,00 m
Převýšení:	77,20 m
Průměrný sklon:	19,3 %
Rychlost:	2,49 m/sec
Jízdní doba:	2,30 min.
Přepravní kapacita:	510 osob/hod
Počet podpěr:	4 ks
Dopravní lano:	Φ 11,2 mm, ocelové dle ČSN 02 4320.45
Napínací lano:	Φ 11,2 mm, ocelové dle ČSN 02 4320.45
Výkon motoru:	17 kW s rotorovým spouštěčem SOR I
Unášeče:	teleskopické, jednomístné, samoobslužné
Počet unášečů:	33 ks
Počet lyžařů na unášeči:	1
Interval mezi unášeči:	9,12 sec.
Vzdálenost mezi unášeči:	22,72 m
Brzda:	mechanická
Systém napínání:	mechanické, závažím 1152 kg v horní stanici

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner

Druh provozu	denní
Nadmořská výška poháněcí stanice	670,80 m. n. m.
Nadmořská výška vratné stanice	748,00 m. n. m.
Umístění pohonu LV	v poháněcí stanici, dolní
Umístění napínání LV	ve vratné stanici, horní
Tažná větev dopravního lana	levá

3. Prohlídka dokladů:

3.1 Předložené doklady:

- projektová dokumentace byla zpracovaná dodavatelem LV fy Metasport Ostrava vč. podélného profilu tratě
- technické podmínky provozu a údržby
- všeobecné pokyny provozu a údržby
- dopravní lano konstrukce Φ 11,2 mm, vyrobeno dle ČSN EN 12385-4, výrobce ŽBS Bohumín, a.s., ocelové šestipramenné, počet drátů 42, jmenovitá pevnost drátů 1570
- atest inspekční certifikát „3.1" č. 239/06 ze dne 29. 06. 2006, vystavil výrobce a prohlášení o shodě ze dne 29.06.2006
- záplet proveden dne 28.09.2006, provedl Ing.Jan Vojtěch, číslo osvědčení 1587/70/06/BT/IC/S, defektoskopie nebyla provedena.
- napínací a kotevní lano stejné konstrukce se stejnými doklady jako lano dopravní
- protokol o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení (UTZ) v provozu podle § 48 odst.1) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů č.j. 030/2007/1049 ze dne 23.09.2007
- průkaz určeného technického zařízení, průkaz způsobilosti ev. číslo PZ 0964/07-D.15, evid. číslo UTZ: 100-826 ze dne 08.11.2007
- poslední provozní revizi ze dne 04.12.2011, ev.č. č.075/11/Re/R provedl Miroslav Razák, č. osvědčení I.1049-11/D-D.15
- revizní zpráva el. zařízení LV ev. č. 568/12/MRJ ze dne 23.12.2012 zpracovaná rev. technikem Miroslavem Razákem jr., číslo osvědčení 0636-11/D-E2.000-A
- doklad o provedeném školení obsluh LV na zimní sezónu 2012 – 2013, ze dne 15.11.2012
- povozní deník s údaji o prováděné údržbě a prováděných prohlídkách

Provedená prohlídka: **bez závad**

4. Prohlídka strojní části LV:

4.1 Poháněcí stanice:

Tato stanice je řešena jako spodní. Na betonovém základě je umístěna vlastní ocelová konstrukce s poháněcí jednotkou a s lanovým kotoučem. Poháněcí jednotka LV je osazena elektromotorem, převodovkou a brzdou (mechanickou). Dopravní lano je naváděno a vyváděno s lanového kotouče pomocí 4 ks tlačných kladek na tažné i vratné větvi. Lanový kotouč má ochranu proti vypadnutí lana. Teleskopy jsou vedeny do stanice (na poháněcí

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner

lanový kotouč) pomocí naváděcího zařízení. Celá poháněcí stanice je umístěna ve venkovním prostředí.
Byla provedena kontrola obložení lanového kotouče, obložení kladek a funkčnosti poháněcí stanice.

Provedená prohlídka: **bez závad**

4.2 Nástupiště:
Je umístěno v prostoru před poháněcí stanicí. Na nástupišti je přítomna trvalá obsluha. STOP tlačítka jsou osazena na hlavním rozváděči a přenosné na stanovišti obsluhy. Nástupiště je upraveno a v zimním provozu ohrazeno plůtkem a informačními tabulkami. Je zde trvalá obsluha.

Provedená prohlídka: **bez závad**

4.3 Traťové podpěry:
Trasa LV je osazena celkem 4 ks podpěr. Podpěry jsou provedeny z ocelových trubek, na kterých jsou osazena ramena (příčníky) s kladkovými bateriemi, montážními plošinami a výstupními žebříky. Jedná se o jednotné provedení těchto podpěr, na kterých jsou osazeny tlačné nebo nosné kladkové baterie o průměru 200 mm vyložené gumovým obložením. Každá baterie je osazena zachycovači lana proti výpadku na rameno a výpadku lana na venkovní stranu. Dále jsou osazeny kladkové baterie snímači stavu lana (SPL) a to jak na tažné tak i na vratné větvi. Každá podpěra je samostatně uzemněna na společnou uzemňovací síť.

Osazení jednotlivých podpěr:	větev tažná	větev vratná
Podpěra č.1	2T+2T	2T+2T+1naváděcí
Podpěra č.2	1T+2N	2N+1T
Podpěra č.3	2T+2N	2N+2T
Podpěra č.4	2 N+2N	2N+2N

Provedená prohlídka: **bez závad**

4.4 Vratná stanice:
Je umístěna jako horní stanice. Jedná se klasickou stanici se zapíracím sloupem a letmo uchyceným lanovým kotoučem, který je napínán pomocí závaží. Stabilita lanového kotouče je zajišťována pomocí stabilizačních lanek. Lanový kotouč není zajištěn jistícím lanem. Svodič teleskopů je osazen a je napínán volně umístěným závažím.

Vratná stanice je ohrazena při zimním provozu plůtkem a osazena výstražnými tabulkami.

Dále jsou osazeny ve výstupní stanici 2 ks vypínacích branek a STOP tlačítkem. Bezpečnostní tabulky jsou osazeny předepsaným způsobem. Stanice je uzemněna na společnou uzemňovací síť.

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner

5 Zjištěné nedostatky:
Nebyly zjištěny.

6 Závěr a vyhodnocení provozní revize
Provozní revize byla provedena především podle ustanovení ČSN EN 1709, ČSN EN 12397, ČSN EN 12929-1, ČSN EN 12929 – 7, ČSN 73 2611 a norem souvisejících. Provozní zkouška byla provedena na LV typu METASPORT „TLV 12".

Provozní revize byla zaměřena na:
- prohlídku zařízení LV
- vyzkoušení LV
- prohlídku předložených dokladů

Provedenými úkony bylo zjištěno, že LV je provozován podle PD, technických podmínek výrobce v solidní technické úrovni a je řádně udržován při respektování platných ČSN a předpisů.

Na základě provedených úkonů a zjištění je možno konstatovat, že LV je

schopen bezpečného provozu.

Při předání byl zástupce provozovatele, vedoucí provozu G. Vlach seznámen se zněním provozní revize a na závěr tohoto jednání byla tato zpráva oboustranně odsouhlasen.

Miroslav RAZÁK
Provozní revizní technik pro lanové dráhy a lyžařské vleky
ev.č.: I.1043-11/D-D.15

Miroslav Razák
revizní technik

Scanned with CamScanner Skenováno pomocí CamScanner