


TITANIC

THE ARTIFACT EXHIBITION




TITANIC

LA TRAGEDIA

El RMS Titanic - Royal Mail Steamship Titanic - pretendía dominar el negocio de los viajes transoceánicos a principios del siglo XX. Durante su viaje inaugural, chocó contra un iceberg, situación que provocó su posterior destrucción y hundimiento. El siniestro del Titanic se considera uno de los naufragios más famosos de la historia, debido a los hechos y circunstancias que rodearon la tragedia, y la atención pública mundial que acarree su hundimiento.

CONSTRUCTOR	Harland & Wolff Yards
PROPIEDAD	White Star Line
NACIONALIDAD	Británica
INICIO CONSTRUCCIÓN	31 marzo 1909
VIAJE INAUGURAL	10 abril 1912
VELOCIDAD MÁXIMA	23 kn (43 km/h)
PODER	29 calderas
TONELAJE	46.329 toneladas
ALTURA	53 metros



BANDERA BRITÁNICA
Para identificar la procedencia del buque en aguas internacionales.

GALERÍA DE PASEO
El espacio de la Popa era el único lugar de la cubierta que podía utilizar la tercera clase.

HÉLICE CENTRAL
De cuatro aspas. Fabricada en bronce y fundida en una sola pieza. Pesaba 22 toneladas.

PROPULSIÓN
Dos hélices laterales de tres aspas.



TRIPULACIÓN

La tripulación del viaje inaugural del Titanic la conformaban 885 personas, únicamente sobrevivieron 212.

MARINERÍA	MÚSICOS
491 Camareros/servientes	La banda Wallace Hartley tocaba el abordaje del Titanic. Durante el hundimiento, los ocho miembros de la banda tocaron en la cubierta de botes. No dejaron de tocar aun cuando sabían que el buque se hundiría. Ninguno sobrevivió.
289 Calderos/maquinistas	
7 Administrativos	
5 Funcionarios de correo	
2 Limpiaventanas	
2 Encargados de baños	
2 Radiotelegrafistas	
39 Marineros	
28 Ingenieros	
8 Músicos	
7 Carpinteros	
7 Oficiales	
2 Médicos	
1 Gobernanta	

EDWARD JOHN SMITH	BRUCE ISMAY
Capitán del Titanic, se hundió con el barco. Era el comandante más prestigioso de la White Star Line.	Propietario del barco, se subió al bote plegable C a la 1:40 de la noche y sobrevivió al hundimiento.
THOMAS ANDREWS	WILLIAM M. MURDOCH
Director general de Harland & Wolff, encargado de la construcción del Titanic, falleció en el naufragio.	Era el oficial al mando en el puente del Titanic la noche que el buque se hundió. Murió en el naufragio.

LA TRAYECTORIA




LA TRAGEDIA, 14 DE ABRIL DE 1912



LA COLISIÓN

Para la construcción del Titanic fueron necesarios tres millones de remaches, con un peso total de 1.200 toneladas, para unir las planchas de hierro (de una pulgada de espesor) que formaban el doble casco.

Para la proa y la popa del barco se usaron remaches de hierro fortalecidos con escoria que se colocaron manualmente. Estos remaches no fueron lo suficientemente resistentes para soportar el impacto a una presión de 6,350 kg. Según una prueba solo resistían 4,500 kg.



EL HALLAZGO

Gracias a los avances tecnológicos, el 1 de septiembre de 1985 los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel descubrieron los restos del Titanic a una profundidad de 3,800 metros, a cierta distancia de donde se creían que estaban originalmente, y deteriorándose rápidamente. El descubrimiento confirmó que el barco se partió a la mitad al hundirse. Ambas partes estaban a una distancia de 600 metros, quedando remanentes del interior del buque entre ellas.

EL CALIFORNIAN

La noche del naufragio el Titanic se encontraba muy cerca del Californian, éste último al mando del capitán Stanley Lord, quien ordenó parar motores a las 22:20 hrs. debido a que estaba rodeado por numerosos bancos de hielo. Cada cinco minutos el Titanic lanzó señales de auxilio que fueron divisadas por la tripulación del Californian, sin embargo las bengalas eran de color blanco en lugar de rojas, propias de señal de auxilio; el Californian no les prestó atención ya que pensaron que se debían a una fiesta a bordo del Titanic. La controversia de si el Californian podría haber salvado más vidas sigue en debate.



EL CARPATHIA

El Carpathia fue el buque que dio asistencia a los 711 pasajeros sobrevivientes del Titanic. A las 3:30 hrs. del 15 de abril de 1912 los pasajeros de los botes vieron las luces y señales del Carpathia, proveniente de Nueva York, comandado por Arthur Rostrom. A las 4:10 hrs. el bote salvavidas No.2 es el primero que es recuperado, el primer sobreviviente del Titanic en embarcar el Carpathia fue el cuarto oficial Joseph Boshall, el último pasajero rescatado fue el segundo oficial Charles Lightoller, a las 8:10 hrs. Cuatro días después, el 18 de abril el Carpathia llega a Nueva York con los 711 pasajeros rescatados.


COMPARTIMENTOS

Los mamparos dividían el Titanic en 16 compartimentos estancos. Por economía y para facilitar el desplazamiento por el barco, cada mamparo llegaba solo hasta la altura necesaria para evitar que se inundara el siguiente. En caso de emergencia, el barco podía flotar hasta con cuatro de estos inundados. Durante la colisión, se inundaron seis compartimentos, provocando el hundimiento.


Si el Titanic hubiera chocado de proa (de frente) contra el iceberg, solo los dos primeros compartimentos se habrían inundado, lo que habría permitido al barco seguir navegando.

TORRE DE VIGÍA
Aquí fue donde el marino Frederick Fleet dio el primer grito de "Iceberg al frente". Después testificó que de haber tenido los binoculares podría haber visto el iceberg mucho antes.

ANCLA
El Titanic tenía tres anclas que en conjunto pesaban 31 toneladas, el ancla principal, tenía un peso de 16 toneladas y se levantaba con una enorme cadena cuyos eslabones pesaban cada uno 79.37 kg.



PASAJEROS



BOTES SALVAVIDAS

El Titanic estaba equipado con 3,560 chalecos salvavidas, 48 salvavidas y 20 botes salvavidas, cada uno de estos botes llevaba: agua, lámpara, remos, brújula, botiquín, velas y mástil.

El Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todo el pasaje. El hundimiento se saldó con 1,517 muertos, debido a la hipotermia o el ahogamiento, el 50% de la tercera clase murió.

El 13 de mayo de 1912, la tripulación del RMS Oceanic encontró, a 320 km de donde el Titanic se había hundido un mes antes, un bote salvavidas que no había sido rescatado, el Collapsible A. En el bote hallaron tres cuerpos en descomposición; dos de ellos eran ingenieros que trabajaban en la sala de máquinas del Titanic y el otro cadáver era de Thomson Beattie pasajero de primera clase. Al parecer 30 personas lo abordaron muriendo por las bajas temperaturas.

HAROLD LOWE
Quinto oficial del Titanic. Durante la tragedia, solo el bote salvavidas No. 14, bajo sus órdenes, regresó para rescatar gente, sacando del agua con vida a cuatro personas; aunque una de éstas murió poco después.

