| |
|---|
| עדכון 2022//10/5 |
| :עורך |
| |
| **פירוט אי התאמה או ממצאים** |
| זליגת שמן בחוות מיכלים למעצרה |
| אי סדר באזור האחסון של פסולת קרטון |
| זליגת שמן באזור טיגון |
| פיזור פסולת עץ באזור המפעל |
| אי סדר באזור המלגזות |
| שפכים עובד ביעילות נמוכה בוצה לא יצאת מהמתקן |
| עומס על מערכת השטיפות |
| אי ניקוי רצפים באזור התפעול |
| ברז מים בייצור שנשר פתוח |
| זליגת שפכים לשטח השפכים |
| נזילות מים באזור השטיפה של תפוחי האדמה |
| חומרי גלם לא מאוחסנים על מדפים מתאימים |
| אזור רוטוסטרנר מלוכלל בשמן ברצפה |
| פיצוץ מים וצריכה מופרז בצריכת המים |
| נזילה מבור ביוב המוביל שפכים |
| אחסון קוביות בסיס במיתקן השפכים לא בצורה תקינה בתוך המאצרה |
| אריזות ריקות מפוזרות ליד מחלקת מעוצבים |
| נזילת שמן ליד המטגנת |
| נזילת שפכים מבור הרוטו סטרנר |
| נזילת שמן מקוביה |
| נשפף בוצה שפכים ממכולה |
| איזור מלגזות נזילת שמן |
| איזור קרון קילוף בזל נזילה מהקרון |
| קוביה לא מסומנת |
| גריקנים לא מאוחסנים לפי הנוהל בתוך מעצרה |
| נזילות באזור השפכים |
| אזור הקרטונים מלאה בקרטונים לפינוי |
| קבלת כימיקלים בצורה לא תקינה איחסון לא תקין |
| אזור מעוצבים איחסון לקוי של חומרים |
| אזור אריזות ריקות(קרטון,ניילון , עץ) מבולגן |
| שפך ממיכל לבן בשפכים |
| תעלות ניקוז מלאות באיזור המט"ש |
| פסולת במאצרה באזור הדוודים |
| פסולת במאצרה באזור הדוודים |
| זליגת שמן באזור מטגנת התפוחי אדמה |
| תקלה במערכת טיפול באוויר הפליט |
| קוביות לאיחסון כימיקלים מלאות במי גשם |
| הדלפת שמן מאחד המנועים באזור הייצור |
| זליגת חומרי ניקוי מכלי אחסון שבור בחצר |
| נזילה מקו המים החמים באזור הדוודים |
| נזילת שמן ממכונה במעוצבים |
| מערכת השטיפה הציפה את אזור הייצור |
| נזילת מים מקו ביוב במתחם השפכים |
| הצטברות פסולת לא מפונה במתחם הייצור |
| סתימה בקו ניקוז באזור הייצור |
| הצטברות חומרי ניקוי במתחם הקווים |

| |
|---|
| נזילת מים מקו אספקת מים באזור הייצור |
| מים עומדים מתחת לקווי הייצור |
| פיצוץ בצנרת ביוב שגרם להצפה |
| הצטברות כימיקלים במתחם אחסון |
| שפיכת חומרי ניקוי בעת העמסה |
| חדירת מים לאזור אחסון חומרים |
| אחסון לא תקין של פסולת מסוכנת |
| העדר סימון על כימיקלים באזור האחסון |
| הצטברות פסולת לא ממוינת במתחם הייצור |
| סימון לא ברור על מיכל אחסון |
| רצפה מלוכלכת באזור האריזה |
| שקיות פסולת שנשכחו ליד המפעל |
| שמן נזל ממכונה באזור האריזה עקב איטום פגום או בלאי ברכיבים |
| הצטברות חומרים שומניים ושאריות פסולת גרמו לחסימת ניקוז באולם הייצור |
| אשפה ופסולת חומרים שונים הושארו ללא מיון במתחם החצר |
| מים הצטברו באזור אחסון כימיקלים עקב שיפועים לא מתאימים במתחם |
| מיכלים עם חומרים כימיים אוחסנו ללא שילוט ברור, מה שמקשה על זיהוי |
| נזילה משמעותית התגלתה בצנרת הראשית באזור הייצור |
| הצטברות של פסולת אורגנית ופלסטיק באזור העבודה גרמה לעיכובים |

נזילת שמן ממיכל התפשטות
זליגת שמן טיגון מצנרת הזנה למאצרה בחוות המיכלים
פסולת אריזות פלסטיק מפוזרת באזור חצר הייצור
הצטברות מי שטיפה מזוהמים בשמן באזור קו הטיגון
נזילת שפכים שומניים מבור שאיבה
ליד אזור שטיפת קווים (KOH) זליגת חומר ניקוי
אחסון גריקנים של חומרי הדברה שלא על מעצרה
ריח חריף של שמן טיגון משומש באזור אחסון פסולת
מים עומדים מזוהמים באזור מחסן כימיקלים
נזילת שמן ממכונת הטיגון לתעלת ניקוז
פסולת קרטון ופלסטיק לא ממוינת ליד קו האריזה
דליפת מים מקו שטיפה לאזור אחסון חומרי גלם
זליגת שמן טיגון משומש ממיכל איסוף לרצפה
סתימת תעלת ניקוז שפכים באזור השטיפות
קוביות כימיקלים ללא תווית זיהוי באזור המט"ש
פיזור פסולת עץ ומשטחים שבורים באזור החצר
נזילת שפכים מצינור הולכה למט"ש
הצטברות שמן על גג מאצרה בחוות מיכלים
פסולת אורגנית (קליפות תפו"א) לא מפונה מזה יומיים
אחסון חומרי ניקוי חומציים ובסיסיים יחד
מיכל שמן טיגון משומש נזל לקרקע ליד אזור פינוי
שפיכת בוצה שפכים ליד מתקן הצנטרפוגה
חומר גלם (תפוחי אדמה רקובים) מפוזר באזור פריקה
זליגת שמן ממנוע מכונת חיתוך באזור הייצור
הצטברות מים מזוהמים מתחת למטגנת
אריזות כימיקלים ריקות לא פונו מאזור השפכים
ריח חזק של אמוניה באזור חדר המכונות
נזילת שמן מברז ניקוז של מיכל שמן טיגון
פסולת מעורבת (קרטון, פלסטיק, אורגני) בפח אחד
ללא מעצרה ליד מתקן השפכים (KOH) קוביות בסיס
מי גשם הצטברו במאצרה של חוות מיכלי שמן
תקלה במערכת ניטור פליטות ארובה

שמן טיגון משומש נשפך בזמן העברה למיכל איסוף
באזור אחסון (MSDS) מיכלי כימיקלים ללא גיליון בטיחות
נזילה ממערכת מיזוג אוויר לתוך אזור אחסון מזון
הצטברות אבק ושומן על מסנני מערכת אוורור
פסולת שמן טיגון לא פונתה בזמן מהמפעל
זליגת שמן מהידראולי של מכבש תפוחי אדמה לניקוז
מיכל כימיקלים (חומצה) עם סדק במאצרה
סתימת מערכת ניקוז גשם באזור חצר המפעל
רעש חריג ממערכת טיפול באוויר – חשש לתקלה
נזילת שפכים מצינור ראשי באזור המט"ש
הצטברות שומן בתעלות ניקוז באזור המטגנות
דליפת חומר כימי מצינור הזנה למתקן השפכים
מי שטיפה מזוהמים בשמן זורמים לניקוז גשם
פסולת קרטונים לא מפונה מזה 3 ימים
הצטברות חומרים שומניים בבור ניטרול שפכים
אחסון לא תקין של כימיקלים – חומרים לא תואמים יחד
נזילת שמן ממיכל אחסון שמן טיגון חדש
פסולת בניין מעבודות שיפוץ מפוזרת בחצר
מערכת סקראבר לא עובדת – פליטת אדים ללא טיפול
גריקני חומרי ניקוי מאוחסנים ישירות על הקרקע
דליפת שפכים שומניים מצינור הולכה ישן
הצטברות שמן טיגון משומש ליד אזור פינוי – חשש לזיהום קרקע
הורדה של שפכים בצורה לא מדודה גורמת לעומס כימיקלים על המט"ש
שלכת פסולת מסוג תפוחי אדמה וציפס לתוך תעלות הביוב ולא אוספים לתוך מיכלים, ונקודות שנשפך ציפס לתוך תעלות ה

**מס טופס: - טופס מעקב אי התאמות ופעולות מת**

| תאריך | סיבת שורש |
|---|---|
| 1/8/2023 | תקינות  הצנרת |
| 1/15/2023 | חוסר ארגון באזור האחסון |
| 2/12/2023 | תיקון זמני בוצע במקרה 1 |
| 2/19/2023 | חוסר טיפול תקין בפסולת |
| 2/26/2023 | חוסר ארגון באזור המלגזות |
| 3/12/2023 | עומס על מתקן השפכים |
| 3/19/2023 | תהליך הייצור הנוכחי גרם לבריחה וסתימה של הבור חול |
| 3/19/2023 | איכויות מתקן השפכים |
| 4/9/2023 | חוסר תכנון ניקיון תקין |
| 4/16/2023 | עבודה לא לפי הנהלים |
| 4/23/2023 | תקלה במתקן השפכים |
| 5/1/2023 | תקלה במערכת השטיפה |
| 5/1/2023 | מחסור במיקום |
| 5/14/2023 | אי המידה בנהלים |
| 5/14/2023 | כשל מערכתי של ציוד |
| 5/24/2023 | נזק מכני על ידי מלגזה לבור ניקוז שפכים |
| 5/24/2023 | אחסון לקווי |
| 6/1/2023 | אחסון לקווי וטיפול לא נכון באריזות |
| 6/19/2023 | חוסר בתחזוקה שותפת |
| 7/2/2023 | תקלה במערעת המשאבות |
| 7/9/2023 | חוסר הקפדה על הנהלים איחסון נכון |
| 8/8/2023 | תקלה מכנית במכולה |
| 8/28/2023 | חוסר ארגון באזור המלגזות |
| 9/3/2023 | תחזוקה מונעת לקויה |
| 9/16/2023 | עבודה לא לפי הנהלים |
| 9/23/2023 | עבודה לא לפי הנהלים |
| 11/15/2023 | בעיה בתקינות מכונת הסחיטה |
| 11/29/2023 | עומס פינוי קרטונים |
| 12/4/2023 | עבודה לא לפי הנהלים |
| 12/20/2023 | חוסר טיפול תקין בפסולת |
| 12/20/2023 | עומס פינוי אריזות ריקות |
| 1/7/2024 | תקלה במשאבה |
| 2/20/2024 | אי הקפדה על נהלים |
| 2/20/2024 | אי הקפדה על נהלים |
| 2/22/2024 | .ליקויים בתחזוקת מכונות |
| 3/1/2024 | .סינון לקוי במערכת טיפול באוויר |
| 3/8/2024 | .חוסר בכיסוי והגנה על קוביות האיחסון בחוץ |
| 3/22/2024 | תחזוקה לקויה של מערכת |
| 3/29/2024 | כלי אחסון פגום |
| 4/5/2024 | פגם בקו המים החמים |
| 4/30/2024 | ניתפס ברז שגרם לנזילה |
| 5/10/2024 | תחזוקה לקויה של מערכת השטיפה |
| 6/18/2024 | תקלה במערכת הביוב |
| 7/5/2024 | העדר פינוי בזמן |
| 7/25/2024 | תחזוקה לקויה של קווי הניקוז |
| 8/15/2024 | חוסר סדר בניהול חומרי ניקוי |

| | |
|---|---|
| 6/2/2024 | תקלה במערכת האספקה |
| 6/11/2024 | בעיות שיפועים בניקוז |
| 6/19/2024 | תקלה במערכת הביוב |
| 6/28/2024 | אי פינוי בזמן של כימיקלים |
| 7/7/2024 | טעינת חומרים לא מבוקרת |
| 7/15/2024 | העדר כיסוי מתאים לאזור |
| 7/23/2024 | חוסר סדר בניהול פסולת |
| 8/8/2024 | חוסר סימון מתאים |
| 8/15/2024 | חוסר סדר בפינוי פסולת |
| 8/22/2024 | חוסר תשומת לב בסימון |
| 9/18/2024 | העדר ניקוי בזמן |
| 9/25/2024 | אי פינוי פסולת בזמן |
| 9/30/2024 | תחזוקה לקויה |
| 10/5/2024 | תחזוקה לא סדירה |
| 10/15/2024 | אי סדר בפינוי פסולת |
| 10/25/2024 | בעיה בניקוז |
| 11/10/2024 | חוסר סימון |
| 11/20/2024 | תקלה בצנרת |
| 12/15/2024 | פינוי לא סדיר |
| 1/18/2025 | בבדיקה |
| 2/3/2025 | איטום לקוי בצנרת |
| 2/10/2025 | עומס בפינוי אריזות |
| 2/18/2025 | ניקוז לקוי באזור הייצור |
| 2/24/2025 | תקלה במשאבת השפכים |
| 3/2/2025 | ברז פגום בתחנת ניקוי |
| 3/10/2025 | חוסר הקפדה על נהלים |
| 3/17/2025 | מיכל פסולת שמן לא סגור כראוי |
| 3/24/2025 | שיפוע ניקוז לא תקין |
| 4/2/2025 | בלאי באיטום מכונה |
| 4/10/2025 | חוסר סדר בפינוי |
| 4/24/2025 | צנרת סדוקה |
| 5/2/2025 | מיכל מלא מדי |
| 5/10/2025 | הצטברות שומן ופסולת מוצקה |
| 5/17/2025 | חוסר סימון לאחר מילוי |
| 5/24/2025 | חוסר פינוי בזמן |
| 6/2/2025 | שחיקה בצינור |
| 6/10/2025 | גלישת שמן בזמן מילוי |
| 6/17/2025 | עיכוב בקבלן פינוי |
| 6/24/2025 | חוסר ידע בנהלי הפרדה |
| 7/2/2025 | מיכל סדוק |
| 7/17/2025 | תקלה בצנטרפוגה |
| 7/24/2025 | עיכוב בטיפול בסחורה פגומה |
| 8/2/2025 | בלאי מכני |
| 8/10/2025 | שיפוע ניקוז לא מתאים |
| 8/17/2025 | חוסר פינוי בזמן |
| 8/24/2025 | נזילה קטנה ממערכת הקירור |
| 9/2/2025 | ברז לא סגור כראוי |
| 9/10/2025 | חוסר הקפדה על מיון |
| 9/17/2025 | אחסון לקוי |
| 9/24/2025 | חוסר ניקוז במאצרה |
| 10/10/2025 | כשל בחיישן |

| | |
|---|---|
| 10/17/2025 | צינור העברה קצר |
| 10/24/2025 | חוסר בתיעוד |
| 11/2/2025 | תחזוקה לקויה של מערכת מיזוג |
| 11/10/2025 | חוסר ניקוי סדיר |
| 11/17/2025 | עיכוב בקבלן פינוי |
| 12/2/2025 | איטום פגום |
| 12/10/2025 | בלאי מכני של המאצרה |
| 12/17/2025 | הצטברות עלים ופסולת |
| 12/24/2025 | בלאי במאוורר |
| 1/2/2026 | קורוזיה בצינור |
| 1/17/2026 | תדירות ניקוי נמוכה |
| 2/2/2026 | חיבור צנרת רופף |
| 2/10/2026 | חיבור שגוי של ניקוז שטיפה |
| 2/17/2026 | קבלן פינוי לא הגיע |
| 3/10/2026 | תדירות ניקוי נמוכה |
| 3/17/2026 | חוסר ידע בנהלי הפרדה |
| 4/2/2026 | חיבור לא תקין |
| 4/10/2026 | חוסר סדר בקבלן שיפוצים |
| 4/17/2026 | כשל במשאבה |
| 4/24/2026 | חוסר מעצרות פנויות |
| 5/2/2026 | קורוזיה בצנרת ישנה |
| 5/10/2026 | עיכוב בפינוי שמן |
| 6/4/2026 | יש עבודה לפי הנהלים |
| 6/4/2026 | עבודה לא לפי הוראות |

**קנות**

| איכות סביבה |
| --- |
| **פעולת תיקון( עצירת האי התאמה)** |
| ספיחה של השמן הנוזל |
| סידור אזור האחסון |
| ביצוע אחזקה מונעת |
| ניקיון האזור פסולת העץ |
| סידור אזור המלגזות וניקון האזור |
| הורדת ספיקות ותיקון הצנטרפוגה |
| הזמנה ביובית לפתיחת הסתימה |
| אין |
| ניקיון מידי של האזור |
| סגירת הברז |
| תיקון מיידי של תקלה במתקן השפכים ובדיקת שאר המתקנים |
| תיקון מיידי של תקלה במערכת השטיפה |
| סידור המחסן והקפדה על אחסון על מעצרות |
| ניקיון מידי וספיגה של השמן |
| תיקון הפיצוץ |
| תיקון בור במידי |
| הכנסת קוביה בצורה תקינה למאצרה |
| העברה של האריזות הריקות למקום יעודי לאיחסון |
| תיקון מקור הנזילה |
| תיקון התקלה |
| החסנה על מעצרה |
| תיקון המכולה |
| ספיגה וניקיון של השפך |
| תיקון אזור הנזילה |
| שילוט החומר |
| איחסון לפי הדרישה במעצרה 110% |
| טיפול במערך הסחיטה |
| תזמון בתדירות גבוהה יותר פינוים |
| יש לאחסן את הכימיקלים על גבי מעצרות 110% |
| לאחר שימוש יש לפנות מיד את החומר למקום יעודי |
| תזמון בתדירות גבוהה יותר פינוים |
| תיקון משאבה מיכל לבן בשפכים |
| שאיבת התעלות |
| ניקוי ופינוי הפסולת מהמאצרה |
| .סגירת מקור הזליגה וניקוי השמן |
| הוחלפו פילטרים סתומים |
| .פינוי מי הגשם מהקוביות והבטחת כיסוי מתאים |
| סגירת הנזילה, ניקוי ההדלפה ובדיקת כל חלקי המערכת |
| .החלפת הכלי השבור וניקוי האזור מחומרי הניקוי הדולפים |
| .חיפוי ותיקון הקו הפגום למניעת נזילות נוספות |
| הברז תוקן מידית |
| סגירת מערכת השטיפה, ניקוי מיידי של האזור |
| תיקון הנזילה וניקוי השטח |
| פינוי מיידי של הפסולת |
| פתיחת הסתימה וניקוי יסודי של האזור |
| פינוי חומרי הניקוי וניקוי האזור |

| |
|---|
| תיקון מיידי של הקו וניקוי השטח |
| ניקוי האזור ותיקון שיפועי הניקוז |
| תיקון הצנרת וניקוי יסודי של האזור |
| ניקוי ופינוי הכימיקלים |
| ניקוי האזור והסרת החומרים |
| ניקוי ופינוי המים וניקוי השטח |
| פינוי מידי של הפסולת |
| סימון מיידי של כל מיכלי הכימיקלים |
| פינוי מיידי של הפסולת |
| תיקון הסימון והבהרת השלטים |
| ניקוי מיידי של הרצפה |
| פינוי מיידי של השקיות |
| ניקוי וסגירת מקור הזליגה |
| פתיחת הסתימה וניקוי האזור |
| מיון הפסולת |
| ניקוי המים ותיקון מערכת הניקוז |
| סימון מיידי של המיכלים |
| תיקון הצנרת וניקוי האזור |
| פינוי מיידי של הפסולת |

ספיגה וניקיון של האזור
ספיגה וניקיון מיידי של המאצרה
איסוף מיידי של הפסולת
שאיבת המים המזוהמים
תיקון המשאבה וניקוי הבור
סגירת הברז וניקוי האזור
העברת הגריקנים למעצרה
סגירת המיכל וניקוי האזור
שאיבת המים וניקוי
ספיגת השמן וניקוי התעלה
מיון ופינוי מיידי
סגירת הנזילה וניקוי
ספיגה וניקוי מיידי
פתיחת הסתימה
סימון מיידי של הקוביות
פינוי וניקוי האזור
תיקון מיידי של הנזילה
ניקוי הגג והמאצרה
פינוי מיידי והזמנת קבלן חלופי
הפרדה מיידית של החומרים
ספיגה וניקוי הקרקע
ניקוי האזור ותיקון התקלה
פינוי מיידי לפח פסולת אורגנית
ספיגה וניקוי האזור
שאיבה וניקוי
פינוי מיידי
איתור וסגירת הנזילה
סגירת הברז וניקוי
מיון מחדש של הפסולת
העברה למעצרה תקנית
שאיבת מי הגשם
החלפת חיישן פגום

ניקוי מיידי
הדפסה והצמדת גיליונות בטיחות
תיקון הנזילה מיידית
ניקוי מסננים
פינוי דחוף
ספיגה וסגירת מקור הזליגה
העברה למאצרה תקינה
פתיחת הסתימה וניקוי
כיבוי והפעלת מערכת גיבוי
תיקון מיידי
ניקוי יסודי של התעלות
הידוק החיבור וניקוי
סגירת הזרימה מיידית
פינוי דחוף עם קבלן חלופי
ריקון ושאיבת הבור
הפרדה מיידית לפי סיווג
סגירת הנזילה וניקוי
פינוי מיידי של הפסולת
הפעלת מערכת גיבוי
העברה למעצרה
תיקון הנזילה
ספיגה וניקוי הקרקע
הורדה לפי נוהול
בדיקה מקור הפסלות מהייצור

| |
|---|

| |
|---|
| **פעולה מתקנת נדרשת** |
| תיקון הצנרת וניקוי מהיר של האזור |

פינוי קרטונים בתדירות גבוהה יותר

| |
|---|
| ארגון וניקוי שטח ופינוי פסולת עץ בתדירות גובהה יותר |

פיקוח של מנהל המחלקה לסדר באזור

| |
|---|
| החלפת הצנטרפוגה ומתקן השפכים |
| שיפור תהליך הקילוף והרחבת המערכת הבור |
| נרכש סוחט חדש לטיפול יעיל יותר השפכים |
| חידוד על ידי המפעיל על סנדר וניקיון |
| חידוד הנהלים ושילוט נכון של הברז |

.תחזוקה נכונה של המתקן

הוספו מספר מאצרות
חידוד נהלים ואיחסון אריזות

| |
|---|

גידור של הבור
חידוד של נהלים
חידוד הנהלים

| |
|---|
| יותר דגש על תחזוקת מונעת |
| בדיקות בתדירות יותר גבוהה |
| חידוד הנהלים איחסון חומרים |
| |
| פיקוח אחרי המחלקת ח"וג |
| יש לבדצע תחזוקה מונעת בתדירות גבוהה יותר |
| הדרכה על בסימון קוביות היוצאות לאזור הפינוי פסולות |
| ריענון למחסנאי |
| יש לבצע אחזקה מונעת בתדירות גובה יותר |
| פינוי בתדירות גבוהה |
| ריענון למחסנאי |
| עבודה לא לפי הנוהל |
| פינוי בתדירות גבוהה |
| .תחזוקה נכונה של המתקן |
| יש לכתוב נוהל מסודר לריקון מאצרות ותעלות ניקוז |
| בדיקות בתדירות יותר גבוהה |
| .בדיקה ותחזוקה מחזורית של המכונות למניעת זליגות עתידיות |
| .הקפדה על תחזוקה תקופתית של המערכת למניעת בעיות חוזרות |
| ריקון בתדירות גובהה יותר לאחר גשם |
| . הגברת התדירות של תחזוקת |
| .סקירה ובדיקה תקופתית של כל כלי האחסון למניעת זליגות דומות בעתיד |
| תכנון לוח זמנים לבדיקות שלמות הקווים |
| ביקורת בתדיקות גבוהה יותר |
| תחזוקה שוטפת בתדירות גבוהה יותר |
| שיפור תחזוקה של מערכת הביוב |
| חידוד נהלי פינוי לעובדים |
| ביצוע תחזוקה מונעת ובדיקות שוטפות |
| חידוד נהלים לשימוש ואחסון חומרי ניקוי |

| |
|---|
| תחזוקה שוטפת לתשתיות אספקת מים |
| בדיקות תקופתיות לניקוזים |
| שיפור תחזוקה וניטור של מערכת הביוב |
| חידוד נהלים לאחסון ולפינוי כימיקלים |
| הדרכת עובדים על שימוש נכון בחומרים |
| התקנת כיסויים מתאימים לאחסון |
| פיקוח שוטף על פסולת מסוכנת |
| חידוד נהלי סימון חומרים |
| פיקוח ומעקב על פינוי הפסולת |
| בדיקת כל מיכלי האחסון |
| עדכון שגרות הניקוי באזור |
| חידוד נהלי פינוי פסולת |
| תחזוקה מונעת בתדירות גבוהה יותר |
| תכנון לוח זמנים לניקוזים |
| חידוד נהלים לעובדים |
| סקירה תקופתית לניקוזים |
| הדרכת עובדים על סימון חומרים |
| בדיקה תקופתית לצנרת |
| פיקוח ומעקב על פינוי שוטף |

בבדיקה
החלפת אטמים בצנרת והגברת תחזוקה מונעת
תיאום פינוי בתדירות גבוהה יותר
תיקון שיפועי ניקוז ובדיקות תקופתיות
תחזוקה מונעת בתדירות גבוהה יותר
החלפת ברז והדרכת עובדים
ריענון נהלי אחסון חומרים מסוכנים
החלפת מכסה והקפדה על סגירה
תיקון שיפועי ניקוז באזור
תחזוקה מונעת ובדיקת איטומים
חידוד נהלי מיון פסולת
החלפת קטע צנרת פגום
פינוי שמן משומש בתדירות גבוהה יותר
ניקוי תעלות בתדירות שבועית
הדרכת עובדים על חובת סימון
תיאום פינוי קבוע
בדיקת צנרת שפכים בתדירות חודשית
חידוד נוהל מילוי מיכלים
חוזה גיבוי לפינוי פסולת אורגנית
הדרכה לעובדים על אחסון כימיקלים
החלפת מיכל פגום ובדיקות תקופתיות
תחזוקה מונעת בתדירות גבוהה
בדיקת סחורה נכנסת בהקדם
תחזוקה מונעת למנועים
תיקון שיפועי רצפה
קביעת לוח זמנים לפינוי אריזות
בדיקת מערכת אמוניה על ידי טכנאי מוסמך
החלפת ברז ובדיקות יומיות
הצבת פחים ממוינים עם שילוט ברור
חידוד נהלי אחסון כימיקלים
התקנת ברז ניקוז במאצרה
רכישת חיישן גיבוי ותחזוקה שוטפת

רכישת צינור ארוך יותר עם חיבור מאובטח
ביקורת תקופתית על תיעוד כימיקלים
תחזוקה תקופתית למערכת מיזוג
קביעת לוח זמנים לניקוי חודשי
חוזה עם קבלן גיבוי
החלפת איטומים ובדיקה תקופתית
בדיקת תקינות מאצרות בתדירות רבעונית
ניקוי ניקוזים לפני עונת הגשמים
החלפת מאוורר ותחזוקה שוטפת
החלפת קטע צנרת ובדיקת שאר הצנרת
ניקוי תעלות פעמיים בשבוע
בדיקת חיבורי צנרת שבועית
תיקון חיבור הניקוז לקו שפכים
התקשרות עם קבלן גיבוי
ניקוי בור ניטרול פעם בשבועיים
הדרכה ושילוט על אי-תאימות חומרים
בדיקת כל החיבורים במיכל החדש
חידוד נהלים לקבלני משנה
תיקון משאבה וגיבוי מערכתי
רכישת מעצרות נוספות
החלפת קטע צנרת ישנה בחדשה
הגברת תדירות פינוי שמן משומש
נכתב נוהל הורדה של שפכים
נוהל הורדה מסודר

| אחראי | מועד לביצוע | סטטוס |
|---|---|---|
| אחזקה | 1/8/2023 | בוצע |
| חצר | 1/16/2023 | בוצע |
| אחזקה | 2/12/2023 | בוצע |
| עובדי חצר | 2/19/2023 | בוצע |
| עובדי חצר | 3/27/2023 | בוצע |
| מיכאל | 3/19/2023 | בוצע |
| מיכאל | 9/19/2023 | בוצע |
| מיכאל | 9/19/2023 | בוצע |
| מנהל תפעול+ מיכאל | 4/16/2023 | בוצע |
| טכנולוג+ מפעילים | 4/16/2023 | בוצע |
| מפעיל שפכים+ אחזקה | 4/24/2023 | בוצע |
| אחזקה | 5/4/2023 | בוצע |
| מחסני | 5/2/2023 | בוצע |
| חצר | 5/14/2023 | בוצע |
| טכנולוג | 5/14/2023 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 5/24/2023 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 5/24/2023 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 6/1/2023 | בוצע |
| מנהל טכני | 8/30/2023 | בוצע |
| מפעיל שפכים+ אחזקה | 7/2/2023 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 7/9/2023 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 8/8/2023 | בוצע |
| מנהל מפעל | 8/28/2023 | בוצע |
| מנהל טכני | 9/3/2023 | בוצע |
| מנהלי מחלקות | 9/16/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 9/23/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 11/16/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 11/29/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 12/4/2023 | בוצע |
| מנהל מחלקת מעוצבים | 12/20/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 12/20/2023 | בוצע |
| איכות הסביבה | 1/7/2024 | בוצע |
| איכות הסביבה | 4/20/2024 | בוצע |
| איכות הסביבה | 2/20/2024 | בוצע |
| מנהל אחזקה | 2/22/2024 | בוצע |
| מנהל אחזקה | 3/1/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 3/8/2024 | בוצע |
| מנהל טכני | 3/22/2024 | בוצע |
| איכות הסביבה | 3/29/2024 | בוצע |
| מנהל טכני | 4/5/2024 | בוצע |
| מנהל מחלקת מעוצבים | 4/30/2024 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 5/12/2024 | בוצע |
| אחזקה | 6/19/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 7/6/2024 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 7/26/2024 | בוצע |
| מנהל תפעול | 8/16/2024 | בוצע |

| | | |
|---|---|---|
| אחזקה | 6/3/2024 | בוצע |
| מנהל ייצור | 6/12/2024 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 6/20/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 6/29/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 7/8/2024 | בוצע |
| אחזקה | 7/16/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 7/24/2024 | בוצע |
| אחזקה | 8/9/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 8/16/2024 | בוצע |
| אחזקה | 8/22/2024 | בוצע |
| ניקיון | 9/18/2024 | בוצע |
| ניקיון | 9/25/2024 | בוצע |
| חצר | 9/30/2024 | בוצע |
| אחזקה | 10/5/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 10/15/2024 | בוצע |
| אחזקה | 10/25/2024 | בוצע |
| מנהל אחזקה | 11/10/2024 | בוצע |
| אחזקה | 11/20/2024 | בוצע |
| איכות סביבה | 12/15/2024 | בוצע |
| מנהל מפעל | 2/22/2025 | בוצע |
| אחזקה | 2/5/2025 | בוצע |
| חצר | 2/11/2025 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 2/21/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 2/26/2025 | בוצע |
| מנהל תפעול | 3/3/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 3/12/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 3/18/2025 | בוצע |
| אחזקה | 3/27/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 4/4/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 4/11/2025 | בוצע |
| אחזקה | 4/26/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 5/3/2025 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 5/12/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 5/18/2025 | בוצע |
| עובדי חצר | 5/27/2025 | בוצע |
| אחזקה | 6/4/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 6/13/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 6/18/2025 | בוצע |
| מנהל תפעול | 6/26/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 7/4/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 7/18/2025 | בוצע |
| חצר | 7/26/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 8/5/2025 | בוצע |
| אחזקה | 8/12/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 8/18/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 8/27/2025 | בוצע |
| אחזקה | 9/3/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 9/12/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 9/19/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 9/27/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 10/11/2025 | בוצע |

| | | |
|---|---|---|
| חצר | 10/20/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 10/26/2025 | בוצע |
| אחזקה | 11/3/2025 | בוצע |
| מנהל תחזוקה | 11/12/2025 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 11/20/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 12/4/2025 | בוצע |
| איכות סביבה | 12/11/2025 | בוצע |
| חצר | 12/20/2025 | בוצע |
| מנהל טכני | 12/26/2025 | בוצע |
| אחזקה | 1/3/2026 | בוצע |
| מנהל תפעול | 1/19/2026 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 2/5/2026 | בוצע |
| אחזקה | 2/11/2026 | בוצע |
| חצר | 2/19/2026 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 3/13/2026 | בוצע |
| איכות סביבה | 3/18/2026 | בוצע |
| אחזקה | 4/5/2026 | בוצע |
| חצר | 4/11/2026 | בוצע |
| מנהל טכני | 4/19/2026 | בוצע |
| איכות סביבה | 4/24/2026 | בוצע |
| אחזקה | 5/4/2026 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | 5/13/2026 | בוצע |
| מנהל איכות הסביבה | | במעקב |
| מנהל איכות הסביבה | | במעקב |

| |
|---|
| **הערות** |
| |
| |
| תוקן מידית שמן לא זלג לניקוזים |
| |
| |
| |
| כחלק מתוכנית שדרוג המערך השפכים ישודרג גם בור החול |
| |
| העובדים הודרכו על ביצוע ניקיון בשוטף |
| נמצא ברז פתוח |
| הנזילה נעצרה במידי ותוקנה |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| תוקן מידית שמן לא זלג לתעלות |

הותקנה מערכת בקרה לנזילות

ממתין לבדיקת מקור הנזילה

הוזמן טכנאי מוסמך

תוקנה המשאבה

| מחלקה | מפגע |
|---|---|
| מפעל | מקלחת חרום ללא מים ועקומה ליד האמוניה |
| אחזקה | מלחצים לא מחוזקים לשולחן עבודה |
| אחזקה | ארקה לשולחן ריתוך מחוץ למחלקה |
| אחזקה | באזור הריתוך בחוץ חובה קיר הגנה על העיניים לעוברים והעובדים בסביבה |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים במט"ש שבורה |
| חומר גלם | ארון חשמל בחומר גלם פתוח |
| מעוצבים | פודס במוצבים חלקה סכנת נפילה |
| מפעל | חסר שרשרת בגנה למהפך תפ"א במוצבים |
| ייצור | ריצפת אפוקסי שבורה במעוצבים |
| מעצבים | לוח הפעלה של המרים במעוצבים לא תקינה |
| כלל מפעל | שער ירוק נפגע מכלי רכב |
| כלל מפעל | שער אדום לשנות עין אלקטורני |
| כלל מפעל | . סימון להולכי רגל במחלקת חומרי גלם +מעבר חצייה |
| שער | חלונות בחדר שומר לא תקינים |
| ייצור | עובד נפגע מסודה |
| חומר גלם | עליה על ארגזי פלסטיק |
| מעצבים | ארון כיבוי אש באולם ייצור מעוצבים עקום |
| אריזה | מכונת מיקרו עובדת כאשר הדלתות פתוחות |
| ייצור טוגנים | הבנות בקילופים ללא אטמיי אוזנים |
| שער | נקודות חשמל חדשות בחדר שומר |
| ייצור טוגנים | חובה לעבוד עם קסדה ליד העגורן |
| כלל מפעל | אין לחסום נקודות מי כיבוי |
| מעוצבים | מכסים לתעלות שבורות |
| ייצור טוגנים | מכסים לתעלות בבור חול חסר |
| מחסן אריזות | מיגון למדפים במחסן קרטונים |

| | |
|---|---|
| ייצור טוגנים | כובעי חבטה לעובדי אחזקה |
| כלל מחלקות הייצור | כובעי חבטה לעובדי אחזקה/חשמלאים בזמן העבודה בייצור |
| אחזקה | עמוד עקום במדרגות עלייה לחדר מכונות אמוניה |
| אחזקה | ארון כיבוי אש חסום |
| אחזקה | אבן משחזת במרחק לא תקין |
| אחזקה | אבן משחזת לחשמל לא מזמן עבודה |
| אחזקה | בלגן במחלקה |
| אחזקה | בלוני חמצן לא קשורים |
| אחזקה | בלוני חמצן ללא מכסה מגן |
| אריזה | חדר חשמל ליד האריזה פתוח+ ארון חשמל פתוח |
| חצר | משטחים צמודים לחדר שנאים הראשי |
| חצר | ארון כיבוי אש + מקלחון חירום חסומים ליד אזור מילוי אמוניה |
| חצר | תעלה ליד נבובה הבטון שבור |
| ייצור טוגנים | יש לסדר עם ברגים שלט מקלחת חירום בעליה למקפיא |
| ייצור טוגנים(קלופים) | יש להזמין בודק מוסמך לקולט קיטור בחדר קילופים |
| ייצור טוגנים(קלופים) | יש להוסיף מיגון תחתון למסוע הזנה לרוחצת |
| ייצור טוגנים(קלופים) | יש להוסיף שלט חובה קסדות באזור הקלופים |
| מעוצבים | קושי בהרמת גלילים במחלקת אריזה במעוצבים |
| מעוצבים | ימיקלים לא על מעצרות במחלקת אריזה וחדר כימיקלים במעוצבי |
| מעוצבים | תעלה עקומה ליד הקוטר |
| מעוצבים | מיקרו סוויץ הגנה לא תקין במקסר |
| מעוצבים | ונטה לא עובדת בחדר שקילות (סכנת שאיפת של אבקות) |
| מעוצבים | עמוד שרשרות שבור |

| מעצבים | תאורת יציאת חירום במשרד של רומן+ מעבדה לא עובדות |
|---|---|
| תוצ"ג | חסר מטז וגלאי אש במשרד חדש של יגאל |
| תוצ"ג | באולם העמסות ליד הרמפה יש עמוד בטון שבור |
| תוצ"ג | מלגזה בזמן טעינה עם קלשונים באוויר |
| תוצ"ג | בחדר רובוט צפצפה עובדת לא עובד צ'קלקה |
| תוצ"ג | חדר מנוחה של האריזה נזילה מים מתחת לכיור |
| ייצור טוגנים | מסוע הזנה לא ממוגן |
| חצר | דליפת שמן ליד תחנת מיכלית |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילה |
| חומר גלם | חדר חשמל פתוח |
| אריזה | חוסר גישה ליציאת חירום |
| חצר | תעלה ליד מבנה שבורה |
| שפכים | דליפת נוזל מצינור |
| מעוצבים | מיקרו סוויץ לא תקין במיקסר |
| שפכים | אין גישה חופשית לברז סגירה |
| ייצור טוגנים | טמפרטורה גבוהה חריגה באזור המטגנות ללא התראה |
| שפכים | חומר כימי לא מזוהה במחסן |
| ייצור טוגנים | אין שלט חובה קסדות ליד המסוע |
| חצר | שלט בטיחות דהוי בכניסה |
| אחזקה | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע |
| מעוצבים | כימיקלים לא מאוחסנים במעצרות |
| ייצור טוגנים | חוסר במגן חום על צנרת שמן חם |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים |
| ייצור טוגנים | מפוח יניקה מעל קו הטיגון לא פועל - עשן באזור |
| אריזה | כפתור חירום לא מסומן |
| אריזה | אין מיגון תחתון במסוע |
| שפכים | חוסר שילוט באזור שפכים אזור כימיקלים |
| חצר | מצבור פסולת ליד שער |
| ייצור טוגנים | מעקה בטיחות רופף בגשר גישה למטגנת |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון |
| אריזה | חדר חשמל פתוח |
| חומר גלם | מעבר הולכי רגל דהוי |
| ייצור טוגנים | חוסר במכסה על בור חול |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום |
| ייצור טוגנים | מסוע הזנה לא ממוגן |
| מעוצבים | עמוד שרשראות שבור |
| אריזה | דליפת שמן ממכונת אריזה |
| חומר גלם | תקרת מחסן מתקלפת |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילה |
| ייצור טוגנים | תאורת חירום לא עובדת |
| ייצור טוגנים | שלט מקלחת חירום רופף |
| ייצור טוגנים | חדר חשמל פתוח |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים שבור |
| חצר | תעלה ליד מבנה שבורה |
| חצר | דליפת שמן ליד תחנת מיכלית |
| אריזה | חוסר גישה ליציאת חירום |
| שפכים | דליפת נוזל מצינור |
| מעוצבים | מיקרו סוויץ לא תקין במיקסר |
| ייצור טוגנים | אין שלט חובה כובא חווטה ליד המסוע |
| מעוצבים | כימיקלים לא מאוחסנים במעצרות |
| שפכים | אין גישה חופשית לברז סגירה של המיכל |

| | |
|---|---|
| אריזה | לחץ חירום לא מסומן |
| שפכים | חומר כימי לא מזוהה במחסן |
| חצר | מצבור פסולת ליד שער |
| חומר גלם | מעבר הולכי רגל דהוי |
| ייצור טוגנים | מסוע הזנה לא ממוגן |
| חצר | שלט בטיחות דהוי בכניסה |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילה |
| מעוצבים | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע |
| חומר גלם | חדר חשמל פתוח |
| חצר | תעלה ליד מבנה שבורה |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים |
| שפכים | דליפת נוזל מצינור |
| שפכים | אין גישה חופשית לברז סגירה |
| אריזה | אין מיגון תחתון במסוע |
| שפכים | חומר כימי לא מזוהה במחסן |
| חצר | שלט בטיחות דהוי בכניסה |
| שפכים | חוסר שילוט באזור שפכים |
| מעוצבים | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים |
| אריזה | אין מיגון תחתון במסוע |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון |
| שפכים | חוסר שילוט באזור שפכים |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון |
| אריזה | חדר חשמל פתוח |
| אריזה | חדר חשמל פתוח |
| ייצור טוגנים | חוסר במכסה על בור חול |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום |
| מחסני חומר גלם | נמצא ליקוי במרפסות |
| מעוצבים | עמוד שרשראות שבור |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום |
| אריזה | דליפת שמן ממכונת אריזה |
| חומר גלם | תקרת מחסן מתקלפת |
| מעוצבים | עמוד שרשראות שבור |
| ייצור טוגנים | תאורת חירום לא עובדת |
| ייצור טוגנים | שלט מקלחת חירום רופף |
| ייצור טוגנים | דליפת שמן ממכונת ייצור |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים שבור |
| ייצור טוגנים | דליפת שמן טיגון מצנרת הזנה למטגנת |
| חצר | משטחי עץ שבורים באזור פריקת חומרי גלם |
| מעוצבים | רצפה חלקלקה משמן באזור קו האריזה |
| אחזקה | מגן בטיחות חסר על מסור שולחני |
| חומר גלם | שקי תפוחי אדמה מוערמים לגובה לא בטיחותי |
| ייצור טוגנים | ברז ניקוז שמן חם ללא נעילת בטיחות |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים עם זרימה חלשה |
| אריזה | חוט חשמלי חשוף ליד מכונת אריזה |
| חצר | שלט בטיחות דהוי בכניסה לאזור מיכליות |
| מעוצבים | כימיקלים לא מאוחסנים במעצרות בחדר תבלינים |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון במחסן קירור |
| אריזה | מסוע אריזה ללא מיגון תחתון |
| שפכים | דליפת נוזל מצינור הובלת שפכים שומניים |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום על ידי משטחי סחורה |

| | |
|---|---|
| מעוצבים | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע באזור מעבדה |
| אריזה | חוסר גישה ליציאת חירום עקב ארגזי מוצר מוגמר |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים באזור חומרי ניקוי |
| שפכים | חוסר שילוט אזהרה באזור בריכת שפכים |
| חצר | תעלת ניקוז שבורה ליד אזור הטעינה |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילת תבלינים |
| ייצור טוגנים | נזילת שמן מהידראולי של מכבש תפוחי אדמה |
| אחזקה | בלוני חמצן ללא מכסה מגן בסדנה |
| חומר גלם | מלגזה בזמן טעינה עם קלשונים באוויר |
| ייצור טוגנים | רצפה חלקלקה מאוד באזור סינון שמן - סכנת החלקה |
| אריזה | מכונת סגירת שקיות ללא מגן בטיחות על להב החיתוך |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים שבור באזור כימיקלים |
| חצר | דליפת שמן ליד תחנת מיכלית שמן טיגון |
| ייצור טוגנים | חדר חשמל ראשי באזור הייצור פתוח ללא נעילה |
| מעוצבים | מיקרו סוויץ הגנה לא תקין במכונת ערבול תבלינים |
| ייצור טוגנים | סכנת כוויה - צנרת שמן חם ללא סימון אזהרה |
| חומר גלם | עובד עולה על ארגזי פלסטיק כדי להגיע למדף גבוה |
| אחזקה | כבל חשמלי עובר על הרצפה באזור מעבר - סכנת מעידה |
| אריזה | לחץ חירום של מכונת אריזה לא מסומן בבירור |
| שפכים | אין גישה חופשית לברז סגירה חירום של מיכל כימי |
| ייצור טוגנים | עובדים באזור הקילופים ללא אטמי אוזניים |
| חצר | מצבור משטחים ופסולת אריזה ליד שער חירום |
| ייצור טוגנים | מערכת כיבוי אש אוטומטית מעל המטגנת לא נבדקה |
| מעוצבים | כימיקלים לא מאוחסנים במעצרות באזור ניקוי קווים |
| חומר גלם | מעבר הולכי רגל דהוי ולא ברור באזור פריקה |
| אחזקה | אבן משחזת ללא מגן הגנה - סכנת שבבים |
| שפכים | חומר כימי לא מזוהה ולא מסומן במחסן כימיקלים |
| אריזה | חדר חשמל באזור האריזה פתוח ונגיש לכולם |
| ייצור טוגנים | מכסה בור ניקוז שמן שבור - סכנת נפילה |
| חצר | תעלה ליד מבנה הייצור שבורה - סכנת מעידה |
| ייצור טוגנים | מסוע תפוחי אדמה ללא מיגון צד - סכנת לכידת יד |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילת חומרי גלם |
| חומר גלם | חדר חשמל פתוח במחסן חומרי גלם |
| שפכים | דליפת נוזל שומני מצינור הובלה |
| אריזה | עובדת באריזה ללא כפפות בזמן עבודה עם סכין חיתוך |
| חצר | שלט בטיחות דהוי ליד כניסת משאיות |
| ייצור טוגנים | תאורת חירום לא עובדת באזור המטגנות |
| מעוצבים | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע ליד תנור אפייה |
| ייצור טוגנים | שלט מקלחת חירום חסר באזור מילוי שמן |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים באזור חומרי הדברה |
| אריזה | אין מיגון תחתון במסוע אריזה חדש |
| חצר | דליפת דלק ממלגזה באזור חצר |
| מעוצבים | מיקרו סוויץ הגנה לא תקין במכונת מילוי |
| ייצור טוגנים | גלאי עשן באזור הטיגון לא פעיל |
| שפכים | חוסר שילוט באזור בריכות שפכים |
| ייצור טוגנים | נמצא שמן על רצפה ליד מדרגות גישה למטגנת - סכנת החלקה |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון אזהרה |
| אריזה | חדר חשמל פתוח ונגיש באזור אריזה |
| מעוצבים | עמוד שרשראות שבור באזור הכניסה למחלקה |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום ליד מחסן שמן |
| שפכים | חומר כימי לא מזוהה ליד מתקן שפכים |

| | |
|---|---|
| ייצור טוגנים | חובה לעבוד עם קסדה ליד העגורן - נצפו עובדים ללא קסדה |
| אחזקה | בלגן וחלקים מפוזרים במחלקת אחזקה - סכנת מעידה |
| אריזה | דליפת שמן ממכונת אריזה ואקום |
| חומר גלם | תקרת מחסן קירור מתקלפת - סכנת נפילת חלקים |
| חצר | תעלה שבורה באזור חניית משאיות |
| מעוצבים | עמוד שרשראות שבור ליד מכונת ערבול |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים שבור באזור מט"ש |
| ייצור טוגנים | שלט מקלחת חירום רופף ליד אזור שמן חם |
| ייצור טוגנים | דליפת שמן טיגון ממכונת ייצור ראשית |
| אריזה | חדר חשמל פתוח בקו אריזה 2 |
| חצר | שלט בטיחות דהוי ליד אזור מילוי אמוניה |
| מעוצבים | כימיקלים חומצתיים ובסיסיים מאוחסנים יחד |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים ליד אזור ריסוס |
| שפכים | דליפת נוזל כימי מצינור הזנה |
| ייצור טוגנים | תאורת חירום לא עובדת ליד יציאת חירום |
| ייצור טוגנים | אין לחסום נקודות מי כיבוי ליד המטגנת |
| ייצור טוגנים | מגן בטיחות חסר על סכין חיתוך במכונת פריסה |
| חצר | משטחים חוסמים מעבר הולכי רגל ליד אזור ייצור |
| מעוצבים | בלוני גז ללא שרשרת קיבוע בסדנת תחזוקה |
| חומר גלם | ארון חשמל פתוח ללא סימון במחסן |
| שפכים | חוסר שילוט באזור כימיקלים מרוכזים |
| אריזה | מסוע אריזה חדש ללא מיגון צדדי |
| ייצור טוגנים | שמן טיגון על רצפה |
| אחזקה | בלוני חמצן וגז בלי הפרדה תקנית |
| מחסני יבולים | באזור מחסני יבולים זוהו מספר ליקויי בטיחות ותשתית מהותיים: ו |
| חצר | ארון כיבוי אש חסום על ידי ציוד אחזקה |
| מעוצבים | ונטה לא פועלת בחדר שקילת תוספים |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים עם לחץ מים נמוך מדי |
| אריזה | חוסר גישה ליציאת חירום עקב קרטונים |
| חומר גלם | מעבר הולכי רגל דהוי באזור פריקת משאיות |
| ייצור טוגנים | עובדים ללא כפפות עמידות חיתוך |
| חצר | תעלת ניקוז חסומה ליד רמפת העמסה |
| שפכים | דליפת נוזל שומני מצינור הובלת שפכים |
| חומר גלם | חוסר שילוט חומרים מסוכנים באזור חדש |
| כלל מפעל | סימון כבישים ומעברים במפעל – חוסר בסימון כבישים, מעברי חצ |
| ייצור טוגנים | דליפת שמן טיגון מברז ניקוז תחתון של המטגנת הראשית |
| אחזקה | מסור דיסק ללא מגן הגנה עליון בסדנה |
| מעוצבים | רצפה חלקלקה משמן באזור מכונת הערבול |
| שפכים | ברז חירום לסגירת מיכל חומצה תקוע ולא ניתן לסגירה |
| חומר גלם | עובד נצפה עולה על משטח כדי להגיע לשק במדף עליון |
| ייצור טוגנים | מערכת גילוי אש באזור המטגנות לא פעילה – נורית תקלה דולקת |
| אריזה | מכונת הלחמת שקיות פועלת עם דלת מגן פתוחה |
| חצר | בור ניקוז פתוח ללא כיסוי ליד אזור פריקת סחורה |
| חומר גלם | ארון חשמל במחסן קירור פתוח ללא נעילה |
| מעוצבים | כימיקלים חומצתיים מאוחסנים ליד חומרים דליקים |
| ייצור טוגנים | צנרת קיטור ללא בידוד תרמי באזור מעבר עובדים – סכנת כוויה |
| שפכים | מתקן שטיפת עיניים מוסתר מאחורי ציוד ולא נגיש |
| אריזה | עובד עובד ליד מסוע ללא נעלי בטיחות |
| חצר | שלט מהירות מוגבלת דהוי ולא קריא בכביש הפנימי |
| ייצור טוגנים | מכסה תעלת ניקוז שמן שבור באזור הטיגון |
| אחזקה | ריתוך בוצע ליד חומרים דליקים ללא הרחקה |

| | |
|---|---|
| חומר גלם שפכים | מלגזה חונה עם קלשונים מורמים ומפתח בהתנעה<br>חוסר שילוט אזהרה באזור בריכת שיקוע חדשה |
| אריזה | נורת תאורה שרופה במסדרון האריזה |
| חומר גלם | שלט יציאה דהוי קלות בכניסה למחסן |
| מעוצבים | מדבקת חירום מתקלפת בקצה על כפתור עצירה |
| חצר | פח אשפה קטן ללא מכסה ליד הכניסה |

| פעולה מתקנת שיש לבצע | תאריך פתיחה | תאריך לביצוע |
|---|---|---|
| לבדוק את זרימת המים ולישר את המחלקת | 1/9/2023 | |
| לחזק | 3/14/2023 | |
| חובה | 3/14/2023 | |
| להשלים קיר הגנה | 3/14/2023 | |
| להחליף, יש חדש | 3/21/2023 | |
| אבקש לסגור ארונות חשמל | 3/21/2023 | |
| להחליף | 4/2/2023 | |
| להשלים | 4/2/2023 | |
| תיקון | 4/2/2023 | |
| חשמל | 4/2/2023 | |
| טיפול מידי | 5/2/2023 | |
| להגביה את עין עצירה | 5/2/2023 | |
| חשש מפגיעה של משאיות | 5/2/2023 | |
| לבדוק | 5/2/2023 | |
| בדיקה של המעבדה | 6/8/2023 | |
| יש לקנות דרגש של שני שלבים במייד | 6/25/2023 | |
| תיקון מידי | 6/25/2023 | |
| חל איסור לעבודה זו | 6/25/2023 | |
| חובה | 6/25/2023 | |
| להתקין | 8/2/2023 | |
| | 12/14/2023 | |
| | 12/14/2023 | |
| | 12/14/2023 | |
| יבוצע ביום שישי התעלה בתוך הבור בזמן הניקיון | 12/14/2023 | 1/12/2024 |
| | 12/20/2023 | |
| | 12/20/2023 | |
| יש לדאוג כי עובדי האחזקה והחשמלאים משתמשים כובעי חבטה | 12/20/2023 | |
| יש לטפל בעמוד העקום | 1/9/2024 | |
| יש לפנות גישה לארון | 1/9/2024 | |
| CM להרחיק בהתאם לדרישות החוק 1.5 | 1/9/2024 | |
| יש לכבות מהחשמל בזמן שלא מבוצעת עבודה עם המשחזת | 1/9/2024 | |
| יש לסדר את המחלקה | 1/9/2024 | |
| יש לקשור בלונים לקיר עם שרשרת | 1/9/2024 | |
| יש לסגור בלונים עם מכסה מגן | 1/9/2024 | |
| יש לדאוג שחדר חשמל נעול וארונות סגורים | 1/9/2024 | |
| יש להזיז משטחים לפחות מטר מחדר שנאים( על פי תקן כבאות) | 1/9/2024 | |
| יש להזיז ולא לחסום אזור ארונות כיבוי/משטפות/אזור מילוי וריקון אמוניה | 1/9/2024 | |
| יש לתקן בטון | 1/9/2024 | |
| יש להבריג את השלט | 1/9/2024 | |
| יש להזמין בודק מוסמך לקולט | 1/9/2024 | |
| יש להוסיף מיגון | 1/9/2024 | |
| יש להזמין שלט | 1/9/2024 | |
| יש לחפש עגלה תפעולית להרמת גלילים | 1/9/2024 | |
| יש לרכוש 2 מאצרות קטנות לאחסון כימיקלים | 1/9/2024 | |
| יש לתקן תעלה ליד הקוטר חשש לנפילה | 1/9/2024 | |
| יש לבדוק מיקרו סוויץ במקסר ולהחליפו | 1/9/2024 | |
| יש לטפל בווטה עד אז חובה שימוש במסכות אבק | 1/9/2024 | |
| יש לתקן את העמוד | 1/9/2024 | |

| | | |
|---|---|---|
| יש לבדוק שלט תאורות חירום (לא עובד בדיקה) | 1/9/2024 | |
| יש להוסיף מטז וגלאי | 1/9/2024 | |
| יש לבדוק איך לבצע תיקון | 1/9/2024 | |
| ש להדריך את העובדים שיש להוריד את הקלשונים בזמן שהמלגזה לא בעבודר | 1/9/2024 | |
| יש להחליף צ'קלקה | 1/9/2024 | |
| יש לבדוק נזילות | 1/9/2024 | |
| להוסיף מיגון בהתאם לנוהל | 1/9/2024 | 1/12/2024 |
| לנקות ולבצע טיפול מונע | 1/9/2024 | 1/12/2024 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות בינתיים | 1/16/2024 | 1/18/2024 |
| יש לדאוג לנעילה קבועה של החדר | 1/23/2024 | 1/23/2024 |
| לפנות את המעבר מיידית | 1/23/2024 | 1/26/2024 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 1/30/2024 | 2/1/2024 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 2/6/2024 | 2/9/2024 |
| יש לבדוק ולהחליף את הסוויץ | 2/6/2024 | 2/9/2024 |
| לפנות גישה לברז החירום | 2/13/2024 | 2/13/2024 |
| יש לכייל חיישני טמפרטורה ולבדוק מערכת התראה | 3/4/2025 | |
| לסמן ולתעד את החומר | 2/20/2024 | 2/23/2024 |
| יש להתקין שלט ברור מעל הכניסה | 2/20/2024 | 2/22/2024 |
| יש להחליף שלט חדש | 2/27/2024 | 2/29/2024 |
| יש לקבע לבלוקים בהתאם לנוהל | 3/5/2024 | 3/8/2024 |
| להעביר כימיקלים למעצרות תקניות | 3/5/2024 | 3/5/2024 |
| יש להתקין בידוד תרמי על הצנרת | 3/25/2025 | |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 3/12/2024 | 3/15/2024 |
| יש לתקן את המפוח ולבדוק מערכת אוורור | 4/1/2025 | |
| להוסיף מדבקת סימון בהתאם לתקן | 3/19/2024 | 3/21/2024 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 3/19/2024 | 3/19/2024 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 3/26/2024 | 3/29/2024 |
| לפנות לפינוי מיידי | 4/2/2024 | 4/4/2024 |
| יש לחזק את המעקה עם ברגים חדשים | 4/15/2025 | |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 4/2/2024 | 4/5/2024 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח | 4/9/2024 | 4/9/2024 |
| יש לסמן מחדש את המעבר | 4/16/2024 | 4/19/2024 |
| יש להשלים כיסוי מלא לבור | 4/16/2024 | 4/18/2024 |
| יש לפנות את הגישה לארון | 4/23/2024 | 4/26/2024 |
| להוסיף מיגון בהתאם לנוהל | 4/30/2024 | 5/2/2024 |
| יש לתקן או להחליף את העמוד | 4/30/2024 | 5/3/2024 |
| לבדוק מקור הנזילה ולטפל | 5/7/2024 | 5/10/2024 |
| לבדוק ולטפל במפגע התקלפות | 5/14/2024 | 5/17/2024 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות בינתיים | 5/14/2024 | 5/16/2024 |
| להחליף גופי תאורה | 5/21/2024 | 5/23/2024 |
| יש לחזק עם ברגים | 5/28/2024 | 5/30/2024 |
| יש לדאוג לנעילה קבועה של החדר | 5/28/2024 | 5/28/2024 |
| יש להחליף את המתקן במיידי | 6/4/2024 | 6/6/2024 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 6/11/2024 | 6/14/2024 |
| לנקות ולבצע טיפול מונע | 6/11/2024 | 6/14/2024 |
| לפנות את המעבר מיידית | 6/18/2024 | 6/20/2024 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 6/25/2024 | 6/27/2024 |
| יש לבדוק ולהחליף את הסוויץ | 6/25/2024 | 6/28/2024 |
| יש להתקין שלט ברור מעל הכניסה | 7/2/2024 | 7/5/2024 |
| להעביר כימיקלים למעצרות תקניות | 7/9/2024 | 7/9/2024 |
| לפנות גישה לברז החירום | 7/9/2024 | 7/9/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| להוסיף מדבקת סימון בהתאם לתקן | 7/16/2024 | 7/18/2024 |
| לסמן ולתעד את החומר | 7/23/2024 | 7/25/2024 |
| לפנות לפינוי מיידי | 7/23/2024 | 7/26/2024 |
| יש לסמן מחדש את המעבר | 7/30/2024 | 8/2/2024 |
| להוסיף מיגון בהתאם לנוהל | 8/6/2024 | 8/8/2024 |
| יש להחליף שלט חדש | 8/6/2024 | 8/9/2024 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות בינתיים | 8/13/2024 | 8/16/2024 |
| יש לקבע לבלוקים בהתאם לנוהל | 8/20/2024 | 8/23/2024 |
| יש לדאוג לנעילה קבועה של החדר | 8/20/2024 | 8/20/2024 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 8/27/2024 | 8/29/2024 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 9/3/2024 | 9/5/2024 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 9/3/2024 | 9/6/2024 |
| לפנות גישה לברז החירום | 9/10/2024 | 9/10/2024 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 9/17/2024 | 9/19/2024 |
| לסמן ולתעד את החומר | 9/17/2024 | 9/19/2024 |
| יש להחליף שלט חדש | 9/24/2024 | 9/26/2024 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 10/1/2024 | 10/3/2024 |
| יש לקבע לבלוקים בהתאם לנוהל | 10/1/2024 | 10/4/2024 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 10/8/2024 | 10/11/2024 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 10/15/2024 | 10/18/2024 |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 10/15/2024 | 10/18/2024 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 10/22/2024 | 10/24/2024 |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 10/29/2024 | 10/31/2024 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח | 10/29/2024 | 10/29/2024 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח | 11/5/2024 | 11/5/2024 |
| יש להשלים כיסוי מלא לבור | 11/12/2024 | 11/14/2024 |
| יש לפנות את הגישה לארון | 11/19/2024 | 11/21/2024 |
| מבוצע שיקום מרפסות | 11/21/2024 | |
| יש לתקן או להחליף את העמוד | 11/26/2024 | 11/28/2024 |
| יש לפנות את הגישה לארון | 11/26/2024 | 11/29/2024 |
| לבדוק מקור הנזילה ולטפל | 12/3/2024 | 12/6/2024 |
| לבדוק ולטפל במפגע התקלפות | 12/10/2024 | 12/13/2024 |
| יש לתקן או להחליף את העמוד | 12/10/2024 | 12/13/2024 |
| להחליף גופי תאורה | 12/17/2024 | 12/19/2024 |
| יש לחזק עם ברגים | 12/24/2024 | 12/27/2024 |
| לבדוק מקור הנזילה ולטפל | 12/24/2024 | 12/26/2024 |
| יש להחליף את המתקן במיידי | 12/31/2024 | 1/2/2025 |
| יש לתקן את האיטום ולנקות את האזור | 2/4/2025 | 2/6/2025 |
| יש להחליף משטחים שבורים ולסמן אזור מסוכן | 2/4/2025 | 2/7/2025 |
| ניקוי מיידי והוספת שטיחי ספיגה | 2/11/2025 | 2/11/2025 |
| יש להתקין מגן בהתאם לתקן | 2/11/2025 | 2/13/2025 |
| יש להוריד את הערימה לגובה מקסימלי מותר ולהדריך עובדים | 2/18/2025 | 2/19/2025 |
| יש להתקין מנעול בטיחות על ברז הניקוז | 2/18/2025 | 2/20/2025 |
| יש לבדוק לחץ מים ולתקן | 2/25/2025 | 2/27/2025 |
| יש לבודד את החוט ולהחליף כבל פגום | 2/25/2025 | 2/25/2025 |
| יש להחליף שלט חדש ולהוסיף תאורה | 3/4/2025 | 3/7/2025 |
| להעביר כימיקלים למעצרות תקניות | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 3/11/2025 | 3/14/2025 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 3/18/2025 | 3/20/2025 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 3/18/2025 | 3/21/2025 |
| יש לפנות את הגישה לארון מיידית | 3/25/2025 | 3/27/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| יש לקבע בלונים בהתאם לנוהל | 4/1/2025 | 4/4/2025 |
| לפנות את המעבר מיידית | 4/8/2025 | 4/8/2025 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 4/8/2025 | 4/11/2025 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 4/15/2025 | 4/17/2025 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 4/22/2025 | 4/25/2025 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות בינתיים | 4/22/2025 | 4/25/2025 |
| יש לתקן את האיטום ולנקות את האזור מיידית | 4/29/2025 | 5/6/2025 |
| יש לסגור בלונים עם מכסה מגן | 5/6/2025 | 5/6/2025 |
| יש להדריך את העובדים להוריד קלשונים כשלא בעבודה | 5/6/2025 | 5/6/2025 |
| יש להניח שטיחי נגד החלקה ולנקות באופן שוטף | 5/13/2025 | 5/6/2025 |
| יש להתקין מגן בהתאם לתקן המכונה | 5/13/2025 | 5/16/2025 |
| יש להחליף את המתקן במיידי | 5/20/2025 | 5/22/2025 |
| לנקות ולבצע טיפול מונע | 5/20/2025 | 5/23/2025 |
| יש לדאוג לנעילה קבועה של החדר | 5/27/2025 | 5/27/2025 |
| יש לבדוק ולהחליף את הסוויץ | 6/3/2025 | 6/6/2025 |
| יש להתקין שילוט אזהרה וסימון צנרת בצבע אדום | 6/3/2025 | 6/10/2025 |
| יש לספק סולם בטיחותי ולהדריך עובדים | 6/10/2025 | 6/10/2025 |
| יש להעביר כבל בתעלת כבלים או לכסות במגן | 6/10/2025 | 6/13/2025 |
| להוסיף מדבקת סימון בהתאם לתקן | 6/17/2025 | 6/19/2025 |
| לפנות גישה לברז החירום | 6/17/2025 | 6/17/2025 |
| חובה לאכוף שימוש בציוד מגן אישי | 6/24/2025 | 6/27/2025 |
| לפנות לפינוי מיידי ולא לחסום שערי חירום | 6/24/2025 | 6/27/2025 |
| יש להזמין בדיקה תקופתית למערכת הכיבוי | 7/1/2025 | 7/15/2025 |
| להעביר כימיקלים למעצרות תקניות | 7/1/2025 | 7/1/2025 |
| יש לסמן מחדש את המעבר בצבע זוהר | 7/8/2025 | 7/11/2025 |
| יש להתקין מגן הגנה בהתאם לדרישות התקן | 7/8/2025 | 7/10/2025 |
| לסמן ולתעד את החומר בהתאם לגיליון בטיחות | 7/15/2025 | 7/17/2025 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח עם שילוט | 7/15/2025 | 7/15/2025 |
| יש להחליף מכסה ולגדר את האזור עד לתיקון | 7/22/2025 | 7/25/2025 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 7/22/2025 | 7/25/2025 |
| להוסיף מיגון בהתאם לנוהל | 8/5/2025 | 8/12/2025 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות בינתיים | 8/5/2025 | 8/8/2025 |
| יש לדאוג לנעילה קבועה של החדר | 8/12/2025 | 8/12/2025 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 8/12/2025 | 8/15/2025 |
| יש לאכוף שימוש בכפפות עמידות חיתוך | 8/19/2025 | 8/19/2025 |
| יש להחליף שלט חדש | 8/19/2025 | 8/22/2025 |
| להחליף גופי תאורה | 8/26/2025 | 8/28/2025 |
| יש לקבע בלונים בהתאם לנוהל | 8/26/2025 | 8/29/2025 |
| יש להתקין שלט במיקום בולט | 9/2/2025 | 9/4/2025 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 9/2/2025 | 9/5/2025 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 9/16/2025 | 9/18/2025 |
| יש לתקן את המלגזה ולנקות את הדליפה | 9/16/2025 | 9/19/2025 |
| יש לבדוק ולהחליף את הסוויץ | 9/23/2025 | 9/26/2025 |
| יש לבדוק ולהחליף גלאי עשן | 9/23/2025 | 9/26/2025 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 9/30/2025 | 10/2/2025 |
| ניקוי מיידי והצבת שלט רצפה רטובה | 10/7/2025 | 10/10/2025 |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 10/7/2025 | 10/10/2025 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח | 10/14/2025 | 10/14/2025 |
| יש לתקן או להחליף את העמוד | 10/14/2025 | 10/17/2025 |
| יש לפנות את הגישה לארון | 10/21/2025 | 10/23/2025 |
| לסמן ולתעד את החומר | 10/21/2025 | 10/23/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| יש לאכוף שימוש בקסדה ולרענן הדרכה | 10/28/2025 | 10/18/2025 |
| יש לסדר את המחלקה | 10/28/2025 | 10/31/2025 |
| לבדוק מקור הנזילה ולטפל | 11/4/2025 | 11/7/2025 |
| לבדוק ולטפל במפגע התקלפות | 11/11/2025 | 11/14/2025 |
| יש לתקן את התעלה בבטון | 11/11/2025 | 11/14/2025 |
| יש לתקן או להחליף את העמוד | 11/18/2025 | 11/20/2025 |
| יש להחליף את המתקן במיידי | 11/18/2025 | 11/20/2025 |
| יש לחזק עם ברגים | 11/25/2025 | 11/27/2025 |
| לבדוק מקור הנזילה ולטפל | 12/2/2025 | 12/4/2025 |
| יש לנעול את החדר ולאבטח | 12/2/2025 | 12/2/2025 |
| יש להחליף שלט חדש | 12/9/2025 | 12/12/2025 |
| יש להפריד אחסון לפי סוג החומר בהתאם לגיליון בטיחות | 12/9/2025 | 12/19/2025 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 12/16/2025 | 12/19/2025 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום | 12/16/2025 | 12/19/2025 |
| להחליף גופי תאורה | 12/23/2025 | 12/25/2025 |
| יש לפנות את האזור ולהדריך עובדים | 12/23/2025 | 12/23/2025 |
| יש להתקין מגן מקורי של המכונה | 1/6/2026 | 1/6/2026 |
| יש להזיז משטחים ולשמור על מעבר פנוי | 1/6/2026 | 1/6/2026 |
| יש לקבע בלונים בהתאם לנוהל | 1/13/2026 | 1/16/2026 |
| לסגור ולסמן בהתאם לנוהל | 1/13/2026 | 1/16/2026 |
| להתקין שילוט אזהרה ברור | 1/20/2026 | 1/22/2026 |
| להתקין מיגון בהתאם לדרישות הבטיחות | 1/20/2026 | 1/23/2026 |
| ניקוי מיידי והצבת מחסום סופג | 1/27/2026 | 1/27/2026 |
| יש להפריד בין בלוני חמצן לבלוני גז דליק בהתאם לתקן | 1/27/2026 | 1/30/2026 |
| יש לבצע סקר בטיחות ותשתיות מקיף למחסני יבולים: תיקון משטחי הליכה, ע | 1/27/2026 | |
| יש לפנות את הגישה לארון מיידית | 2/3/2026 | 2/3/2026 |
| לתקן את הוונטה ולחייב שימוש במסכות עד לתיקון | 2/10/2026 | 2/13/2026 |
| יש לתקן לחץ מים ולבדוק שהמתקן תקין | 2/10/2026 | 2/12/2026 |
| לפנות את המעבר מיידית | 2/17/2026 | 2/17/2026 |
| יש לסמן מחדש את המעבר | 2/17/2026 | 2/20/2026 |
| יש לאכוף שימוש בכפפות ולרענן הדרכת בטיחות | 2/24/2026 | 2/27/2026 |
| יש לפתוח את הסתימה ולנקות | 3/3/2026 | 3/6/2026 |
| יש להחליף את הצינור ולוודא איטום מושלם | 3/10/2026 | 3/13/2026 |
| להשלים שילוט לפי דרישות | 3/17/2026 | 3/20/2026 |
| יש ליישם את תוכנית סימון הכבישים והתמרורים: סימון נתיבי נסיעה, מעברי ח | 3/17/2026 | |
| יש לתקן את הברז ולהחליף אטם | 4/1/2026 | 4/3/2026 |
| יש להתקין מגן מקורי בהתאם לתקן | 4/1/2026 | 4/3/2026 |
| ניקוי מיידי והנחת שטיחי ספיגה | 4/5/2026 | 4/5/2026 |
| יש להחליף ברז ולבדוק תקינות כל ברזי החירום | 4/5/2026 | 4/7/2026 |
| יש לספק סולם תקני ולהדריך עובדים | 4/8/2026 | 4/8/2026 |
| יש להזמין טכנאי גילוי אש לבדיקה ותיקון | 4/12/2026 | 4/14/2026 |
| יש לתקן את מנגנון הנעילה ולחדד הנחיות בטיחות | 4/12/2026 | 4/14/2026 |
| יש להתקין מכסה תקני ולגדר את האזור | 4/15/2026 | 4/17/2026 |
| לסגור ולנעול בהתאם לנוהל | 4/15/2026 | 4/15/2026 |
| יש להפריד מיידית בהתאם לגיליון בטיחות | 4/19/2026 | 4/21/2026 |
| יש להתקין בידוד תרמי וסימון אזהרה | 4/19/2026 | 4/21/2026 |
| יש להזיז ציוד ולוודא גישה חופשית | 4/19/2026 | 4/21/2026 |
| יש לאכוף ציוד מגן אישי ולרענן הדרכה | 4/22/2026 | 4/22/2026 |
| יש להחליף שלט חדש | 4/22/2026 | 4/24/2026 |
| יש להחליף מכסה מיידית – סכנת נפילה | 4/26/2026 | 4/28/2026 |
| יש להדריך על עבודה חמה ולוודא היתר עבודה חמה | 4/26/2026 | 4/27/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| יש להדריך נהגי מלגזות | 5/1/2026 | 5/1/2026 |
| להתקין שילוט אזהרה מפני טביעה ונפילה | 5/1/2026 | 5/4/2026 |
| להחליף נורה | 5/24/2026 | 5/25/2026 |
| לרענן את השלט | 5/25/2026 | 5/26/2026 |
| להדביק מחדש מדבקה | 5/26/2026 | 5/27/2026 |
| להוסיף מכסה לפח | 5/27/2026 | 5/27/2026 |

| אחריות | |
|---|---|
| מנהל אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל חומר גלם | בוצע |
| מנהל ייצור +מנהל אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה | בוצע |
| מנהל ייצור | בוצע |
| חשמלאי | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל ייצור | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מפעל | בוצע |
| מנהל חומר גלם | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל אריזה | בוצע |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע |
| כולם | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| אחזקה/מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל קילופים | בוצע |
| מנהל מעוצבים | בוצע |
| מנהל מעוצבים | בוצע |
| מנהל מעוצבים | בוצע |
| חשמלאים/מנהל מעוצבים | בוצע |
| מנהל מעוצבים/ אחזקה | בוצע |
| מנהל מעוצבים/ אחזקה | בוצע |

לא אושר יש להרים גליל 2 אנשי

יש לעבוד עם מסכת אבק

| | |
|---|---|
| חשמלאים | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |

| | | |
|---|---|---|
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | ממתין לכיול חיישנים |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הוזמן בידוד, ממתין לאספקה |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | דורש הזמנת חלף מחו"ל |
| בטיחות סביבתית | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | נרכשו ברגים, ממתין לביצוע |
| חשמלאים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| בטיחות סביבתית | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| מנהל מחלקה | בוצע | |

| | |
|---|---|
| בטיחות סביבתית | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| בטיחות סביבתית | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל שפכים | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| מנהל שפכים | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| הנדסה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל מחלקה | בוצע |
| מנהל שפכים | בוצע |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |
| מנהל מעוצבים | בוצע |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע |
| מנהל חומר גלם | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| מנהל שפכים | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| אחזקה | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| חשמלאים | בוצע |
| ממונה בטיחות | בוצע |
| מנהל שפכים | בוצע |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע |

| | | |
|---|---|---|
| מנהל מעוצבים | בוצע | |
| מנהל אריזה | בוצע | |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | תוקן חלקית, ממתין לאיטום סופי |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | בבדיקה מחלקת איכות |
| מנהל אריזה | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל מעוצבים | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | שילוט הותקן חלקית |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| בטיחות סביבתית | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | בוצע רענון |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | נקבע מועד לבדיקה 15/07/2025 |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| בטיחות סביבתית | בוצע | |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הוזמן מכסה חדש, ממתין |
| אחזקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | מיגון בייצור, צפי התקנה שבוע הו |
| אחזקה | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל אריזה | בוצע | יש לבצע הדרכה חוזרת |
| אחזקה | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| מנהל מעוצבים | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | הוזמן גלאי חדש |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | בעיה חוזרת, דורש פתרון מערכת |
| חשמלאים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |

| | | |
|---|---|---|
| הנדסה | בוצע | יש לקיים הדרכת ריענון |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| מנהל אריזה | בוצע | |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | הועבר על הפרדה במדפי האיכס |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| כולם | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הוזמן מגן מקורי מהיצרן |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| מנהל מעוצבים | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | בוצע ניקוי |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| מנהל המחלקה/ סמנכ"ל ח | לא בוצע | זוהו 12 ליקויים מהותיים בסיור ב |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל אריזה | בוצע | |
| בטיחות סביבתית | בוצע | |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | יש לרכוש כפפות חדשות ולהדרין |
| אחזקה | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל חומר גלם | בוצע | |
| ממונה בטיחות/ סמנכל תפ | לא בוצע | התקבלה תוכנית מפורטת לסימון |
| מנהל ייצור טוגנים | בוצע | תוקן והוחלף אטם |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | |
| מנהל מעוצבים | בוצע | |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל חומר גלם | בוצע | בוצעה הדרכה |
| ממונה בטיחות | בוצע | טכנאי ביקר ותיקן |
| מנהל אריזה | בוצע | |
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | |
| חשמלאים | בוצע | |
| ממונה בטיחות | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הותקן בידוד |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| מנהל אריזה | בוצע | בוצעה הדרכת ריענון |
| אחזקה | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הוחלף מכסה |
| מנהל אחזקה/ מנהל טכני | בוצע | בוצע שיחת בטיחות |

| | | |
|---|---|---|
| מנהל חצר ותוצ"ג | בוצע | בוצעה הדרכה |
| מנהל שפכים | בוצע | |
| אחזקה | בוצע | הוחלפה נורה |
| מנהל מחלקה | בוצע | נוקה ורוענן |
| אחזקה | בוצע | הודבקה מדבקה חדשה |
| מנהל מחלקה | בוצע | הותקן מכסה |
| | | |

# סיכום אי התאמות בטיחות - דוח שנתי 2025

*תאריך הפקה: 06/04/2026*

## 📊 סיכום כללי

| סטטוס | כמות | אחוז |
|---|---|---|
| ✅ בוצע | 124 | 98.4% |
| 🔄 בתהליך | 0 | 0.0% |
| ❌ לא בוצע | 2 | 1.6% |
| 👁️ במעקב | 0 | 0.0% |
| **סה"כ** | **126** | **100.0%** |

## 📈 מדדים עיקריים

| סה"כ ליקויים | פתוחים / לא בוצע | בוצעו ונסגרו |
|---|---|---|
| 126 | 2 | 124 |

## 📝 הערות לליקויים הפתוחים

🔴 מחסני יבולים – זוהו 12 ליקויים מהותיים בסיור בטיחות. דורש תכנית עבודה מקיפה וטיפול דחוף.

🔴 כלל מפעל – תוכנית סימון כבישים ותמרורים התקבלה, טרם יצאה לביצוע.

## 📋 פילוח לפי מחלקה - מספר אי התאמות (2025)

| מחלקה | סה"כ | בוצע | לא/ |
|---|---|---|---|
| ייצור טוגנים | 30 | 30 | 0 |
| חצר | 18 | 18 | 0 |
| מעוצבים | 17 | 17 | 0 |
| אריזה | 16 | 16 | 0 |
| שפכים | 17 | 17 | 0 |
| חומר גלם | 18 | 18 | 0 |
| אחזקה | 8 | 8 | 0 |
| כלל מפעל | 1 | 0 | 1 |
| מחסני יבולים | 1 | 0 | 1 |
| **סה"כ (כל המחלקות)** | **126** | **124** | **2** |

# סיכום אי התאמות א

## 📊 סיכום כללי

| סטטוס | כמות | אחוז |
|---|---|---|
| בוצע ✅ | 54 | 96.4% |
| בתהליך 🔄 | 0 | 0.0% |
| לא בוצע ❌ | 0 | 0.0% |
| במעקב 👁️ | 2 | 3.6% |
| **סה"כ** | **56** | **100.0%** |

## הערות לליקוי

הורדה של שפכים בצורה לא מדודה גורמת לעומס כימ.

השלכת פסולת מסוג תפוחי אדמה וציפס לתוך.

| מיקום / אזור | סה"כ | בוצע |
|---|---|---|
| אזור ייצור / טיגון | 17 | 17 |
| מט"ש / שפכים | 14 | 12 |
| מחסן כימיקלים | 7 | 7 |
| חצר | 5 | 5 |
| חוות מיכלים / אחסון | 4 | 4 |
| מערכות אוויר / פליטות | 4 | 4 |
| אזור אריזה / פסולת | 4 | 4 |
| כללי | 1 | 1 |
| **סה"כ (כל האזורים)** | **56** | **54** |

# יכות סביבה - דוח שנתי 2025

## מדדים עיקריים 📈

| סה"כ ליקויים | פתוחים / במעקב | בוצעו ונסגרו |
|---|---|---|
| 56 | 2 | 54 |

## ים הפתוחים / במעקב 📝

יקלים על המט"ש – נכתב נוהל הורדה של שפכים. סטטוס: במעקב 🟠

תעלות הביוב – נדרש נוהל הורדה מסודר. סטטוס: במעקב 🟠

## פילוח לפי מיקום/אזור - מספר אי התאמות (2025) 📋

| פתוח/במעקב |
|---|
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |

