

Colegio Fiscal Tecnico Noc.

Dr. ALFREDO BAQUERIZO MORENO

Esmeraldas 100 entre Julián Coronel y Piedrahita Teléfono: 0978815502 - 0997169830 GUAYAQUIL - ECUADOR

ELECTRICIDAD ELECTROMAGNETISMO Y ELECTRONICA – SEMANA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Curso: Segundo de Bachillerato Especialidad: Electromecánica Automotriz

Docente: MSc. Misael Ortega Avilés

Tema: Fallas comunes en componentes electromagnéticos

Subtema: Mantenimiento preventivo en sistemas electromagnéticos

Los sistemas electromagnéticos de un vehículo (relés, bobinas y solenoides) son esenciales para activar y controlar distintos circuitos eléctricos. Con el tiempo, estos componentes pueden presentar fallas debido al desgaste mecánico, acumulación de suciedad, sulfatación en contactos o bobinados abiertos/cortocircuitados.



Durante el diagnóstico, se deben utilizar piezas defectuosas reales para identificar fallos característicos:

- Bobinas: medir resistencia con multímetro; valores fuera de rango indican bobinado dañado.
- Relés: comprobar continuidad entre terminales de control y contactos de carga. Si no se escucha el "clic" de activación o no hay paso de corriente, el relé está defectuoso.
- **Solenoides:** verificar activación con fuente de 12 V y analizar la respuesta mecánica.



El mantenimiento preventivo se basa en la limpieza de contactos con alcohol isopropílico, inspección visual de quemaduras o sulfatación y aplicación de pruebas periódicas de continuidad. Este proceso evita fallas mayores, asegura confiabilidad en el sistema y prolonga la vida útil de los componentes.




COLEGIO FISCAL TECNICO NOC.

Dr. ALFREDO BAQUERIZO MORENO

Esmeraldas 100 entre Julián Coronel y Piedrahita Teléfono: 0978815502 - 0997169830 GUAYAQUIL - ECUADOR

Paso 2 Prueba de Solenoide de Arranque con Tester



Cuando tengas acceso a internet revisa más información sobre este tema, para esto dale clic al siguiente enlace o escanea el código QR:

https://www.youtube.com/watch?v=VsaWtEFSp8w



TAREA:

 Realiza un informe técnico donde registres al menos tres fallas comunes detectadas en componentes electromagnéticos (indica tipo de componente, medición y observaciones).

Nº	Componente	registencia	Valor medido / Observación técnica	Falla detectada	Recomendación técnica
1					
2					
3					