## протокол

N	0				

Днес 1.10.2021г., съгласно БДС EN671-1, БДС EN 671-2 и БДС EN 671-3 е	: извършена
проверка и обслужване на пожарни касети №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на обект	на
адрес: от представители на фирма "ПОЖАРПРОТЕ	∢т" ООД с
разрешително № 547/17.02.2017г. на ГДПБЗН – МВР.	

1. По време на обслужването бяха проверени следните съставни части за пожарни касети:

Nº	Наименование	Заключение	Забележка
		(годен/негоден,	
		наличен/неналичен)	
1.	Наличие на инструкция и информация за ползване	налични	
2.	Свободно отваряне на вратичката	да	
3.	Заключващо устройство (ключалка)	налична	
4.	Пломба (късаща се хартиена лента)	налична	
5.	Устройство за аварийно отваряне (чупещо се стъкло)	друга система	
6.	Свободно отвиване на вентил(кран)	да	
7.	Изправен спирателен червячен вентил (кран)	изправен	
8.	Завъртаща се пожарна макара с маркуч	налична	
9.	Отвор за оттичане на водата	наличен	
10.	Неподвижно и устойчиво закрепване за стената	да	
11.	Здрав (без напукване, деформация и износване)	годен	
	маркуч – Ф52/20м.		
12.	Подходящи и надеждно затегнати скоби или	да	
40	пръстени		
13.	Изправен захранващ водопровод	изправен	
14.	Подходящ и изправен струйник	комбиниран	
15.	Максимално работно налягане 1.2 МРа	съответства	
16.	Изпитано налягане 2.4 МРа	съответства	
17.	Минимално налягане на разрушаване 4.2 МРа	съответства	
18.	Непрекъсната водна струя – 85 l/min	съответства	
19.	Разстояние на разпръскване – 10 м.	съответства	

1. По време на обслужването бяха вложени следните резервни части:

Nº	Наименование	Тип	Кол-во	Забележка
1.	Струйник			
2.	Шланг Ф52/8bara			
3.				

Противопожарните съоръжения са обслужени и се предават в пълна изправност за експлоатация.

Забележка:

Пожарните маркучи подлежат на задължителна проверка за годност на всеки пет години или след всяко ползване.

Пожарните касети се проверяват ежегодно или след всяко ползване.

Следваща дата на техническо обслужване: 00.00.2023г.

Представител на	Представител на		
възложителя:	изпълнителя:		
1 1	/Спас Ильов		