SaleeColour

สรุปผลการตรวจ 5ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

1.คลังสินค้า 1 คะแนน 99.00 %

2.วิศวกรรม 2 คะแนน 98.00 %

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

1.พบม้วนผ้าคลุมไม่เรียบร้อยควรใช้คลุมหรือพับเก็บให้เรียบร้อย

3.สำนักงานชั้น 1 คะแนน 96.00 %

1.พบซองยาและกระดาษทิชชูทิ้งในกล่องกระดาษรีไซเคิล

2.พบกระดาษทิชชูแขวนที่โต๊ะทำงาน

3.พบเศษผ้าอยู่ในช่องปลั๊กไฟโต๊ะทำงาน

3.สำนักงานชั้น 2 คะแนน 96.00 %

1.พบพื้นที่แผนก IT ตารางปฏิทินตรวจ 5 ส ไม่เป็นปัจจุบัน

2.พบไม่มีป้ายบ่งชี้ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

3.พบตารางบันทึกทำความสะอาดห้องน้ำและOffice ไม่ได้บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

4.HR คะแนน 95.00 %

1.พบมีฝุ่นที่คอมพิวเตอร์+หมวกเซฟตี้จุดแหวนหมวก

2.พบไม้กวาด จุดวางไม้กวาดและกระติกน้ำตรงป้อม รปภ. ไม่มีป้ายชี้บ่ง

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

3.พบวางของไม่เรียบร้อยบนโต๊ะทำงาน

4.พบบันทึกตารางเปิดปิดแอร์ ไม่ได้บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samuprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel:(662) 323-2601-8 Fax: (662) 323-2227-8 www.saleecolour.com

5.ผลิต3 (พื้นที่ห้องจัดเตรียมชั้น1, ห้องจัดเตรียมชั้น2, บริเวณชั้นลอยทั้งหมด และห้องน้ำ2 (ข้าง Twin75+96ร่วมกับผลิต2) คะแนน 95.00 %

1.พบทิ้งขยะที่ใช้หมดแล้ววางบนอ่างล้างตา

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

2.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 1 พบทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะ Recycle

3.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 1 พบทิ้งเศษกระดาษผิดประเภทในถังขยะพลาสิตก

4.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 1 พบทิ้งขยะผิดประเภทในถังใส่แก้ว

6.Lab คะแนน 93.00 %

1.พบไม่มีป้ายบ่งชี้ขยะรีไซเคิล 2 จุด และรถเข็นใส่เศษชิ้นงาน

2.พบไม่มีป้ายบ่งชี้จุดชาร์จแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร

3.ถังน้ำสำหรับถูพื้นวางไม่ถูกจุดต้องไปวางจุดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

4.พบพัดลมวาง วางในพื้นที่ทำงานไม่ทราบสถานะ (ไม่มีป้ายชี้บ่ง)

5.พบห้องทดลองฉีดเม็ด เปิดลิ้นชักคาไว้ ไม่ปิดให้สนิทก่อนเลิกงาน

6.พบห้องทดลอง มีสายชาตแบตวางบนเครื่องชั่ง

7.ผลิต1 (ออฟฟิตผลิต,ห้องประชุมชั้น3,Line บด,Line Mix,Line ฉีดโรง1,ห้อง Packing,ด้านหลังและห้องน้ำ1 (ข้าง Twin line) คะแนน 93.00 %

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

1.ตรวจบริเวณสำนักงานผลิต 1 วางกระดาษบนโต๊ะ เครื่องPrint (ทั้งที่มีตะกร้าให้วาง)

2.พบไม่มีป้ายบงชี้จุดวางวิทยุสื่อสารและเสียบสายชาร์จทิ้งไว้โดยไม่ได้ชาร์จ

3.พบมีเศษกระดาษสีขาวอยู่ในถังขยะอันตราย และพบทิ้งขยะไม่ถูกประเภท

4.ตรวจบริเวณพื้นที่ Twin line ห้องหัวหน้างานมีสมุดวางบนโต๊ะ และกล่องกระดาษวางไว้กับพื้นไม่มีเส้นกรอบ

5.พบขวดพลาสติดตกอยู่ข้างกำแพงเครื่อง 21SHJ71-1 และพบเศษกระดาษใต้ Rack

6.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ ข้างโรง 1 และ2 ป้ายทำความสะอาด ไม่ได้บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

8.ผลิต2 (ออฟฟิตหัวหน้างาน, Farrel,Autopacking จนถึง Stretch Hood,Line Buss,Line Twin75+96,ด้านข้างซ้ายของฝ่ายผลิตชิดกำแพงและห้องน้ำ2 (ข้าง Twin75+96 ร่วมกับผลิต3)) คะแนน 92.00 %

1.พบวางถุงมือในจุดชาร์จแทบเล็ต

2.พบเศษขยะและขวดแก้ววางไว้ในพื้นที่ทำงาน

3.โรง 4 มีเศษผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดมือวางอยู่ในอ่างล้างมือดูไม่เรียบร้อย

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/06/2022

4.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต โซน Farrel พบวางหมวกเซฟตี้ไม่ตรงจุด พบมีเศษถุงมือ + เศษผ้าที่เครื่องจักร

5.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต โซน Farrel พบทิ้งขยะผิดประเภท

6.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ โซน TEK75,96, Farrel พบมีแก้วอยู่ในถังใส่น้ำ, ใต้ตู้น้ำ

7.ตรวจบริเวณพื้นที่ โซน TEK75,96 พบการเก็บสายชาร์จไม่เรียบร้อย

เกณฑ์เงินรางวัลจากการตรวจ 5ส.

รางวัลที่ 1 ➢ 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 ➢ 1,000 บาท

รางวัลที่ 3 ➢ 500 บาท

- คลังสินค้า ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99 % ได้รางวัลที่ 1
- วิศวกรรม ได้คะแนน 98 % ได้รางวัลที่ 2
- สำนักงานชั้น 1 และ สำนักงานชั้น 2 ได้คะแนน 96% ได้รางวัลที่ 3 โดยนำเงินรางวัลที่ 3 มาหารเฉลี่ยได้รับแผนกละ 250 บาท (500/2)