SaleeColour

สรุปผลการตรวจ 5ส. ประจำเดือน มีนาคม 2566

1.สำนักงานชั้น 1 คะแนน 93.00 %

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณหน้าห้องสำนักงานชั้น 1 พบจุดวางขวดเจลมีฝุ่น

2.Lab คะแนน 92.00 %

1.บริเวณห้องปฏิบัติการ Lab พบฝุ่นและใยแมงมุมที่หน้าต่างและฝุ่นจับที่ป้าย อพยพหนีไฟ บริเวณประตูข้าง Lab

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์แลป พบบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่ Update

2.วิศวกรรม คะแนน 92.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ด้านหลังปฏิบัติงานของช่าง พบ ไม้กวาดทางมะพร้าววางทิ้งไว้ในพื้นที่ทำงาน

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานวิศวกรรม พบจุดชาร์จแบต มีตัวที่ใช้งานไม่ได้ไม่แยกจัดเก็บและไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน

4.ผลิต 3 (พื้นที่ห้องจัดเตรียมชั้น 1, ห้องจัดเตรียมชั้น 2, บริเวณชั้นลอยทั้งหมด คะแนน 91.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องจัดเตรียม 3 พื้นที่ห้องจัดเตรียม 2 พบฝุ่นกาะขอบหน้าต่างด้านนอก

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 1 พบบันทึกตรวจสอบน้ำดื่มไม่ Update

2.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 1 พบเศษผ้าแขวนปะปนอยู่กับที่แขวนหมวก Safety กับผ้าปิดจมูก

4.ผลิต TB คะแนน 91.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office TB พบลำโพงบนโต๊ะทำงาน

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office TB พบตารางตรวจเช็คตู้เย็นไม่เป็นปัจจุบัน

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณสำนักงานผลิต TB พบตู้เย็นมีน้ำแข็งเกาะหนาแน่น

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samuprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel:(662) 323-2601-8 Fax: (662) 323-2227-8 www.saleecolour.com

6.ผลิต2 (ออฟฟิตหัวหน้างาน, Farrel, Autopacking จนถึง Stretch Hood, Line Buss, Line Twin75+96, ด้านข้างซ้ายของฝ่ายผลิตชิดกำแพงและห้องน้ำ 2 คะแนน 90.00 %

1.พื้นที่ผลิตโรง 2 (FARREL) บริเวณ Silo FARREL2 มุมกำแพงไม่หยากไย่หนา

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณห้องน้ำพื้นที่ Farrel, TEK75,96พบบันทึกตรวจเช็คน้ำดื่มไม่ Update

2.ตรวจบริเวณห้องน้ำพื้นที่ Farrel, TEK75,96พบตารางบันทึกทำความสะอาดไม่ Update

3.ตรวจสอบบริเวณชั้นลอยจุดที่ปล่อยวัตถุดิบ พื้นที่ Farrel พบซองขนมในถุงขยะ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ผิดกฎระเบียบตามที่บริษัทกำหนด)

7.สำนักงานชั้น 2 คะแนน 89.00 %

1.ตรวจบริเวณ Office ชั้น 2 พบกระเป๋าวางที่โต๊ะ คุณภารินทร์ IT.

2.ตรวจบริเวณ Office ชั้น 2 พบแกนกระดาษวางที่โต๊ะ คุณ ภาสกร IT.

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานชั้น 2 พบตารางบันทึกทำความสะอาดไม่ Update

2.ตรวจบริเวณหน้าห้องน้ำสำนักงานชั้น 2 พบทิ้งไฟแชกในถังขยะอันตราย (ในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ควรมีไฟแชก)

3.ตรวจบริเวณห้องสำนักงานชั้น2 (IT) พบห้อง IT เปิดไฟทั้งแถวไว้ แต่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในห้องเพียง 1 ท่าน (พนักงานที่เลิกงานแล้วควรปิดไฟทุกครั้ง)

7.คลังสินค้า คะแนน 89.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office WH 1พบภายในออฟฟิศและพื้นที่ทำงานมีฝุ่นหลายจุด(บริเวณราวบันได,ปลั๊กบริเวณอ่างล้าง,ฉากกั้นห้อง ผจก.,จุดวางเครื่องสำรองไฟและถังดับเพลิงและอีกหลายจุด)

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office WH 1 พบถังน้ำยาดันฝุ่นวางไม่ถูกจุด (ผู้บริหารเคยคอมเมนท์แล้วแต่พื้นที่จัดเก็บยังไม่ดำเนินการ)

3.ตรวจพื้นที่คลังสินค้าประตู 1 พบทิ้งขยะผิดประเภท (ไม้กวาด, ฟิล์ม)

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณสำนักงานคลังสินค้า 1 พบโต๊ะปฏิบัติงานของพนักงานคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดมีฝุ่น

2.ตรวจบริเวณห้องน้ำสำนักงานคลังสินค้า 1 พบบันทึกตารางทำความสะอาดไม่ Update ให้เป็นปัจจุบัน

9.HR คะแนน 87.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office HR พบเอกสารจัดเก็บไม่เรียบร้อย

2.ตรวจบริเวณที่ทิ้งเศษใบไม้แห้ง (HR) พบมีถุงจับโบ้ ใส่เศษใบไม้แห้ง จัดเก็บไม่เรียบร้อย

(ผู้บริหารเคยคอมเมนท์แล้วแต่พื้นที่จัดเก็บยังไม่ดำเนินการ)

3.ตรวจบริเวณข้างโรงอาหาร (HR) พบเสียมวางไม่ตรงจุดอยู่ข้างถังขยะข้างโรงอาหาร

(ผู้บริหารเคยคอมเมนท์แล้วควรหาที่จัดเก็บให้เรียบร้อย)

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณสำนักงานบุคคลห้องพยาบาล พบทิ้งขยะผิดประเภท

2.ตรวจบริเวณสำนักงานบุคคล พบโพสอิทติดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์

3.ตรวจบริเวณใต้บันไดทางขึ้นสำนักงานบุคคล พบเก้าอี้วางอยู่ใต้บันไดไม่ทราบสถานะ

4.ตรวจบริเวณหน้าห้องสำนักงานบุคคล พบจุดวางขวดเจลมีฝุ่น

9.ผลิต 1 (ออฟฟิตผลิต, ห้องประชุมชั้น3, Line บด,Line Mix, Line ฉีดโรง1,ห้อง Packing,ด้านหลังและห้องน้ำ1 (ข้าง Twin line)คะแนน 87.00 %

1.พื้นที่ Mixer ถังขยะข้าง X-Lift ไม่มีป้ายบ่งชี้

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 24/02/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office PD พบบันทึกตารางทำความสะอาดไม่ Update ให้เป็นปัจจุบัน

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office PD พบตารางบันทึกทำเปิด ปิด แอร์ ไม่ Update

3.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต Mix ชั้นสอง พบเศษผ้าทิ้งในพื้นที่ทำงาน ไม่นำไปทิ้งให้เรียบร้อย

4.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต Mix ชั้นสอง พบผงซักฟอกสีขาว ผลิตไม่ติดป้ายชี้บ่ง (ป้องกันการหยิบใช้ผิดพลาด)

5.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องอบสี พบถุงผ้าแขวนปะปนกับที่แขวนหมวก Safety

6.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office PD ของหัวหน้างาน พบหยากไย่หลังตู้ไฟของ IT

เกณฑ์เงินรางวัลจากการตรวจ 5ส.

รางวัลที่ 1 ➢ 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 ➢ 1,000 บาท

รางวัลที่ 3 ➢ 500 บาท

➢ หน่วยงานสำนักงานชั้น 1 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 93 % ได้รางวัลที่ 1 จำนวน 1,500 บาท

➢ หน่วยงานแลปและหน่วยงานวิศวกรรมได้คะแนนเท่ากับ 92 % ได้รางวัลที่ 2,3 จำนวน 1,000+500 บาท

โดยนำเงิน มาหารเฉลี่ยได้รับ แผนกละ 750 บาท (1,500/2)

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 20/03/2023

ข้าพเจ้า นางสุกัณญา บุญศักดิ์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามหลักฐาน

(/)บัตรประจำตัวประชาชน ( )บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( )อื่นๆ.....

ตามรายละเอียดสำเนาภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ท้ายใบสำคัญฉบับนี้ ซึ่งขอรับรองว่าเป็นของข้าพเจ้าจริง

ข้าพเจ้าได้รับเงินจาก บมจ.สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

เป็นค่า เงินรางวัล 5 ส. ประจำเดือน มีนาคม 2566

.....

จึงได้ออกใบสำคัญรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการชนิดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ใช้หลักฐานฉบับนี้แทนใบเสร็จรับเงิน

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสุกัณญา บุญศักดิ์)

สำเนาถูกต้อง

สุกัณญา บุญศักดิ์

สำเนาถูกต้อง ปรุงสำเนาเมื่อ 5 ธ.ค. 2566 เท่านั้น