ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

oryxbhr1@gmail.com +973 37702020 146375-2 :CR 200001111222111 :VAT

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00002	**09 Nov 2026, 17:54**	**Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456**

بيانات المركبة · Vehicle	
الصنع / Make	**Nissan**
الموديل / Model	**Patrol**
سنة الصنع / Year	**2021**
رقم اللوحة / Plate	**67890**
اللون / Colour	**Silver**
رقم الهيكل / VIN	**JN1TBNT32Z0123456**
قراءة العدّاد / Odometer	**62,800 km**

بيانات العميل والزيارة · Customer & Visit	
اسم العميل / Customer	**Gulf Motors LLC**
رقم الاتصال / Contact	**39001122**
رقم المهمة / Job No.	**Z00002**
تاريخ الفحص / Inspected	**2026-11-09**
الفرع / Branch	—
الفاحص / Inspector	**ORYX-AUTO Administrator**
الحالة / Status	**APPROVED**

مناطق الفحص المختارة · Selected Inspection Areas

- الصبغ والهيكل Paint & Body
- حجرة المحرك Engine Compartment
- فحص وحدة الكمبيوتر Computer Unit Inspection

إقرار · Declaration

يقر العميل بأن الفحص تم بحضوره أو بموافقته، وأن النتائج الموضحة في هذا التقرير تعكس الحالة الفنية للمركبة في تاريخ الفحص المذكور أعلاه. لا يشمل هذا الفحص أي أعطال ظهرت لاحقًا أو كانت مخفية ولا يمكن الكشف عنها بالفحص الظاهري.

The customer confirms the inspection was carried out with their presence or consent and that the findings reflect the technical condition of the vehicle on the inspection date above. The inspection does not cover faults that appeared later or that were concealed and undetectable by a visual and functional check.

ORYX-AUTO Administrator	Gulf Motors LLC	ORYX-AUTO Administrator
اعتماد الإدارة	توقيع العميل	توقيع الفاحص
AUTHORISED SIGNATORY	CUSTOMER	INSPECTOR

ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

oryxbhr1@gmail.com +973 37702020 146375-2 :CR 200001111222111 :VAT


تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00002	**09 Nov 2026, 17:54**	**Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456**

مخطط تشخيص الهيكل · Body Panels Diagnostic Scheme

صبغ / رش / Paint
معجون / Filler
تبديل / Change
مقطوع / Sectioned



#	الموضع / Location	الحالة / Condition	ملاحظة / Note
1	frontLeftDoor	صبغ / رش / Paint	Resprayed

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan, Kingdom of Bahrain · CR 146375-2 · VAT 200001111222111 · +973 37702020 · oryxbhr1@gmail.com · www.oryxbhr.com

ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

oryxbhr1@gmail.com +973 37702020 146375-2 :CR 200001111222111 :VAT

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00002	**09 Nov 2026, 17:54**	**Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456**

حجرة المحرك — ENGINE COMPARTMENT

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	السوائل — الزيت والمبرد والفرامل Fluids — Oil, Coolant, Brake	✓	
2	الأسلاك والموصلات Wiring & Connectors	✓	
3	الخراطيم والخطوط Hoses & Lines	✓	
4	تسريبات السوائل — المحرك / ناقل الحركة Fluid Leaks — Engine / Transmission	✓	
5	كراسي المحرك وناقل الحركة Engine & Transmission Mounts	✓	
6	الأغطية وأغطية الخزانات Caps & Reservoir Covers	✓	
7	نظام التعليق Suspension System	✓	
8	الأكياس المطاطية والجلبات Rubber Boots & Bushings	✓	
9	نظام الفرامل Brake System	✓	
10	صندوق الهواء ومجرى السحب Airbox & Intake Duct	✓	
11	أحزمة تشغيل المحرك Engine Drive Belts	✓	
12	مانيفولد العادم Exhaust Manifold	✓	
13	حالة صحة البطارية Battery State of Health	✓	

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00002	**09 Nov 2026, 17:54**	**Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456**

أعطال وحدة الكمبيوتر · Computer Module Faults

لم يتم تسجيل أي أعطال · No computer module faults recorded

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

oryxbhr1@gmail.com +973 37702020 146375-2 :CR 200001111222111 :VAT

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00002	**09 Nov 2026, 17:54**	**Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456**

التقييم النهائي · Final Assessment

المركبة بحالة جيدة · Vehicle in good condition

التحقق من صحة المستند

DOCUMENT AUTHENTICITY VERIFICATION

امسح رمز الاستجابة السريعة أو افتح الرابط أدخل رمز التحقق للتأكد من أن هذا المستند صادر رسميًا من النظام ولم يُعدّل.

Scan the QR code or visit the address below and enter the verification code to confirm this document was issued by the system and has not been altered.

Gsd8NvvIjeyt1GCWWnmLTQzHJRDG8CcHjU8oIeoOYN0

http://localhost:3000/verify/Gsd8NvvIjeyt1GCWWnmLTQzHJRDG8CcHjU8oIeoOYN0

ORYX-AUTO Administrator	ORYX-AUTO Administrator
توقيع الفاحص	اعتماد المراجع
INSPECTOR	REVIEWED BY