ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

VEHICLE INSPECTION REPORT

تقرير فحص المركبات

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00138	07 Nov 2026, 21:54	Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456

بيانات المركبة · Vehicle	
الصنع / Make	Nissan
الموديل / Model	Patrol
سنة الصنع / Year	2021
رقم اللوحة / Plate	67890
اللون / Colour	Silver
رقم الهيكل / VIN	JN1TBNT32Z0123456
قراءة العدّاد / Odometer	62,800 km

بيانات العميل والزيارة · Customer & Visit	
اسم العميل / Customer	Gulf Motors LLC
رقم الاتصال / Contact	—
رقم المهمة / Job No.	Z00138
تاريخ الفحص / Inspected	2026-11-07
الفرع / Branch	—
الفاحص / Inspector	ORYX-AUTO Administrator
الحالة / Status	APPROVED

مناطق الفحص المختارة · Selected Inspection Areas

- الصبغ والهيكل Paint & Body
- حجرة المحرك Engine Compartment
- فحص وحدة الكمبيوتر Computer Unit Inspection

إقرار · Declaration

يقر العميل بأن الفحص تم بحضوره أو بموافقته، وأن النتائج الموضحة في هذا التقرير تعكس الحالة الفنية للمركبة في تاريخ الفحص المذكور أعلاه. لا يشمل هذا الفحص أي أعطال ظهرت لاحقًا أو كانت مخفية ولا يمكن الكشف عنها بالفحص الظاهري.

The customer confirms the inspection was carried out with their presence or consent and that the findings reflect the technical condition of the vehicle on the inspection date above. The inspection does not cover faults that appeared later or that were concealed and undetectable by a visual and functional check.

ORYX-AUTO Administrator	Gulf Motors LLC	ORYX-AUTO Administrator
اعتماد الإدارة	توقيع العميل	توقيع الفاحص
AUTHORISED SIGNATORY	CUSTOMER	INSPECTOR


تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00138	07 Nov 2026, 21:54	Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456

مخطط تشخيص الهيكل · Body Panels Diagnostic Scheme

- صبغ / رش / Paint
- معجون / Filler
- تبديل / Change
- مقطوع / Sectioned



#	Location / الموضع	Condition / الحالة	Note / ملاحظة
1	frontLeftDoor	صبغ / رش / Paint	Resprayed

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00138	07 Nov 2026, 21:54	Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456

حجرة المحرك — ENGINE COMPARTMENT

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	السوائل — الزيت والمبرد والفرامل Fluids — Oil, Coolant, Brake	✓	
2	الأسلاك والموصلات Wiring & Connectors	✓	
3	الخراطيم والخطوط Hoses & Lines	✓	
4	تسريبات السوائل — المحرك / ناقل الحركة Fluid Leaks — Engine / Transmission	✓	
5	كراسي المحرك وناقل الحركة Engine & Transmission Mounts	✓	
6	الأغطية وأغطية الخزانات Caps & Reservoir Covers	✓	
7	نظام التعليق Suspension System	✓	
8	الأكياس المطاطية والجلبات Rubber Boots & Bushings	✓	
9	نظام الفرامل Brake System	✓	
10	صندوق الهواء ومجرى السحب Airbox & Intake Duct	✓	
11	أحزمة تشغيل المحرك Engine Drive Belts	✓	
12	مانيفولد العادم Exhaust Manifold	✓	
13	حالة صحة البطارية Battery State of Health	✓	

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00138	07 Nov 2026, 21:54	Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456

أعطال وحدة الكمبيوتر · Computer Module Faults

لم يتم تسجيل أي أعطال · No computer module faults recorded

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
Z00138	07 Nov 2026, 21:54	Nissan Patrol · JN1TBNT32Z0123456

التقييم النهائي · Final Assessment

المركبة بحالة جيدة · Vehicle in good condition

التحقق من صحة المستند

DOCUMENT AUTHENTICITY VERIFICATION

امسح رمز الاستجابة السريعة أو افتح الرابط أدخل رمز التحقق للتأكد من أن هذا المستند صادر رسميًا من النظام ولم يُعدّل.

Scan the QR code or visit the address below and enter the verification code to confirm this document was issued by the system and has not been altered.

Q9tUEC3yBAcIWumr833N-cDfPuZGX0290UUy_7vKEAo

http://localhost:3000/verify/Q9tUEC3yBAcIWumr833N-cDfPuZGX0290UUy_7vKEAo

توقيع الفاحص INSPECTOR	اعتماد المراجع REVIEWED BY
ORYX-AUTO Administrator	ORYX-AUTO Administrator