ORYX Auto Services

أوريكس لخدمات السيارات

VEHICLE INSPECTION REPORT

تقرير فحص المركبات

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	**05 Nov 2026, 21:19**	**Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS**

بيانات المركبة · Vehicle	
الصنع / Make	**Toyota**
الموديل / Model	**Land Cruiser**
سنة الصنع / Year	**2024**
رقم اللوحة / Plate	**BHR-2026**
اللون / Colour	**White**
رقم الهيكل / VIN	**WBAJ0MZPKJLHMPLHS**
قراءة العدّاد / Odometer	**42,000 km**

بيانات العميل والزيارة · Customer & Visit	
اسم العميل / Customer	**PDF Sample Co**
رقم الاتصال / Contact	**—**
رقم المهمة / Job No.	**JOB-00062**
تاريخ الفحص / Inspected	**2026-11-05**
الفرع / Branch	**—**
الفاحص / Inspector	**ORYX-AUTO Administrator**
الحالة / Status	**APPROVED**

مناطق الفحص المختارة · Selected Inspection Areas

- الصبغ والهيكل Paint & Body
- الشاسيه والأسفل Chassis & Undercarriage
- الفحص الداخلي Interior Inspection
- الفحص الخارجي Exterior Inspection
- حجرة المحرك Engine Compartment
- اختبار الطريق Road Test
- فحص وحدة الكمبيوتر Computer Unit Inspection

إقرار · Declaration

يقر العميل بأن الفحص تم بحضوره أو بموافقته، وأن النتائج الموضحة في هذا التقرير تعكس الحالة الفنية للمركبة في تاريخ الفحص المذكور أعلاه. لا يشمل هذا الفحص أي أعطال ظهرت لاحقًا أو كانت مخفية ولا يمكن الكشف عنها بالفحص الظاهري.

The customer confirms the inspection was carried out with their presence or consent and that the findings reflect the technical condition of the vehicle on the inspection date above. The inspection does not cover faults that appeared later or that were concealed and undetectable by a visual and functional check.

توقيع الفاحص INSPECTOR	توقيع العميل CUSTOMER	اعتماد الإدارة AUTHORISED SIGNATORY
ORYX-AUTO Administrator	**PDF Sample Co**	**ORYX-AUTO Administrator**


تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	05 Nov 2026, 21:19	Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS

مخطط تشخيص الهيكل · Body Panels Diagnostic Scheme

صبغ / رش / Paint
معجون / Filler
تبديل / Change
مقطوع / Sectioned



#	الموضع / Location	الحالة / Condition	ملاحظة / Note
1	frontLeftDoor	صبغ / رش / Paint	Resprayed

الملاحظات الفنية للصبغ والهيكل: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

مخطط فحص الهيكل السفلي · Chassis Safety Diagram

أمامي Front ✓	أمامي يسار Front Left	أمامي يمين Front Right	وسط يسار Middle Left
وسط يمين Middle Right	خلفي يسار Rear Left	خلفي يمين Rear Right	خلفي Rear

لم يتم تسجيل أي أضرار في الهيكل السفلي · No chassis damage recorded

ملاحظات حالة الشاسيه والأسفل: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	05 Nov 2026, 21:19	Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS

الفحص الداخلي — INTERIOR INSPECTION

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	أبواب السائق والركاب Driver & Passenger Doors	✗	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
2	المفاتيح والمحابس Control Keys & Switches	✓	
3	التحكم بالعدّاد Cluster Control	✓	
4	حامل الأكواب والكونسول Cup Holder & Console	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
5	المقود والتحكم Steering Wheel & Controls	✓	
6	نظام الصوت والشاشة Audio & Display System	✓	
7	عمل فتحة السقف Sunroof Operation	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
8	فتحات التكييف وتدفق الهواء A/C Vents & Airflow	✗	
9	مرآة الرؤية الخلفية Rear View Mirror	✓	
10	الفرش ودواسات الأرضية Carpet & Floor Mats	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
11	الولاعة ومقبس 12 فولت Cigarette Lighter & 12V	✓	
12	أجزاء داخلية أخرى Other Interior Parts	✓	

ملاحظات الفحص الداخلي: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

ملاحظات الفحص الداخلي: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

الفحص الخارجي — EXTERIOR INSPECTION

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	النوافذ والزجاج الأمامي Windows & Windshield	✗	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
2	الأنوار الأمامية والخلفية وضباب Head, Reverse & Fog Lights	✓	
3	أنوار الإشارة Indicator Lights	✓	
4	المساحات ومرشات الماء Wipers & Spray Jets	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
5	المرايا الجانبية وآلية الطي Side Mirrors & Fold Mechanism	✓	
6	حالة الإطارات والجنوط Tires Condition & Rims	✓	

ملاحظات الفحص الخارجي: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

ملاحظات الفحص الخارجي: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	05 Nov 2026, 21:19	Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS

حجرة المحرك — ENGINE COMPARTMENT

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	السوائل — الزيت والمبرد والفرامل Fluids — Oil, Coolant, Brake	✗	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
2	الأسلاك والموصلات Wiring & Connectors	✓	
3	الخراطيم والخطوط Hoses & Lines	✓	
4	تسريبات السوائل — المحرك / ناقل الحركة Fluid Leaks — Engine / Transmission	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
5	كراسي المحرك وناقل الحركة Engine & Transmission Mounts	✓	
6	الأغطية وأغطية الخزانات Caps & Reservoir Covers	✓	
7	نظام التعليق Suspension System	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
8	الأكياس المطاطية والجلبات Rubber Boots & Bushings	✗	
9	نظام الفرامل Brake System	✓	
10	صندوق الهواء ومجرى السحب Airbox & Intake Duct	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
11	أحزمة تشغيل المحرك Engine Drive Belts	✓	
12	مانيفولد العادم Exhaust Manifold	✓	
13	حالة صحة البطارية Battery State of Health	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding

ملاحظات حجرة المحرك: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

ملاحظات حجرة المحرك: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

اختبار الطريق — ROAD TEST

#	البند · Item	النتيجة · Result	ملاحظات · Notes
1	ضجيج نظام التعليق Suspension Noise	✗	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
2	استقرار دوران المحرك على الوضع الحر RPM Idle Stability	✓	
3	ضجيج تشغيل المحرك Engine Running Noise	✓	
4	اهتزازات الهيكل وناقل الحركة Body & Drivetrain Vibrations	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
5	أداء الفرملة Braking Performance	✓	
6	اتزان المقود وتمركزه Steering Alignment & Center	✓	
7	نظام التحكم بالمناخ Climate Control System	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
8	تعشيق ناقل الحركة Transmission Shifting	✗	
9	أضواء التحذير في العدّاد Cluster Warning Lamps	✓	
10	الأداء العام للمركبة Overall Vehicle Performance	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding
11	انبعاث دخان العادم Exhaust Smoke Emission	✓	
12	ضجيج دحرجة الإطارات Tire Rolling Noise	✓	
13	ضجيج الهواء وإحكام المقصورة Cabin Wind Noise & Sealing	✓	ملاحظة تفصيلية · detailed finding

ملاحظات اختبار الطريق: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

ملاحظات اختبار الطريق: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	05 Nov 2026, 21:19	Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS

أعطال وحدة الكمبيوتر · Computer Module Faults

لم يتم تسجيل أي أعطال · No computer module faults recorded

ملاحظات فحص وحدة الكمبيوتر: ملاحظات القسم المسجلة أثناء الفحص · section remarks

تم الفحص ولا توجد ملاحظات · Inspected with no findings to report

تقرير فحص المركبات

VEHICLE INSPECTION REPORT

رقم المستند / Document No.	تاريخ الإصدار / Issue Date	الموضوع / Subject
JOB-00062	05 Nov 2026, 21:19	Toyota Land Cruiser · WBAJ0MZPKJLHMPLHS

التقييم النهائي · Final Assessment

المركبة بحالة جيدة · Vehicle in good condition

التحقق من صحة المستند

DOCUMENT AUTHENTICITY VERIFICATION

امسح رمز الاستجابة السريعة أو افتح الرابط أدخل رمز التحقق للتأكد من أن هذا المستند صادر رسميًا من النظام ولم يُعدّل.

Scan the QR code or visit the address below and enter the verification code to confirm this document was issued by the system and has not been altered.

YG7FmJhsZYd073wtZX9dX9ctLv3xFjNENhQ2aKxoOV4

http://localhost:3000/verify/YG7FmJhsZYd073wtZX9dX9ctLv3xFjNENhQ2aKxoOV4

ORYX-AUTO Administrator	ORYX-AUTO Administrator
توقيع الفاحص	اعتماد المراجع
INSPECTOR	REVIEWED BY