

Fotodokumentation Wohnungen links Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 1 EG links Flur (vorher)



Abb. 2 EG links Flur (Bauphase)



Abb. 3 EG links Flur (nachher)



Abb. 4 EG links Bad (vorher)



Abb. 5 EG links Bad (Bauphase)



Abb. 6 EG links Bad (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen links Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 7 1.OG links Flur (vorher)



Abb. 8 1.OG links Flur (Bauphase)



Abb. 9 1.OG links Flur (nachher)



Abb. 10 1.OG links Bad (vorher)



Abb. 11 1.OG links Bad (Bauphase)



Abb. 12 1.OG links Bad (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen links Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 13 2.OG links Flur (vorher)



Abb. 14 2.OG links Flur (Bauphase)



Abb. 15 2.OG links Flur (nachher)



Abb. 16 2.OG links Bad (vorher)



Abb. 17 2.OG links Bad (Bauphase)



Abb. 18 2.OG links Bad (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen links Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 19 3.OG links Flur (vorher)



Abb. 20 3.OG links Flur (Bauphase)



Abb. 21 3.OG links Flur (nachher)



Abb. 22 3.OG links Bad (vorher)



Abb. 23 3.OG links Bad (Bauphase)



Abb. 24 3.OG links Bad (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen links Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 25 4.OG links Flur (vorher)




Abb. 26 4.OG links Flur (Bauphase)




Abb. 27 4.OG links Flur (nachher)



Abb. 28 4.OG links Bad (vorher)



Abb. 29 4.OG links Bad (nachher)