

Fotodokumentation Wohnungen Mitte rechts Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 1 EG Mitte rechts Bad (vorher)



Abb. 2 EG Mitte rechts Bad (Bauphase)



Abb. 3 EG Mitte rechts Bad (nachher)

Nicht verfügbar

Abb. 4 EG Mitte rechts WZ (vorher)



Abb. 5 EG Mitte rechts WZ (Bauphase)



Abb. 6 EG Mitte rechts WZ (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen Mitte rechts Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 7 1.OG Mitte rechts Bad (vorher)




Abb. 8 1.OG Mitte rechts Bad (Bauphase)



Abb. 9 1.OG Mitte rechts Bad (nachher)



Abb. 10 2.OG Mitte rechts Bad (vorher)



Abb. 11 2.OG Mitte rechts Bad (Bauphase)



Abb. 12 2.OG Mitte rechts Bad (nachher)

Fotodokumentation Wohnungen Mitte rechts Schlesische Straße 21 in 10997 Berlin



Abb. 13 3.OG Mitte rechts Bad (vorher)



Abb. 14 3.OG Mitte rechts Bad (Bauphase)



Abb. 15 3.OG Mitte rechts Bad (nachher)

Nicht verfügbar

Abb. 16 4.OG Mitte rechts Bad (vorher)



Abb. 17 4.OG Mitte rechts Bad (Bauphase)



Abb. 18 4.OG Mitte rechts Bad (nachher)