



Bürocampus Westend

Helaba Immobilien · musterprojekt.ifc

Zusammenfassung

1 Kollisionen (hard)	0 Abstands-Befunde	1 Duplikate	0 IDS bestanden	1 IDS verletzt
-------------------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------------------

20 Bauteil-Paare geprüft · 9 Bauteil-Geometrien · Toleranz 1 mm

Kollisions-Befunde (2)

Art	Bauteil-Paar	GlobalIds	Überlappung (AABB) m ³
Duplikat	IfcWall × IfcWall	09RYIXi_5rUFXe01o4BxaL / bMe1W8vBI3hSkrcE\$H09nY	5,414
Kollision	IfcBeam × IfcDuctSegment	Tdgzk0ADWHZjm3q6GJcNfp / vH6UASqf1j\$NCaGYw17p5T	0,6

IDS-Konformität (1 Spezifikationen)

Spezifikation	Anwendbar	Verletzungen	Ergebnis
Wände tragen eine Feuerwiderstandsklasse	5	1	verletzt

Haftungshinweis: Dieser Bericht dokumentiert automatisiert ermittelte geometrische und semantische Verdachtsmomente (AABB-/Dreiecks-Verfahren, buildingSMART IDS 1.0). Er ersetzt weder die fachliche Bewertung durch die BIM-Koordination noch vertraglich geschuldete Nachweise. Überlappungsvolumina sind AABB-Näherungen und können die tatsächliche Durchdringung überschätzen.