

		7		_				
Destino	RIO DO SUL	Transportac	nsportadora [AGROSUL		
Ordem/Rota	18458	Contato	Contato			47-3330-5747		
Data Expedição	09/06/2023							
Placa Veiculo	QJI0188	Motorista				ADILSON CALEGARIO		
	Avaliação de Segurança e	e Meio Ambiente	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trino	cos, ressolagem solta e avarias?	x					
	tas estão funcionando?		x					
	terais estão ausentes de tricos?		х					
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х					
	ormas de segurança e meio ambiente	?	x					
Luz de ré funcionand	o?		x					
	Avaliação de Qualidade e	Rug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
	Availação de Qualidade e			110		Observação/medidas		
Integridade do Baú?			X					
Interior do Baú limpo	?		x					
Constatação de pragas?			x					
Durante o embarque/	desembarque foi constatado algum v	estigio de praga?	x					
Assoalho forrado cor	n placas de papelão?		x					
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		x					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		x					
Motorista uniformizad	do e com EPI?		x					
Portas com cadeado	e -							
1 ortas com cadeado	5 -							
Tratativa (Observação/Med	lidas):							
		Expedidor: AGROSUL						
Responsável pela verificação: _								
Motorista:ADILSON CALEG			ARIO)				
C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condiçõers de						-		
						nto nao esta em condiçõers de uso itende mais a realidade do equipamento		

Senhores motoristas:



		1		_			
Destino	FP SUL/NORTE	Transportac	Transportadora		AGROSUL		
Ordem/Rota	18457	Contato			47-3330-5747		
Data Expedição	09/06/2023						
Placa Veiculo	RXY0B45	Motorista			JOSE JAIR TESSAROLO		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas	
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	x				
Farois,lanternas e set	as estão funcionando?		x				
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?		х				
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х				
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	х				
Luz de ré funcionand	o?		х				
Avaliação de Qualidade e Bug Out					NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?			х				
Interior do Baú limpo?			х				
Constatação de pragas?							
	desembarque foi constatado algum ve	estigio de praga?	х				
Assoalho forrado com placas de papelão?			х				
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		х				
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		х				
Motorista uniformizad	do e com EPI?		х				
Dartes sam andanda	•						
Portas com cadeado	S -						
Tratativa (Observação/Med	lidas):						
Traidiliva (Obbotivação) Mod	iddo).						
		Expedidor: AGROSUL					
Responsável pela verificação: _							
Motorista:JOSE JAIR TESS			ARO	LO			
C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso							
						ento não está em condiçõers de uso atende mais a realidade do equipamento	

Senhores motoristas:



		7		Γ			
Destino	PORTO BELO		Transportadora		AGROSUL		
Ordem/Rota	18456		Contato		47-	3330-5747	
Data Expedição	09/06/2023						
Placa Veiculo	RXY0B75] .	Motorista			SON AMORIM	
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas	
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trino	os, ressolagem solta e avarias	? x				
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?		х				
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?		х				
Ausência de vasame	nto de óleo ou graxa?		х				
	ormas de segurança e meio ambiente	?	х				
Luz de ré funcionand	o?		х				
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?			x				
Interior do Baú limpo	?		х				
Constatação de pragas?			х				
	desembarque foi constatado algum v	estigio de praga?	х				
Assoalho forrado cor			х				
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		х				
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		х				
Motorista uniformiza	do e com EPI?		х				
Portas com cadeados -							
Fortas com cadeado	5 -						
Tratativa (Observação/Med	lidas):						
		Expedidor:	AGROSUL				
		Responsável p	pela verificação:				
		Motorista:	ROBSON AMORIM				
		C: Significa "CC	ONFORME", ou seja, o e	equipar	nento es	stá em condições de uso	
		NC: Signfica "N	ÃO CONFORME", ou se	eja, o e	quipame	ento não está em condiçõers de uso	

Senhores motoristas:

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento



Destino	LITORAL NORTE	Transportac	Transportadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	18455	Contato			47-3330-5747			
Data Expedição	09/06/2023							
Placa Veiculo	MMJ2652	Motorista	Motorista			ANTONIO CARLOS VARGAS		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente C NC NA Observação/Medidas								
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	x					
	tas estão funcionando?	-	х					
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?		х					
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х					
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	х					
Luz de ré funcionand	o?		x					
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?			х					
Interior do Baú limpo	?		х					
Constatação de pragas?			х					
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			х					
Assoalho forrado con	n placas de papelão?		х					
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		х					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		x					
Motorista uniformizad	do e com EPI?		x					
Portas com cadeados -								
Tratativa (Observação/Medidas):								
		Expedidor: AGROSUL						
Responsável pela verificação: _								
Motorista:ANTONIO CARLO			OS V	ARGA	S			
		C: Significa "CONFORME", ou sej.	a, o ec	quipam	iento e	stá em condições de uso		
		NC: Signfica "NÃO CONFORME",	ou sej	ja, o eq	uipam	ento não está em condiçõers de uso		

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento