

Destino	BLUMENAU	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	19356	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	22/01/2024		
Placa Veiculo	MMJ2652	Motorista	MARCIO BOMBASAR

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?				
Interior do Baú limpo?				
Constatação de pragas?				
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?				
Assoalho forrado com placas de papelão?				
Placas de papelão sem vestigio de pragas?				
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?				
Motorista uniformizado e com EPI?				

Portas com cadeados -

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: MARCIO BOMBASAR

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso
NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso
NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil

Destino	MAFRA	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	19355	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	22/01/2024		
Placa Veiculo	RXY0B75	Motorista	ROBSON AMORIM

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis,lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?				
Interior do Baú limpo?				
Constatação de pragas?				
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?				
Assoalho forrado com placas de papelão?				
Placas de papelão sem vestigio de pragas?				
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?				
Motorista uniformizado e com EPI?				

Portas com cadeados -

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: ROBSON AMORIM

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso
NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso
NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veiculo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veiculo da Royal Canin do Brasil

Destino	GASPAR/BRUSQUE	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	19354	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	22/01/2024		
Placa Veiculo	RXY0B45	Motorista	ADILSON CALEGARIO

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis,lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?				
Interior do Baú limpo?				
Constatação de pragas?				
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?				
Assoalho forrado com placas de papelão?				
Placas de papelão sem vestigio de pragas?				
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?				
Motorista uniformizado e com EPI?				

Portas com cadeados -

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: ADILSON CALEGARIO

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso
NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso
NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veiculo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veiculo da Royal Canin do Brasil

Destino	CHAPECO	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	19353	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	22/01/2024		
Placa Veiculo	RKW8D23	Motorista	KLEITON RAFAEL ANACLETO

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente		C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x				
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x				
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x				
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x				
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x				
Luz de ré funcionando?	x				

Avaliação de Qualidade e Bug Out		C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?					
Interior do Baú limpo?					
Constatação de pragas?					
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?					
Assoalho forrado com placas de papelão?					
Placas de papelão sem vestigio de pragas?					
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?					
Motorista uniformizado e com EPI?					

Portas com cadeados -

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: KLEITON RAFAEL ANACLETO

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso

NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil