

Destino	RIO DO SUL	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	18829	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	01/09/2023		
Placa Veiculo	QJI0188	Motorista	ADILSON CALEGARIO

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?	x			
Interior do Baú limpo?	x			
Constatação de pragas?	x			
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestígio de praga?	x			
Assoalho forrado com placas de papelão?	x			
Placas de papelão sem vestígio de pragas?	x			
Paletes de madeira sem vestígio de pragas?	x			
Motorista uniformizado e com EPI?	x			

Portas com cadeados -
-----------------------

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: ADILSON CALEGARIO

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso  
NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso  
NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil

Destino **LITORAL NORTE**Transportadora **AGROSUL**Ordem/Rota **18828**Contato **47-3330-5747**Data Expedição **01/09/2023**Placa Veiculo **MMJ2652**Motorista **MARCIO BOMBASAR**

## Avaliação de Segurança e Meio Ambiente

C NC NA Observação/Medidas

Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

## Avaliação de Qualidade e Bug Out

C NC NA Observação/Medidas

Integridade do Baú?	x			
Interior do Baú limpo?	x			
Constatação de pragas?	x			
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestígio de praga?	x			
Assoalho forrado com placas de papelão?	x			
Placas de papelão sem vestígio de pragas?	x			
Paletes de madeira sem vestígio de pragas?	x			
Motorista uniformizado e com EPI?	x			

Portas com cadeados -

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação: \_\_\_\_\_

Motorista: MARCIO BOMBASAR

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso

NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil

Destino	FP CENTRO/SUL	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	18827	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	01/09/2023		
Placa Veiculo	RXY0B45	Motorista	JOSE JAIR TESSAROLO

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?	x			
Interior do Baú limpo?	x			
Constatação de pragas?	x			
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?	x			
Assoalho forrado com placas de papelão?	x			
Placas de papelão sem vestigio de pragas?	x			
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?	x			
Motorista uniformizado e com EPI?	x			

Portas com cadeados -
-----------------------

Tratativa (Observação/Medidas):

---



---



---



---

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação: \_\_\_\_\_

Motorista: JOSE JAIR TESSAROLO

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso  
 NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso  
 NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil

Destino	JOINVILLE	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	18826	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	01/09/2023		
Placa Veiculo	RXY0B75	Motorista	ROBSON AMORIM

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?	x			
Interior do Baú limpo?	x			
Constatação de pragas?	x			
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?	x			
Assoalho forrado com placas de papelão?	x			
Placas de papelão sem vestigio de pragas?	x			
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?	x			
Motorista uniformizado e com EPI?	x			

Portas com cadeados -
-----------------------

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: ROBSON AMORIM

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso  
NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso  
NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil

Destino	BALNEARIO/ITAJAI	Transportadora	AGROSUL
Ordem/Rota	18825	Contato	47-3330-5747
Data Expedição	01/09/2023		
Placa Veiculo	QJB4938	Motorista	PAULO CESAR WIRTH

Avaliação de Segurança e Meio Ambiente	C	NC	NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?	x			
Faróis, lanternas e setas estão funcionando?	x			
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?	x			
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?	x			
Conhecimento das normas de segurança e meio ambiente?	x			
Luz de ré funcionando?	x			

Avaliação de Qualidade e Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?	x			
Interior do Baú limpo?	x			
Constatação de pragas?	x			
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?	x			
Assoalho forrado com placas de papelão?	x			
Placas de papelão sem vestigio de pragas?	x			
Paletes de madeira sem vestigio de pragas?	x			
Motorista uniformizado e com EPI?	x			

Portas com cadeados -
-----------------------

Tratativa (Observação/Medidas):

Expedidor: AGROSUL

Responsável pela verificação:

Motorista: PAULO CESAR WIRTH

C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso

NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condições de uso

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL", ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento

Senhores motoristas:

Operador lhe informará o peso total da carga e a quantidade de paletes de sacos e caixas, onde os Srs lhe disserão a devida disponibilidade dos paletes no veículo, uma vez que se responsabiliza pela carga, após a saída do veículo da Royal Canin do Brasil