

				_				
Destino	BNU LESTE/BNU SUL	Transp	ransportadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	18225	Contat	Contato		47-3330-5747			
Data Expedição	25/04/2023							
Placa Veiculo	MMJ2652	Motori	Motorista			RICARDO BOOS		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente				NC	NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	х					
Farois,lanternas e setas estão funcionando?			x					
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?			х					
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х					
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente?	•	x					
Luz de ré funcionand	0?		x					
	Avaliação de Qualidade e	Bua Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
	,	3						
Integridade do Baú?			x					
Interior do Baú limpo	?		х					
Constatação de praga	as?		х					
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			x					
Assoalho forrado con	n placas de papelão?		х					
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		x					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		x					
Motorista uniformizac	do e com EPI?		x					
Portas com cadeados -								
Tratativa (Observação/Med	idas):							
		Expedidor: AGROSU	L					
Responsável pela verificação: _			cação:					
		Motorista: RICARDO	BOOS					
C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condiçõers de uso								
		-			•	nto não está em condiçõers de uso stende mais a realidade do equipamento		

Senhores motoristas:



		1		_			
Destino	SAO JOSE/F.P. CENT	Transporta			AGROSUL 47-3330-5747		
Ordem/Rota	18224	Contato					
Data Expedição	25/04/2023						
Placa Veiculo	RXY0B45	Motorista	Motorista			E JAIR TESSAROLO	
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente						Observação/Medidas	
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	x				
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?		x				
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?			x				
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?			х				
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	x				
Luz de ré funcionand	lo?		x				
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?			х				
Interior do Baú limpo?			х				
Constatação de pragas?			х				
	desembarque foi constatado algum ve	estigio de praga?	х				
	m placas de papelão?		х				
Placas de papelão se	em vestigio de pragas?		х				
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		х				
Motorista uniformiza	do e com EPI?		x				
Portas com cadeado	os -						
T							
Tratativa (Observação/Med	didas):						
		Expedidor:AGROSUL					
		Responsável pela verificação:					
		Motorista:JOSE JAIR TES	SARO	LO			
		C: Significa "CONFORME", ou se	ija, o ed	quipam	ento e	stá em condições de uso	
		NC: Signfica "NÃO CONFORME"	, ou se	ja, o ec	Juipam	ento não está em condiçõers de uso	

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento



		1		_				
Destino	TIJUCAS/TUBARÃO	Transportac	dora	a	AGROSUL			
Ordem/Rota	18223	Contato			47-3	47-3330-5747		
Data Expedição	25/04/2023							
Placa Veiculo	QJI0188	Motorista	Motorista			MARCIO BOMBASAR		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente				NC	NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	х					
	tas estão funcionando?		x					
	terais estão ausentes de tricos?		х					
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х					
	ormas de segurança e meio ambiente	?	х					
Luz de ré funcionand			х					
	Avaliação do Ovalidado o	Programme Out	С	NC	NA	Observação/Medidos		
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	C	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?			x					
Interior do Baú limpo	?		x					
Constatação de pragas?			x					
Durante o embarque/	desembarque foi constatado algum v	estigio de praga?	x					
Assoalho forrado cor	n placas de papelão?		x					
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		x					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		x					
Motorista uniformizad	do e com EPI?		x					
Portas com cadeado	e -							
Portas com cadeado	5 -							
Tratativa (Observação/Med	lidas):							
	,							
		Expedidor: AGROSUL						
Responsável pela verificação: _								
Motorista: MARCIO BOMBA			SAR					
C: Significa "CONFORME", ou seja, o equipamento está em condições de uso NC: Significa "NÃO CONFORME", ou seja, o equipamento não está em condiçõers de uso								
						nto não está em condiçõers de uso tende mais a realidade do equipamento		
		IIA. Olgililla IIAO AI LIOAVEL ,		,, - :::	0	a . Juniquad ad equipamento		

Senhores motoristas:



				_			
Destino	BALNEARIO/ITAJAI	Transpo	ortadora		AGROSUL		
Ordem/Rota	18222	Contato	Contato		47-3330-5747		
Data Expedição	25/04/2023						
Placa Veiculo	QJB4938	Motorist	а		PAUL	O CESAR WIRTH	
	NC	NA	Observação/Medidas				
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	х				
Farois,lanternas e setas estão funcionando?			х				
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?			х				
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		х				
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	х				
Luz de ré funcionand	o?		х				
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?			x				
Interior do Baú limpo?			х				
Constatação de pragas?			х				
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			х				
Assoalho forrado con			х				
	m vestigio de pragas?		х				
	em vestigio de pragas?		х				
Motorista uniformizad			х				
Portas com cadeado	S -						
Tratativa (Observação/Med	lidas):						
		Expedidor:AGROSUL					
		Responsável pela verificaç	ão:				
		Motorista: PAULO CES	AR WIRT	H			
		C: Significa "CONFORME", o	u seja, o ed	quipan	nento es	stá em condições de uso	
		_				ento não está em condiçõers de uso	

Senhores motoristas:

NA: Significa "NÃO APLICÁVEL",ou seja, o item não atende mais a realidade do equipamento