

		_		_				
Destino	TIJUCAS/TUBARAO	Transporta	Transportadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	19362	Contato			47-3330-5747			
Data Expedição	23/01/2024							
Placa Veiculo	QIS1156	Motorista	Motorista			ADILSON CALEGARIO		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas		
				T				
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?			X					
,	tas estão funcionando?		X					
	terais estão ausentes de tricos?		x					
	nto de óleo ou graxa?	_						
	ormas de segurança e meio ambiente	?	x					
Luz de ré funcionand	0?		<u> </u>					
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?								
Interior do Baú limpo	?							
Constatação de pragas?								
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?								
	m placas de papelão?							
Placas de papelão se	em vestigio de pragas?							
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?							
Motorista uniformiza	do e com EPI?							
Portas com cadeados -								
Tratativa (Observação/Medidas):								
		Expedidor: AGROSUL						
		Responsável pela verificação:						
Motorista:ADILSON CALEG				0				
		C: Significa "CONFORME", ou sej	a, o e	quipan	nento e	stá em condições de uso		
		NC: Signfica "NÃO CONFORME",	ou se	ja, o ed	quipam	ento não está em condiçõers de uso		



		1				
Destino	BLUMENAU		Transportadora		AGROSUL	
Ordem/Rota	19361		Contato		47-3330-5747	
Data Expedição	23/01/2024					
Placa Veiculo	QIC3812		Motorista			NEY WOZNICZA DOS SANTOS
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias	?	(
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?)	(
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?)	(
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?)	(
	ormas de segurança e meio ambiente	?)	(
Luz de ré funcionand	o?)	(
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC.	: NA	Observação/Medidas
Integridade do Baú?						
Interior do Baú limpo	?					
Constatação de pragas?						
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?						
Assoalho forrado cor						
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?					
Motorista uniformizad	do e com EPI?					
Portas com cadeado						
Tottas som saasaas						
Tratativa (Observação/Med	lidas):					
		Expedidor:	AGROSUL			
Responsável pela verificação:						
	Motorista:SIDNEY WOZNICZA DOS SANTOS					
		C. Significa #Cf	ONFORME" ov sois a	earrin-	mente -	está em condições de uso
		-	_			ento não está em condiçõers de uso
		-				•

Senhores motoristas:



.					_	~ F	nocui	
Destino	FP CENTRO/SAO JOSE		Transportadora		A	AGROSUL		
Ordem/Rota	19360		Contato		4	47-3330-5747		
Data Expedição	23/01/2024							
Placa Veiculo	RXY0B45		Motorista			JOSE JAIR TESSAROLO		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					IC N	NA	Observação/Medidas	
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias	3?	x				
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?			x				
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?			x				
Ausência de vasame	nto de óleo ou graxa?			x				
Conhecimento das n	ormas de segurança e meio ambiente?	?		x				
Luz de ré funcionand	0?			X				
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	(C N	IC N	NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?								
Interior do Baú limpo	?							
Constatação de pragas?								
Durante o embarque/	desembarque foi constatado algum ve	estigio de praga?						
Assoalho forrado cor	m placas de papelão?							
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?							
Paletes de madeira s	em vestigio de pragas?							
Motorista uniformiza	do e com EPI?							
Portas com cadeado	os -							
Tratativa (Observação/Med	didas):							
		Expedidor:	AGROSUL					
Responsável pela verificação:								
Motorista:JOSE JAIR TESSAROLO								
		C: Significa "C	ONFORME", ou seja, o	o equi	pamen	to esta	á em condições de uso	
		NC: Signfica "N	NÃO CONFORME", ou	seja,	o equip	oamen	to não está em condiçõers de uso	

Senhores motoristas:



		_	_	Г	•		
Destino	BALNEARIO/ITAJAI	Transpo	Transportadora		AGROSUL		
Ordem/Rota	19357	Contato	Contato		47-3330-5747		
Data Expedição	23/01/2024						
Placa Veiculo	QJB4938	Motoris	Motorista			LO CESAR WIRTH	
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas	
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	х				
Farois,lanternas e setas estão funcionando?			х				
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?			х				
Ausência de vasamento de óleo ou graxa?							
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	х				
Luz de ré funcionand	0?		x				
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas	
Integridade do Baú?							
Interior do Baú limpo	?						
Constatação de pragas?							
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?							
Assoalho forrado cor	n placas de papelão?						
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?						
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?						
Motorista uniformizad	do e com EPI?						
Portas com cadeados -							
Tratativa (Observação/Medidas):							
		Expedidor: AGROSUL					
		Responsável pela verifica	ção:				
Motorista: PAULO CESAR WIRTH							
		C: Significa "CONFORME", o NC: Signfica "NÃO CONFOR	•			stá em condições de uso ento não está em condiçõers de uso	