

		٦		_				
Destino	CHAPECO	Transporta	oortadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	18772	Contato			47-3330-5747			
Data Expedição	21/08/2023							
Placa Veiculo	RKW8D23	Motorista	Motorista			KLEITON RAFAEL ANACLETO		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trino	os, ressolagem solta e avarias?	x					
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?		х					
Para-brisa e vidros la	nterais estão ausentes de tricos?		х					
Ausência de vasame	nto de óleo ou graxa?		х					
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente	?	х					
Luz de ré funcionand	lo?		х					
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?			х					
Interior do Baú limpo	?		х					
Constatação de prag	as?		х					
	desembarque foi constatado algum v	estigio de praga?	х					
Assoalho forrado cor	m placas de papelão?		х					
Placas de papelão se	em vestigio de pragas?		х					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		х					
Motorista uniformiza	do e com EPI?		х					
Portas com cadeado	os -							
Tratativa (Observação/Mas	didaa).							
Tratativa (Observação/Medidas):								
		Expedidor:AGROSUL						
		Responsável pela verificação:						
Motorista:KLEITON RAFAE			EL AN	ACLE	то			
		C: Significa "CONFORME", ou se	eja, o ed	quipam	iento e	stá em condições de uso		
		NC: Signfica "NÃO CONFORME"	, ou se	ja, o ec	ıuipam	ento não está em condiçõers de uso		

Senhores motoristas:



		1		Г				
Destino	GASPAR/BRUSQUE	Transpo	portadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	18771	Contato)		47-3330-5747			
Data Expedição	21/08/2023							
Placa Veiculo	RXY0B45	Motoris	Motorista			ROBSON AMORIM		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias?	х					
	tas estão funcionando?	-	х					
Para-brisa e vidros laterais estão ausentes de tricos?			х					
Ausência de vasame	nto de óleo ou graxa?		х					
	ormas de segurança e meio ambiente	?	х					
Luz de ré funcionand			х					
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?			х					
	2		x					
Interior do Baú limpo?								
Constatação de pragas? Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			х					
Assoalho forrado com placas de papelão?			х					
	m vestigio de pragas?		х					
	em vestigio de pragas?		х					
Motorista uniformiza			x					
Portas com cadeados -								
Tratativa (Observação/Medidas):								
		Expedidor:AGROSUL						
		Responsável pela verifica	ação:					
Motorista:ROBSON AMORI								
		C: Significa "CONFORME", NC: Significa "NÃO CONFOR				stá em condições de uso ento não está em condiçõers de uso		



		1		_			
Destino	MAFRA	Transportac	Transportadora		AGROSUL		
Ordem/Rota	18770	Contato			47-3330-5747		
Data Expedição	21/08/2023						
Placa Veiculo	RXY0B75	Motorista			MAR	CIO BOMBASAR	
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente						Observação/Medidas	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					,	
Os pneus não devem apresentar desgaste excessivo, trincos, ressolagem solta e avarias?							
Farois,lanternas e set	as estão funcionando?		X				
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?		X				
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		X				
Conhecimento das no	ormas de segurança e meio ambiente?	?	x				
Luz de ré funcionande	0?		x				
	Avaliação de Qualidade e	Rug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas	
	, wanaşab ab Quandado o	24g 04t			10,1	O DOO! Vagao/moulado	
Integridade do Baú?			x				
Interior do Baú limpo	?		x				
Constatação de praga	is?		x				
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			x				
Assoalho forrado con	n placas de papelão?		x				
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		x				
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		x				
Motorista uniformizac	lo e com EPI?		x				
Portas com cadeados -							
Tratativa (Observação/Med	idas):						
		Expedidor: AGROSUL					
		Responsável pela verificação: _					
		Motorista: MARCIO BOMBA	SAR				
		C: Significa "CONFORME", ou seja	ı, o ed	quipam	ento e	stá em condições de uso	
						ento não está em condiçõers de uso	



		7		Г		_		
Destino	BLUMENAU		Transportadora		AGROSUL			
Ordem/Rota	18769		Contato			3330-5747		
Data Expedição	21/08/2023							
Placa Veiculo	MMJ2652		Motorista			IEY WOZNICZA DOS SANTOS		
Avaliação de Segurança e Meio Ambiente					NA	Observação/Medidas		
Os pneus não devem	apresentar desgaste excessivo, trinc	os, ressolagem solta e avarias	? x					
Farois,lanternas e se	tas estão funcionando?		x					
Para-brisa e vidros la	terais estão ausentes de tricos?		х					
Ausência de vasamer	nto de óleo ou graxa?		x					
	ormas de segurança e meio ambiente	?	х					
Luz de ré funcionand	o?		х					
	Avaliação de Qualidade e	Bug Out	С	NC	NA	Observação/Medidas		
Integridade do Baú?			х					
Interior do Baú limpo	?		х					
Constatação de praga			х					
Durante o embarque/desembarque foi constatado algum vestigio de praga?			х					
Assoalho forrado com placas de papelão?			х					
Placas de papelão se	m vestigio de pragas?		x					
Paletes de madeira se	em vestigio de pragas?		х					
Motorista uniformizad	do e com EPI?		х					
Portas com cadeados -								
i ortas com caacaac								
Tratativa (Observação/Med	lidas):							
		Expedidor:	AGROSUL					
		Responsável _I	pela verificação:					
Motorista: SIDNEY WOZNIC			SIDNEY WOZNICZA I	DOS S	SANTO	<u>s</u>		
		C: Significa "CC	ONFORME", ou seia. o e	quipan	nento e	stá em condições de uso		
		-	_			ento não está em condiçõers de uso		

Senhores motoristas: