

令和8年3月吉日

会員各位

(ガス機器交換工事可能店)

パーパスエコテック安全衛生協力会

会長 阿部守博

株式会社パーパスエコテック

取締役常務執行役員 田邊達朗

「施工前後確認写真」について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当会ではお客様に「安心と安全」を提供することを目的とし、工事品質の向上に前進しておりますが、昨今 重大クレームがいくつか発生しております。原因はヒューマンエラーによるものですが、再発防止策として 以下のルールを定めさせていただきます。ご理解をいただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ☐ 重大クレーム内容： ガス種間違い
 - ☐ 原因： ・現場調査ミス ・発注ミス ・施工前の確認欠如
 - ☐ 対策： ・営業と事務によるダブルチェック
・作業員による施工前後の確認の徹底
(ガス配管を機器に接続する現場の責任者として確認を徹底)
 - ☐ ルール： 以下のシート（「施工前後確認写真」）を利用し、施工前後にガス種の再確認を行う。
 - 手順1. 施工前に下記シートの「現場名」「日付」「既存形式」「ガス種」を記入しガス種の再確認をする。
 - 2. シートを既存の機器に貼り付け写真を撮る。
 - 3. 「こじかん。」の“施工前欄”に写真を格納。
 - 4. 施工後に 先ほど記入したシートに「新規形式」「ガス種」を記入し新設の機器に貼付け写真を撮る。
 - 5. 「こじかん。」の“施工後欄”に写真を格納。
- ※ シートはマグネットプレートとして皆様に配布いたします。
お手元に届きましたらご活用ください。

施工前後確認写真		
現場名		
日付	年	月 日
既存型式	☐ 都市ガス ☐ LPG	
新規型式	☐ 都市ガス ☐ LPG	
作業者名		

以上