

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.97 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:11 Maslak SARIYER/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No			
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	14.11.2024 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	14.11.2025
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	14.11.2024 17:30	Rapor No	241114.1247.2
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	712874

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	SAPAN DEPOSU	Ekipman Birimi
Kullanım Amacı	KALDIRMA HALKASI	Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

Beyan Yüğü (kg)	60000	İmal Yılı	--
Kaldırma Yüksekliği (m)	--	Kaldırma-İletme Ekipman Tipi	
Kapasite (Kg)	60000	Marka	--
Model/Tip	--	Seri No	PARK 0262
Taşıyıcı Tekerlek Adedi	--		

Test Değerleri

Test Yüğü (kg)	60000
----------------	-------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13155 Vinçler - Güvenlik - Sabitlenmemiş yük kaldırma ataşmanları

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.373	26.07.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.452	06.06.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Ömer ASLAN
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No	: K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

241114.1247.2 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Uyarı levhaları, kapasite levhaları, işletme talimatı var mı? Uygun mu?	KD	
3	Ekipmanın genel durumu, gövdede herhangi bir deformasyon, paslanma veya çatlak oluşumu var mı?	U	
4	Bağlantıların ve kaynakların genel durumu uygun mu?	U	
5	Lastik ve tekerlerin durumu uygun mu?	KD	
6	Fren tertibatı var mı? Durumu uygun mu?	KD	
7	Zincir ve/veya halat üzerinde aşınma deformasyon var mı?	KD	
8	Kanca Durumu uygun mu? Deformasyon var mı?	KD	
9	Halat veya zincir bağlantı şekilleri uygun mu?	KD	
10	Ataşman Durumu uygun mu? Deformasyon var mı?	U	
11	Yük bağlantı aparatlarının genel durumu uygun mu?	KD	
12	Ekipman hareket mekanizmasının izin verdiği ölçüde çalışıyor mu?	KD	
13	Beyan yükünün 1,25 katı yük ile yüklendi. Herhangi bir deformasyon yoktur.	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır