

ZİNCİR SAPAN
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.08 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:11 Maslak SARIYER/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No			
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	14.11.2024 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	14.11.2025
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	14.11.2024 17:30	Rapor No	241114.1247.54
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	713505

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	SAPAN DEPOSU	Ekipman Birimi
Kullanım Amacı	ZİNCİR SAPAN	Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	--	Kanca İç Çapı (mm)	--
Kapasite (Kg)	17000	Marka	--
Seri No	PARK 0124	Uzunluk (mm)	2000
Zincir İç Uzunluğu (mm)	26,40		

Test Değerleri

Nominal Çap	8,73	Ölçülen Çap	8,73
Test Yüğü (kg)	17000		

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 818-1+A1 Kısa baklı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 1: Genel kabul şartları

TS EN 818-6+A1 Kısa baklı zincir- Kaldırma amaçları için- Güvenlik- Bölüm 6: Zincir sapanları- İmalâçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.373	26.07.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.452	06.06.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Ömer ASLAN
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No	: K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

241114.1247.54 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Alt ve üst uç bağlan parçalarının durumu uygun mu?	U	
4	Zincirin temizlik durumu uygun mu?	U	
5	Zincirin korozyon durumu uygun mu?	U	
6	Yük zinciri bakla çapı incelmesi %10 dan az mı?	U	
7	Zincir boyunda uzama var mı? Kontrol et.	U	
8	Zincirin deformasyon durumu uygun mu?	U	
9	Sapana bağlı kancada deformasyon, ağzında açılma, kaynak işlemi vb. kusur kontrol et. Durumu uygun mu?	KD	
10	Ekipman kaldıracığı yük ağırlığının 1.5 katında test yapıldı. Herhangi bir deformasyon, kalıcı şekil bozukluğu yoktur.	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır