

BEZ SAPAN
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.07 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:11 Maslak SARIYER/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No			
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	14.11.2024 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	14.11.2025
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	14.11.2024 17:30	Rapor No	241114.1247.78
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	713530

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	SAPAN DEPOSU	Ekipman Birimi
Kullanım Amacı	BEZ SAPAN	Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

Genişlik (mm)	240	İmal Yılı	
Kapasite (Kg)	8000	Marka	DAHUA
Model/Tip	POLYESTER SAPAN	Renk	MAVİ
Seri No	PARK 0142	Uzunluk (mm)	6000

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 1492-1+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan düz kalın dokuma sapanlar

TS EN 1492-2+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 2: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan yuvarlak sapanlar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.373	26.07.2024	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

241114.1247.78 / 1-3

NOTLAR

ETİKET RENK SEÇİM TABLOSU

SAPAN TİPİ	RENK
Poliamid	Yeşil Etiket
Polyester	Mavi Etiket
Polipropilen	Kahverengi Etiket

Teknik Özellikler	
KAPASİTE (Ton)	RENK
1	Mor
2	Yeşil
3	Sarı
4	Gri
5	Kırmızı
6	Kahverengi
8	Mavi
10 ve üzeri	Turuncu

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Sapanın kapasite etiketi var mı?	U	
4	Künye etiketi tip rengi uygun mu?	U	
5	CE işareti var mı?	U	
6	İzlenebilirlik kodu veya seri numarası var mı?	U	
7	Sapan rengi uygun mu?	U	
8	Anma uzunluğu uygun mu?	U	
9	Sapanda aşınma var mı? Uygun mu?	U	
10	Sapanda deformasyon var mı? Uygun mu?	U	
11	Sapanda boyuna kesikler var mı? Uygun mu?	U	
12	Sapanda enine kesikler var mı?	U	
13	Sapanda düğüm var mı? Uygun mu?	U	
14	Sapanda kaçık lif var mı? Uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır