

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.07 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	2 3315 01 01 107 3161 077 02 82 - 000		
Sözleşme ID	16307417		
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	09.01.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	09.01.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	09.01.2025 17:30	Rapor No	250109.1247.13
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	739212

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	MEKANİK BAKIM	Ekipman Birimi
Kullanım Amacı	BEZ SAPAN	Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

Genişlik (mm)	90	İmal Yılı	--
Kapasite (Kg)	3000	Marka	LAMOR
Model/Tip	POLYESTER SAPAN	Renk	SARI
Seri No	240516952 / PARK 0416	Uzunluk (mm)	3000

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 1492-1+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan düz kalın dokuma sapanlar

TS EN 1492-2+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 2: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan yuvarlak sapanlar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.373	26.07.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.452	06.06.2024	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Ömer ASLAN
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No	: K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

NOTLAR

ETİKET RENK SEÇİM TABLOSU

SAPAN TİPİ	RENK
Poliamid	Yeşil Etiket
Polyester	Mavi Etiket
Polipropilen	Kahverengi Etiket

Teknik Özellikler	
KAPASİTE (Ton)	RENK
1	Mor
2	Yeşil
3	Sarı
4	Gri
5	Kırmızı
6	Kahverengi
8	Mavi
10 ve üzeri	Turuncu

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250109.1247.13 / 2-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Sapanın kapasite etiketi var mı?	U	
4	Künye etiketi tip rengi uygun mu?	U	
5	CE işareti var mı?	U	
6	İzlenebilirlik kodu veya seri numarası var mı?	U	
7	Sapan rengi uygun mu?	U	
8	Anma uzunluğu uygun mu?	U	
9	Sapanda aşınma var mı? Uygun mu?	U	
10	Sapanda deformasyon var mı? Uygun mu?	U	
11	Sapanda boyuna kesikler var mı? Uygun mu?	U	
12	Sapanda enine kesikler var mı?	U	
13	Sapanda düğüm var mı? Uygun mu?	U	
14	Sapanda kaçık lif var mı? Uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

UYGUNSUZLUK AÇIKLAMALARI

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır