

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.12 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	2 3315 01 01 107 3161 077 02 82 - 000		
Sözleşme ID	16307417		
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	09.01.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	09.01.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	09.01.2025 17:30	Rapor No	250109.1247.14
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	739223

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	CNC KESİM ATÖLYESİ	Ekipman Birimi	
Kullanım Amacı	KURT AĞZI	Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Ekipmanın Adı	KURT AĞZI	İmal Yılı	2023
Kapasite (Kg)	1000	Marka	H-LIFT
Model/Tip	ULC-A	Seri No	2300518 / PARK 0417

Test Değerleri

Test Ağırlığı (Kg)	1000
--------------------	------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13155

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.373	26.07.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.452	06.06.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Ömer ASLAN
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No	: K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250109.1247.14 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Genel görsel kontroller uygun mu?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı işaretleri var mı?	U	
4	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
5	Ekipman yapısı, malzemesi ve bağlantıları uygun mu?	U	
6	Halat / Zincir / Bağlantı elemanlarının durumu uygun mu?	U	
7	Yük bağlantıları, mapa veya kanca durumu uygun mu?	U	
8	Hidrolik tank ve hortumların durumu uygun mu?	KD	
9	Elektrik pano ve motor bağlantıları uygun mu?	KD	
10	Elektrik kesildiğinde yükü tutmaya devam ediyor mu?	KD	
11	Sesli ışıklı ikaz ve işaretlemeler uygun mu?	KD	
12	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
13	Çelik konstrüksiyonu (kaynakların görsel kontrolü) uygun mu?	U	
14	Yüksüz hareket ve denge durumu uygun mu?	U	
15	Test ağırlığı yüklü iken hareketli denge durumu uygun mu?	U	
16	Test ağırlığı yüklü iken herhangi bir yükü kaçırma var mı? Test sonunda ekipmanda herhangi bir kalıcı hasar oluştu mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

UYGUNSUZLUK AÇIKLAMALARI

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ömer ASLAN
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 171923030 - 25.11.2020
Bakanlık Kayıt No : K-202338667



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır