

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.06 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	YALOVA
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Kan Caddesi No:44/1 77700 Altınova/YALOVA ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	2 3315 01 01 107 3161 077 02 82 - 000		
Sözleşme ID	16307459		
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	06.02.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	06.02.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	06.02.2025 17:30	Rapor No	250206.0458.58
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	753031

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	SAHA	Ekipman Birimi
Kullanım Amacı	YÜK KALDIRMA İLETME	Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

Halat Tipi	6 sarım çelik halat	İmal Yılı	--
Kapasite (Kg)	6700	Kopuk Tel Sayısı	--
Marka	--	Nominal Çap (mm)	24.95
Ölçülen Çap (mm)	24.95	Sarım Modeli	SAĞA SARIM
Seri No	PARK0475	Uzunluk (mm)	6000

Test Değerleri

Test Ağırlığı (Kg)	6000
--------------------	------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13414-2 Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - bölüm 2: İmalatçı tarafından verilecek kullanım ve bakım bilgisi için hususlar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.391	20.01.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.450	26.07.2024	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Emre KUZUCU
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 146258 - 18.06.2014
Bakanlık Kayıt No	: K2024229624



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250206.0458.58 / 1-3

NOTLAR

Çelik Halat Değişim Tablosu	Uzunluklara göre izin verilen ve gözle görülen kırık tel sayısı		
Uzunluk	3d	6d	30d
Standart halat kırık tel sayısı	3	6	14
Örnek (d=20 mm)	3xd=60 mm	6xd=120 mm	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Emre KUZUCU
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 146258 - 18.06.2014
Bakanlık Kayıt No : K2024229624



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	CE işareti var mı?	U	
3	Kapasite etiketi, yük kaldırma diyagramı var mı?	U	
4	Halatta burulma mevcut mu?	U	
5	Halatta bükülme var mı?	U	
6	Halatta kırılma mevcut mu?	U	
7	Halatta aşınma var mı?	U	
8	Halat büküm yerlerinde kırılma var mı?	U	
9	Dış tel örgüde kırılma var mı?	U	
10	Örgüler sağlam mı?	U	
11	Kurşun döküm sağlam mı? (Mevcut olanlarda kontrol edilecek)	U	
12	Çelik halat özü görünüyor mu?	U	
13	Varsa sapanı bağlı kancada deformasyon, ağzında açılma, kaynak işlemi vb. kusur kontrol et. Durumu uygun mu?	U	
14	Çok kollu sapanlarda açılı kapasite göstergesi var mı?	U	
15	Statik Test.	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Emre KUZUCU
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 146258 - 18.06.2014
Bakanlık Kayıt No : K2024229624



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır