

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.63 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.07.2025 17:30	Rapor No	250723.1033.5
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	875577

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	SLAÇ TANKI
Kullanım Amacı	KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Çalışma Sıcaklığı ° C	--	Depo Malzemesi	ÇELİK
Depolanan Ürün	SLAÇ TANKI	İmal Yılı	--
Kapasite (Lt)	50 m3	Marka	--
Model/Tip	--	Seri No	--

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 12285-2 Çelik tanklar - Fabrika yapımı - Bölüm 2: Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirlетici sıvıların yer üstünde depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Yatay silindirik

TS 8991 Tanklar-Çelikten, prizmatik (yer üstünde sıvı yakıt ve mazot depolamada kullanılan)

TS 712 Çelik tanklar - Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirlетici sıvıların yer üstünde ve yer altında depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Düşey silindirik

TS EN 12573-1 Tanklar - Termoplastik - Sabit, kaynaklı, basınçsız - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 12573-2 Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 2: Düşey silindirik tanklar için hesaplamalar

TS EN 12573-3 Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 3: Tek cidarlı dikdörtgen prizması şeklindeki tanklar için tasarım ve hesaplama

TS EN 12285-1 Fabrika yapımı çelik tanklar - Bölüm 1: Binaların ısıtılması ve soğutulması amacıyla kullanılmayan, yanıcı olan ve yanıcı olmayan su kirlетici sıvıların yer altında depolanması için kullanılan yatay silindirik tek cidarlı ve çift cidarlı tanklar

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250723.1033.5 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.372	20.08.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları,kullanma talimatı, acil durum talimatı var mı?	U	
3	Tank tel örgü ile çevrilmiş,emniyet mesafeleri uygun mu?	U	
4	Yağmur suları toplanmayacak şekilde taban eğimi var mı?	U	
5	Saha tabanında yangın çıkmaması için gerekli önlemler alınmış mı?	U	
6	Otomatik soğutma ve ısıtma sistemi var mı?	KD	
7	Yangın alarm sistemi, yangın söndürme sistemi ve yangın söndürme tüplerinin durumu uygun mu?	U	
8	Bina içerisinde ise; yeri, havalandırması uygun mu? Bina içerisinde depolanması uygun bir malzeme mi? Malzeme bilgi güvenlik formundan kontrol ediniz.	KD	
9	Tankın taşmaması için gerekli önlemler alınmış mı? Taşması durumunda yeterli kapasitede taşıma havuzu yapılmış mı?	U	
10	Tank üzerindeki kaynaklarda (Kaynakta süreksizlik, +kaynak ,yama kaynağı) hatalar var mı?	U	
11	Tank malzemedeki çapak, katmer, tufal gibi malzeme kusurları var mı?	U	
12	Gövde topraklaması ve ölçüm raporu var mı?	U	
13	Tank ve boru tesisatı depolanan ürüne uygun mu?	U	
14	Kaldırma mapaları ve bağlantı noktalarının durumu uygun mu?	U	
15	Eyer ayaklarının, açılarının ve bağlantılarının durumu uygun mu?	U	
16	Tank bağlantı elamanları, borular ve nozulların durumu uygun mu?	U	
17	Adam giriş deliği/muayene açıklığı çapı ve durumu uygun mu?	U	
18	Depolama tankının herhangi bir noktasında deformasyon ve sızıntı olmadığı gözlemlendi mi?	U	
19	İçinde depolanan ürün hakkında bilgi etiketi var mı?	U	
20	Poliyeten malzeme tanklarında; tank ömrü belirtilmiş mi? Tank ömrü için belirlenen tarih uygun mu?	KD	
21	Tank tabanında minimum et kalınlığı ölçüm sonuçları uygun mu?	KD	
22	Tank donamında minimum et kalınlığı sonuçları uygun mu?	KD	
23	Tank tavanında minimum et kalınlığı sonuçları uygun mu?	KD	
24	Destek ayakları kaynak dikişleri Manyetik Parçacık testi sonuçları uygun mu?	KD	
25	Radyografik muayene rapor sonucu uygun mu?	KD	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250723.1033.5 / 3-4

26	Hidrostatik test sonuçları uygun mu? (Yeni imal edilmiş tanklar, major tamir görmüş tanklar ve işletme şartları ağırlaştırılmak istenen tanklar için zorunlu)	KD	
----	---	----	--

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

■ Kusurlu Uygunsuzluk

■ Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250723.1033.5 / 4-4