

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ Lokasyon
Adres CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
Hizmet Adresi CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
SGK Sicil No 23315010110731610770282000
Sözleşme ID 21334606
Tel Web
Fax Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi 12.11.2025 09:00 Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi 12.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi 12.11.2025 17:30 Rapor No 251112.1033.1
Takip Kontrol Tarihi Ekipman Id 944094

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü PARK YÜZER HAVUZ
Kullanım Amacı GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi
Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Membranlı/Diyaframlı Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	19
Pompa Güç	4 kW	Pompa İmalat Tarihi	--
Pompa Mak. Basınç (Bar)	--	Pompa Markası	WILO
Pompa Model/Tip	HELIX VE 1006 -1/16/ka	Pompa Seri No	4161308
Tank Seri No	373628-002	Tankın İmalat Tarihi	2022
Tankın Markası	WILO	Tankın Model/Tip	LRS19/16

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	6
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	16	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	10	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	3	Prosestat Açma/Kapama (bar)	3-11

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	7	Hidrostatik Test Tarihi	--
İşletme Hidrostatik Test (bar)	6	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	--

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.415	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	U	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	U	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır