

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.M.05 R.17

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	23376752	
Tel		Web https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	24.12.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	24.12.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	24.12.2025 17:30	Rapor No	251224.1871.1
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	963748

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	YÜK KALDIRMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2008	Kapasite (Kg)	7000
Marka	KOMATSU	Model/Tip	FD70-8
Seri No	46994	Zincir Kalıcı Deformasyon (%)	0

Tespit Edilen Bilgiler

Ataşman	ÇATAL	Ataşman Boyutları (mm)	65x65
Ataşman Boyutlarında Kalıcı Deformasyon (%)	0	Çatal Kol Bıçak Uzunluğu (mm)	1400
Çatal Kol Bıçak ve Sap Arasındaki Açık (°)	90	Çatal Kol Bıçak ve Sap Kalınlıkları (mm)	70
Çatal Kol Kalınlıkları Kalıcı Deformasyon (%)	0	Kaldırma Yüksekliği (mm)	4500
Lastik Adedi	6	Lastik Tipi	Dolgu
Yakıt Cinsi	Dizel	Zincir Adım Uzunluğu (mm)	43

Test Değerleri

Test Ağırlık Merkezi (mm)	650	Test Kaldırma Yüksekliği (mm)	4500
Test Yüğü (kg)	4500		

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN ISO 3691-1/ A1 Endüstriyel araçlar - Güvenlik gereklilikleri ve doğrulama - Bölüm 1: Sürücüsüz araçlar, değişken erişimli araçlar ve yük taşıyıcı araçlar dışındaki kendinden tahrikli endüstriyel araçlar

FEM 4.004 Endüstriyel araçların periyodik kontrolü

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Muhammet Fatih İMİŞ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 232100047 - 24.07.2023
Bakanlık Kayıt No	: K2024229410



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
KUMPAS	SZUTEST.PK.204	25.03.2025	Kalibrasyon
DİJİTAL AÇI ÖLÇER**	SZUTEST.PK.381	14.08.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.611	16.09.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Muhammet Fatih İMİŞ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 232100047 - 24.07.2023
Bakanlık Kayıt No : K2024229410



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kapasite denge diyagramı var mı?	U	
3	Uyarı ikaz işaretleri var mı?	U	
4	Operatör belgesi var mı?	U	
5	Dikiz aynası, camlar, direksiyon topuzu, kumanda sistemi ve göstergeler uygun mu?	U	
6	Asansörde (deformasyon, makaralarda boşluk, temizlik) durumu uygun mu?	U	
7	Zincir bakla ve pimlerinde aşınma var mı? Zincir ayarları normal mi?	U	
8	Karşı ağırlık bağlantı durumu ?	U	
9	Kabin ön ve üst korkuluk durumu uygun mu? Emniyet kemeri var ve çalışır durumda mı? Operatör koltuğu durumu uygun mu?	U	
10	Çatal kilit pimleri / ataşman kep civataları var ve çalışıyor mu ?	U	
11	Korkuluklarda ve çatalda deformasyon, korozyon, çatlak var mı? Durumu uygun mu?	U	
12	Tilt silindirleri paralel çalışıyor mu ? Hidrolik hortumlarda çatlak, deformasyon, kaçak var mı?	U	
13	Kumanda valfi, hidrolik hortum ve hidrolik bağlantıları uygun mu?	U	
14	Lastik ve bijonların genel durumu uygun mu?	U	
15	Servis ve el freni görevini yerine getiriyor mu?	U	
16	Korna ve geri sesli ikaz uygun mu?	U	
17	Tepe lambası, far ve sinyallerin genel durumu?	U	
18	Yangın söndürücü var mı? Uygun mu?	U	
19	Egzost sistemi uygun mu? LPG'li forkliftlerde tüplerde deformasyon, bağlantılarında zayıflık, herhangi bir kaçak var mı?	KD	
20	Yüksüz hareket durumu uygun mu?	U	
21	Fonksiyon testi. (Ekipman yüksüz durumda iken tüm fonksiyonları yerine getirilerek test gerçekleştirildi, frenler çalışır durumdadır, bağlantılarda çözülme yoktur ve deformasyon yoktur)	U	
22	Yük testi .(Ekipman yük diyagramı içerisinde kalan nominal bir yük değerinde yüklü durumda iken tüm fonksiyonları yerine getirilerek test gerçekleştirildi, frenler çalışır durumdadır, bağlantılarda çözülme yoktur ve deformasyon yoktur)	U	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Muhammet Fatih İMİŞ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 232100047 - 24.07.2023
Bakanlık Kayıt No : K2024229410



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

23	Hidrolik sızıntı testi . (Ekipman yük diyagramı içerisinde kalan nominal bir yük değerinde yüklü durumda iken 10 da kika bekletildi. Kaldırma silindirinde sızıntı sınır değerler içerisinde. - Ekipman yük diyagramında 2500 mm kaldırma yüksekliğine denk gelen nominal bir yük değerinde yüklü durumda iken 10 dakika bekletildi. (10T kadar max:100mm, 10T üzeri max:200mm) Eğim (tilt) silindirinde sızıntı sınır değerler içerisinde. Tam kapasitede h:2500mm max:5°)	U	
24	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.2.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Muhammet Fatih İMİŞ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 232100047 - 24.07.2023
Bakanlık Kayıt No : K2024229410



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır