

ELABORÓ

Dirección de Administración de Inmuebles Gestión de Calidad Inmuebles Subdirección de Inmovilizado

,	
	FRADORES

		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	0 PRUEBA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA	PZA	1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-001		DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCA EJE	LOCALIZACION EJE ENTRE EJE		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
									BANCOMER		
232	23	23	DV	23.00	23.00	0.00	0.00	529.00			
						TOTAL	\$529.00	D74		<u> </u>	
						TOTAL	Ψ020.00	PZA			

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

mantenimiento

 CHRISTIAN MEDINA JUÁREZ
 PRUEBA
 PRUENA AUTORIZO

 GENERADOR DE OBRA
 RESIDENTE DE OBRA
 SUPERVISION