

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | | |
|------------|--|---|----------------------------------|------|
| | | EMPRESA: | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | |
| OBRA: | 0 PRUEBA | | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA | | PZA | 1 |
| CLAVE: | PARTIDA | CONCEPTO | | |
| PRE-001 | PRELIMINARES | DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO | | |
| FOTOS | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----|--|
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | TOTAL | 23.00 | PZA | |
| ELABORO | REVISO | AUTORIZÓ | | |
| CHRISTIAN MEDINA JUÁREZ | SAC | SACASC | | |
| GENERADOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISION | | |