

REPORTE FOTOGRÁFICO

					EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	0 PRUEBA				UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	LOS ALPES	TECATE	BAJA CALIFORNIA	PZA
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO				
PRE-003	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA				
FOTOS						

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	233.00	PZA	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
AS	AS	ASASSA		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	0 PRUEBA			UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434 LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA			PZA	2
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO			
PRE-005	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR			
FOTOS					

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	23.00	PZA	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
AS	AS	ASASSA		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		