

	Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan	
	FORMULIR CONTAINER DAMAGE REPORT	

KONTAINER	: MRTU 0000000	KAPAL	: MERATUS BORNEO 400
UKURAN	: 40 FEET	VOYAGE	: VOY200123
TIPE	: DRY	INT/DOM	: INTERNATIONAL
STATUS	: EMPTY	TANGGAL	: 2020-02-10 13:04:26.929000
AKTIFITAS	: BONGKAR		

DETAIL PENGECEKAN					
WAKTU	LOKASI	OLEH	SAKSI	CATATAN	STATUS
2020-01-22 13:04:26.929000	BONGKAR	MUHLIS	SOPIR 2	keadaan baik	GOOD

FOTO KONTAINER



SHIP'S AGENT  ANTONIUS BOOMERANG	VESSEL FOREMAN  MUHLIS
---	---

Catatan : Setiap kerusakan pada kontainer atau kargo yang ditemukan sebelum kontainer dibongkar dari kapal bukan tanggung jawab dari PT. PELABUHAN INDONESIA III