
	Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan	
	FORMULIR CONTAINER DAMAGE REPORT	

KONTAINER	: MRTU 0000000	KAPAL	: MERATUS BORNEO 400
UKURAN	: 40 FEET	VOYAGE	: VOY200123
TIPE	: DRY	INT/DOM	: INTERNATIONAL
STATUS	: EMPTY	TANGGAL	: 10 Feb 2020 13:04:26
AKTIFITAS	: BONGKAR		

DETAIL PENGECEKAN					
WAKTU	LOKASI	OLEH	SAKSI	CATATAN	STATUS
22 Jan 13:04:26	LOADING	MUHLIS	SOPIR 2	keadaan baik	GOOD

FOTO KONTAINER





[]

[]



[]

[]

<div>MERATUS</div> <div>  </div> <div>Anton</div>	<div>PELINDO III</div> <div>  </div> <div>MUHLIS</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan : Setiap kerusakan pada kontainer atau kargo yang ditemukan sebelum kontainer dibongkar dari kapal bukan tanggung jawab dari PT. PELABUHAN INDONESIA III