EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Charger (PRE)

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**Charger No.**	2
Model	DC-150	**Serial No.**	SN2024000123456
PM Date	22-Oct-69	**Power**	150 kW

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection (Pre-PM)	- -
2) Check sealant and silicone (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) Check charging cables (Pre-PM) 3.1) Charging cable 1 Remark: ปกติ 3.2) Charging cable 2	-
4) Check charging connector (Pre-PM) 4.1) Connector 1 4.2) Connector 2 Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- -
5) Check emergency stop button (Pre-PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Charger (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Check QR CODE (Pre-PM) 6.1) QR CODE 1 Remark: ปกติ 6.2) QR CODE 2	-
7) Electric shock warning sign (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
8) Ventilation warning sign (Pre-PM) 8.1) Ventilation warning sign (left) 8.2) Ventilation warning sign (right) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
9) Check emergency button sign (Pre-PM)	-
10) Check CP pin voltage (Pre-PM) 10.1) CP pin voltage cable 1 Remark: ปกติ 10.2) CP pin voltage cable 2	-
11) Check air filter (Pre-PM) 11.1) Air filter (left) 11.2) Air filter (right) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 11.3) Air filter (front) Remark: ปกติ 11.4) Air filter (back) 11.5) Air filter (bottom)	-
12) Check electrical connections (Pre-PM)	-
13) Check contactor (Pre-PM)	-
14) Check surge protection device (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
15) Check phase sequence (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
16) Measure input voltage (Pre-PM)	-
17) Charging test (Pre-PM) 17.1) Charging test cable 1 Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 17.2) Charging test cable 2 Remark: ปกติ	-
Comment :	ก่อน PM ปกติ

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - Charger

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**Charger No.**	2
Model	DC-150	**Serial No.**	SN2024000123456
PM Date	22-Oct-69	**Power**	150 kW

Item	Result					Remark
1) General condition inspection	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
2) Check sealant and silicone	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) Check charging cables						
3.1) Charging cable 1	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			3.1) ปกติ
3.2) Charging cable 2	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
4) Check charging connector						
4.1) Connector 1	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
4.2) Connector 2	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			4.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
5) Check emergency stop button	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
6) Check QR CODE						
6.1) QR CODE 1	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			6.1) ปกติ
6.2) QR CODE 2	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
7) Electric shock warning sign	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			ปกติ
8) Ventilation warning sign						
8.1) Ventilation warning sign (left)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
8.2) Ventilation warning sign (right)	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			8.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
9) Check emergency button sign	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
10) Check CP pin voltage						
10.1) CP pin voltage cable 1	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			10.1) ปกติ
10.2) CP pin voltage cable 2	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
11) Check air filter						
11.1) Air filter (left)	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
11.2) Air filter (right)	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			11.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 11.3) ปกติ
11.3) Air filter (front)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
11.4) Air filter (back)	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
11.5) Air filter (bottom)	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - Charger (Continued)

Item	Result					Remark
12) Check electrical connections	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
13) Check contactor	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
14) Check surge protection device	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
15) Check phase sequence	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			ปกติ
16) Measure input voltage -	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
17) Charging test 17.1) Charging test cable 1 17.2) Charging test cable 2	☑ Pass ☐ Pass	☐ Fail ☑ Fail	☐ N/A ☐ N/A			17.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 17.2) ปกติ
18) Cleaning 18.1) Clean SIM1 and SIM2 contacts 18.2) Clean LAN port 18.3) General cleaning	☐ Pass ☑ Pass ☐ Pass	☐ Fail ☐ Fail ☑ Fail	☑ N/A ☐ N/A ☐ N/A			18.3) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
Comment :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ					
Inspection Results :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Charger

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**Charger No.**	2
Model	DC-150	**Serial No.**	SN2024000123456
PM Date	22-Oct-69	**Power**	150 kW

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection	- -
2) Check sealant and silicone	- - -
3) Check charging cables 3.1) Charging cable 1 3.2) Charging cable 2	-
4) Check charging connector 4.1) Connector 1 4.2) Connector 2	- -
5) Check emergency stop button	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Charger (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Check QR CODE 6.1) QR CODE 1 6.2) QR CODE 2	-
7) Electric shock warning sign	-
8) Ventilation warning sign 8.1) Ventilation warning sign (left) 8.2) Ventilation warning sign (right)	-
9) Check emergency button sign	-
10) Check CP pin voltage 10.1) CP pin voltage cable 1 10.2) CP pin voltage cable 2	-
11) Check air filter 11.1) Air filter (left) 11.3) Air filter (front) 11.4) Air filter (back)	-
12) Check electrical connections	-
13) Check contactor	-
14) Check surge protection device	-
15) Check phase sequence	-
16) Measure input voltage	-
17) Charging test 17.1) Charging test cable 1 17.2) Charging test cable 2	-
18) Cleaning 18.1) Clean SIM1 and SIM2 contacts 18.2) Clean LAN port 18.3) General cleaning	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Station (PRE)

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**PM Date**	22-Oct-69

Item / Question	Reference Photos
1) Check station structure (Pre-PM)	-
2) Check station structure paint (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
3) Check station surface (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
4) Check station surface paint (Pre-PM)	-
5) Check wheel stopper (Pre-PM)	-
6) Check charger bumper pole (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) Lighting (Pre-PM) 7.1) Check lighting fixture condition 7.2) Check operation	-
8) Station sign (Pre-PM) 8.1) Check station sign condition Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 8.2) Check operation Remark: ปกติ	-
9) Usage instruction sign (Pre-PM) 9.1) Check instruction sign condition 9.2) Check operation	-
10) Check fire extinguisher (Pre-PM) 10.1) Check general condition Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 10.2) Check pressure gauge Remark: ปกติ 10.3) Check internal liquid	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - Station

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**PM Date**	22-Oct-69

Item	Result	Remark
1) Check station structure	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	
2) Check station structure paint	☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) Check station surface	☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	ปกติ
4) Check station surface paint	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	
5) Check wheel stopper	☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	
6) Check charger bumper pole	☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) Lighting 7.1) Check lighting fixture condition 7.2) Check operation	 ☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	
8) Station sign 8.1) Check station sign condition 8.2) Check operation	 ☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A ☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	8.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 8.2) ปกติ
9) Usage instruction sign 9.1) Check instruction sign condition 9.2) Check operation	 ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A ☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	
10) Check fire extinguisher 10.1) Check general condition 10.2) Check pressure gauge 10.3) Check internal liquid	 ☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A ☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	10.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 10.2) ปกติ
11) Cleaning	☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	ปกติ
Comment :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ	
Inspection Results :	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Station

Item / Question	Reference Photos
1) Check station structure	-
2) Check station structure paint	-
3) Check station surface	-
4) Check station surface paint	-
5) Check wheel stopper	-
6) Check charger bumper pole	-
7) Lighting 7.1) Check lighting fixture condition 7.2) Check operation	-
8) Station sign 8.1) Check station sign condition 8.2) Check operation	-
9) Usage instruction sign 9.1) Check instruction sign condition 9.2) Check operation	-
10) Check fire extinguisher 10.1) Check general condition 10.2) Check pressure gauge 10.3) Check internal liquid	-
11) Cleaning	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - MDB (PRE)

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**PM Date**	22-Oct-69

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection (Pre-PM)	- -
2) Check sealant and silicone (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) Check Power Meter (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
4) Check Breaker Main voltage (Pre-PM)	- -
5) Check Breaker Charger voltage (Pre-PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - MDB (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Check Breaker CCB voltage (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) Check RCD voltage (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
8) Test RCD Trip button (Pre-PM) 8.1) Trip Test RCD #1	-
9) Test Breaker CCB Trip button (Pre-PM)	-
10) Test Breaker Charger Trip button (Pre-PM) 10.1) Trip Test Breaker Charger #1	-
11) Test Breaker Main Trip button (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
12) Check electrical connections (Pre-PM)	-
Comment :	หมายเหตุก่อน PM

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - MDB

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	PM Date	22-Oct-69

Item	Result					Remark
1) General condition inspection	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
2) Check sealant and silicone	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) Check Power Meter	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			ปกติ
4) Check Breaker Main voltage	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
5) Check Breaker Charger voltage	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
6) Check Breaker CCB voltage	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) Check RCD voltage	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			ปกติ
8) Test RCD Trip button 8.1) Trip Test RCD #1	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
9) Test Breaker CCB Trip button	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
10) Test Breaker Charger Trip button 10.1) Trip Test Breaker Charger #1	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
11) Test Breaker Main Trip button	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			ปกติ
12) Check electrical connections	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
13) Clean MDB cabinet	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			

Comment :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ
Inspection Results :	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - MDB

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	PM Date	22-Oct-69

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection	- -
2) Check sealant and silicone	- - -
3) Check Power Meter	-
4) Check Breaker Main voltage	- -
5) Check Breaker Charger voltage	- - -




EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - MDB (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Check Breaker CCB voltage	-
7) Check RCD voltage	-
8) Test RCD Trip button 8.1) Trip Test RCD #1	-
9) Test Breaker CCB Trip button	-
10) Test Breaker Charger Trip button 10.1) Trip Test Breaker Charger #1	-
11) Test Breaker Main Trip button	-
12) Check electrical connections	-
13) Clean MDB cabinet	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Circuit Breaker (PRE)

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection (Pre-PM)	
2) Seal and silicone waterproofing inspection (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	
3) Ventilation system inspection (Pre-PM) Remark: ปกติ 3.1) Thermostat operation check 3.2) Ventilation fan operation check	
4) Lighting system inspection (Pre-PM) 4.1) Station lighting operation check Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 4.2) Light sign / Logo operation check Remark: ปกติ	
5) UPS backup system inspection (Pre-PM) 5.1) Device operates normally 5.2) Device can backup power (>5 min)	

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Circuit Breaker (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) CCTV system inspection (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.1) General condition of CCTV cameras Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.2) General condition of NVR Remark: ปกติ 6.3) Usage status check 6.4) Camera angle check	-
7) Router inspection (Pre-PM) Remark: ปกติ 7.1) General condition check Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 7.2) Operation status check Remark: ปกติ	-
8) Consumer Unit inspection (Pre-PM) 8.1) General condition check 8.2) Tightening points check	-
9) Voltage measurement - Main Breaker (Pre-PM)	-
10) Voltage measurement - Sub-circuit Breakers (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - Circuit Breaker




Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	PM Date	22-Oct-69

Item	Result					Remark
1) General condition inspection	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
2) Seal and silicone waterproofing inspection	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) Ventilation system inspection						ปกติ
3.1) Thermostat operation check	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
3.2) Ventilation fan operation check	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
4) Lighting system inspection						
4.1) Station lighting operation check	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			4.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 4.2) ปกติ
4.2) Light sign / Logo operation check	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
5) UPS backup system inspection						
5.1) Device operates normally	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
5.2) Device can backup power (>5 min)	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
6) CCTV system inspection						พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.2) ปกติ
6.1) General condition of CCTV cameras	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
6.2) General condition of NVR	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
6.3) Usage status check	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
6.4) Camera angle check	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
7) Router inspection						ปกติ
7.1) General condition check	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			7.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 7.2) ปกติ
7.2) Operation status check	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			
8) Consumer Unit inspection						
8.1) General condition check	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
8.2) Tightening points check	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			
9) Voltage measurement - Main Breaker	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A			
11) Cleaning	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A			ปกติ
Comment :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ					
Inspection Results :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A			

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Circuit Breaker

Item / Question	Reference Photos
1) General condition inspection	
2) Seal and silicone waterproofing inspection	
3) Ventilation system inspection 3.1) Thermostat operation check 3.2) Ventilation fan operation check	
4) Lighting system inspection 4.1) Station lighting operation check 4.2) Light sign / Logo operation check	
5) UPS backup system inspection 5.1) Device operates normally 5.2) Device can backup power (>5 min)	
6) CCTV system inspection 6.1) General condition of CCTV cameras 6.2) General condition of NVR 6.3) Usage status check 6.4) Camera angle check	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - Circuit Breaker (Continued)

Item / Question	Reference Photos
7) Router inspection 7.1) General condition check 7.2) Operation status check	-
8) Consumer Unit inspection 8.1) General condition check 8.2) Tightening points check	-
9) Voltage measurement - Main Breaker	-
10) Voltage measurement - Sub-circuit Breakers	-
11) Cleaning	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - CB Box (PRE)

Item / Question	Reference Photos
1) Power distribution authority (Pre-PM)	- -
2) Check circuit breaker device (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) General condition inspection (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
4) Check sealant and silicone (Pre-PM)	- -
5) Check voltage of circuit breaker (Safety Switch / Circuit Breaker) (Pre-PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - CB Box (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Emergency button (Pre-PM) Remark: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) Test Trip Test button (Circuit Breaker) (Pre-PM) Remark: ปกติ	-
8) Check electrical connections and tighten (Pre-PM)	-
Comment :	หมายเหตุก่อน PM

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance Checklist - CB Box

Station	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**PM Date**	22-Oct-69

Item	Result	Remark
1) Power distribution authority	-	
2) Check circuit breaker device	-	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) General condition inspection	☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	ปกติ
4) Check sealant and silicone	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	
5) Check voltage of circuit breaker (Safety Switch / Circuit Breaker)	☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	
6) Emergency button	☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) Test Trip Test button (Circuit Breaker)	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	ปกติ
8) Check electrical connections and tighten	☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A	
9) Clean equipment cabinet	☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A	
Comment :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ	
Inspection Results :	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A	

Performed by	Approved by	Witnessed by
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569	Date : 22/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - CB Box

Item / Question	Reference Photos
1) Power distribution authority	- -
2) Check circuit breaker device	- - -
3) General condition inspection	-
4) Check sealant and silicone	- -
5) Check voltage of circuit breaker (Safety Switch / Circuit Breaker)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand Call Center Tel. 02-114-3350	Issue ID PM-ST001-2026-10-001 Doc Name สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี อาคาร ท.100 ลานจอดรถชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก_10/2026

Preventive Maintenance - Photos - CB Box (Continued)

Item / Question	Reference Photos
6) Emergency button	-
7) Test Trip Test button (Circuit Breaker)	-
8) Check electrical connections and tighten	-
9) Clean equipment cabinet	-