MRT GÜÇ S■STEMLER■ MÜH. SAN. VE T■C. LTD. ■T■.

Haliliye / ■ANLIURFA | Harran Üniversitesi Yaz■l■m Mühendisli■i Staj Çal■■mas■

KAMERA GÖRÜNTÜ KAL■TE DE■ERLEND■RME SERT■F■KASI

ISO/IEC 25010 & ISO 12233 Standartlar■na Uygun Kalite Sertifikasyonu

Rapor Referans No: MRT-QC-20261104_162038-E210	**Test Tarihi & Saati:** 04.11.2026 16:20:38
Pano / Ekipman ID: MRT-TEST-PANO	**Kamera Kaynak Tipi:** B■R■M_TEST■
■■yeri Amiri: Murat Tart■■ (Mühendis (Oda Sicil No: 59501))	**Aday Mühendis:** Muhammed Emin Taslak (230517037)

Test An■ndaki Kamera Görüntüsü

Sensör Gürültüsü Is■ Haritas■ (JET Heatmap)

De■erlendirilen Parametre	Ölçülen De■er	Standart S■n■r De■eri	Durum
Görüntü Keskinli■i (Laplacian)	535.9 var	>= 150 (Uyar■: 80-150)	NORMAL
Sensör Gürültüsü (Medyan Sigma)	3.46	<= 10.0 (Kritik: >25)	NORMAL
Ortalama Parlakl■k (Luminance)	142.0 / 255	70 - 190 aral■■■	NORMAL
RMS Kontrast Derecesi	51.7	>= 40.0 (Min: 20)	UYGUN
Elektriksel Ark Doyumu	Yok (%0.0)	< %15.0 Doyum	GÜVENL■
Genel Kalite ■ndeksi (Q-Score)	96.0 / 100	>= 80.0 Onay E■i■i	BA■ARILI

N■HA■ MÜHEND■SL■K KARARI: ONAYLANDI: STANDARTLARA UYGUN (KAL■TEL■)

Testi Gerçekle■tiren Stajyer Mühendis:
Muhammed Emin Taslak
■mza: _____

Onaylayan ■■yeri Amiri:
Murat Tart■■
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
■mza / Ka■e: _____