



J. Anexos

J.1 Fichas técnicas

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	001	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo (h=15 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A1 - 1.250 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	S/D	S/D	STO	18	1745	Trifásico	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		9.724.440,83		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		6.048.444,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		6.048.444,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	002	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base plana (h=8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A2 - 380 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
No visible									
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.927.050,02		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		3.064.545,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		3.064.545,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	003	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A3 - 1.355 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	90	3620	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.027.529,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		4.371.009,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		4.371.009,42		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	004	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 9 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A4 - 350 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100		
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.538.072,39		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.822.607,56		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.822.607,56		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	005	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h= 9 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A5 - 350 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.538.072,39		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.822.607,56		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	006	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A6 - 1.355 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	9	3420	3	220/440	60
Motor - ventilador	C.G.	S/D	S/D	10	3600	3	220/440	60
Motor - ventilador	C.G.	S/D	S/D	10	3600	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.027.529,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		4.371.009,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		4.371.009,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	007		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A7 - 1.500 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	9	3420	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.779.552,66		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		4.838.755,81		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		4.838.755,81		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	008	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	R5 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	009	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	R6 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	010	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	R7 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	011	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T1 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor -Ventilador	ABB	S/D	S/D	3 KW	2920	3	230/440	60	
					3530	3	230/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	012	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T2 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor-Ventilador	ABB			5,5	3480	3	220/460	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	013		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T3 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor-ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	014	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T4 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor-Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3478	3	220/460	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	015	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área de caldera	Estación	S/D					
Unidad:	Generación de vapor							
Identificación								
Denominación:	Caldera de vapor	Cantidad:	1					
Fabricante:	Continental	Origen:	Nacional					
Marca:	Continental	Año :	S/D					
Modelo	3450 lbs/hora	Peso (kg):	S/D					
Serial:	448-2-1000-25049	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		Gasoil	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		726.091,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		432.509,88		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		432.509,88		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	016		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Tratamiento de agua								
Identificación									
Denominación:	Sist. Hidroneumático (80 gal) + suavizador	Cantidad:	1						
Fabricante:	Comité Técnico Industrial	Origen:	Nacional						
Marca:	Continental	Año :	S/D						
Modelo	24-0225-M	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		170.329,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		101.459,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		101.459,92		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	017		Código	S/N							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Almacenamiento	Estación		S/D							
Unidad:	Abastecimiento de agua										
Identificación											
Denominación:	Tanques verticales (fibra de vidrio)		Cantidad:	2							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	15.000 lt		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			S/D	Accionamiento		S/D		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			233.681,38			Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)			0,40			Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)			0,60			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)			139.196,64			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)			278.393,27			Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	018		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Patio de almacenamiento								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S1 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100		
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		241.937,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		241.937,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	019		Código	S/N							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Almacenamiento	Estación		S/D							
Unidad:	Patio de almacenamiento										
Identificación											
Denominación:	Silo cónico	Cantidad:		1							
Fabricante:	S/D	Origen:		Nacional							
Marca:	S/D	Año :		S/D							
Modelo	S2 - 30 Ton	Peso (kg):		S/D							
Serial:	S/D	Color:		Gris							
Unidad:	Unidad	Tamaño:		S/D							
Encendido		S/D		Accionamiento		S/D		Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo		Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D				Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones											
Condición Actual		Operativa				Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación		Bueno				Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal				Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal				Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo				Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63				Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38				Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62				Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		241.937,79				Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		241.937,79				Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	020	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Almacenamiento de Trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico (h= 12 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	20 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	021	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo pulmón	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	022	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM3- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	023	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM2- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	024	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM1- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	025	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Tanque almacen	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	026	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo almacen	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	027	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo almacen	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	028		Código	S/N							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 2	Estación		S/D							
Unidad:	Área de desgerminado										
Identificación											
Denominación:	Secador Rotatorio	Cantidad:	1								
Fabricante:	Magnetico Gladiator	Origen:	Importado								
Marca:	Gadner Denver	Año :	S/D								
Modelo	Dura-Flow (ind. 45 Serie)	Peso (kg):	S/D								
Serial:	S/D	Color:	Beige								
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D								
Encendido		Tablero de mando		Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)			
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares			S/D				
OBSERVACIONES:				Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)		
Sin observaciones											
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D				
Características:				Observaciones:							
Sin observaciones				S/D							
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo				
Observaciones:				Observaciones:							
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.							
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno				
Observaciones:				Observaciones:							
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.							
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste				
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100		
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100		
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D		
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria							
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		308.588,92		Cliente:		Silos y Secado C.A.					
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:		Particular					
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Actual (Bs.)		183.816,70		Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Total (Bs.)		183.816,70		Fecha:		17 de mayo de 2024					

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	029	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Mezclador producto	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		77.233,91		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		77.233,91		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	030	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Área de extrusión							
Identificación								
Denominación:	Secador extrusión	Cantidad:	1					
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	1450/10 min	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Importante		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	90	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,46		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,54		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		208.531,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		208.531,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	031		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 3		Estación	S/D							
Unidad:	Extrusión										
Identificación											
Denominación:	Extrusor		Cantidad:	1							
Fabricante:	Sprout Matador		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	0410100 EX 620		Peso (kg):	S/D							
Serial:	085931/159		Color:	Beige							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			Directa			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D			
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Sensible			
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		95
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			1.944.888,17			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,53			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,47			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			915.537,01			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			915.537,01			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	032	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Empaquetado							
Identificación								
Denominación:	Empaquetadora (h= 4m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		309.237,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		153.231,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		153.231,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	033		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico Acero Inox (h= 4 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	20 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor	S/D	S/D	S/D	3	1770	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	034	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	035	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Silo cónico Acero Inox (h= 2 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	5 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		64.829,61		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		40.322,97		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	036		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de arroz										
Identificación											
Denominación:	Aspiradora de filtro (h= 3 m)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Sensible		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		95
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			259.759,26			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,53			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,47			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			122.279,12			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			122.279,12			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	037	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Tanque almacén	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	M6-20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		154.467,81		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		154.467,81		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO										
Ítem N°	038		Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.									
Planta:	Principal									
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz									
Identificación										
Denominación:	Aspiradora de filtro		Cantidad:	1						
Fabricante:	COINCA		Origen:	Nacional						
Marca:	S/D		Año :	S/D						
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D		Color:	Gris						
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D						
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones										
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D		
Características:						Observaciones:				
Sin observaciones						S/D				
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:						Observaciones:				
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:						Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			259.318,42			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,40			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,60			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			154.467,81			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			154.467,81			Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	039	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire (30 hp)	Cantidad:	1					
Fabricante:	ABAC	Origen:	Nacional					
Marca:	ABAC	Año :	S/D					
Modelo	LT 500	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
				30				
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	040	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de arroz												
Identificación													
Denominación:	Filtro de manga	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Verde										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		404.069,97		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		200.223,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		200.223,12		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	041	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire	Cantidad:	1					
Fabricante:	Bellog	Origen:	Importado					
Marca:	Bellog	Año :	S/D					
Modelo	B340B	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		66.483,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		32.943,61		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		32.943,61		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	042	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D										
Unidad:	Sub-productos												
Identificación													
Denominación:	Filtro de manga	Cantidad:	1										
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Blanco										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		405.000,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		200.683,97		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		200.683,97		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	043		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D						
Unidad:	Sub-productos								
Identificación									
Denominación:	Extractor de polvo	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		153.931,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		76.275,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		76.275,48		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	044	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D						
Unidad:	Sub-productos								
Identificación									
Denominación:	Molino pulverizador	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		67.422,79		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		33.409,07		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		33.409,07		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	045	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Máquina de coser	Cantidad:	1					
Fabricante:	Fischbein	Origen:	Importada					
Marca:	Fischbein	Año :	S/D					
Modelo	11 m/min	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		37.108,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		18.387,84		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		18.387,84		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	046	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		128.496,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		128.496,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO

Ítem N°	047	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Silo mezclador	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	048	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-25	Color:	Rojo/blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	049	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-26	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	AEG	AJ 160 LK4	31080	23	1760	3	420	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	050	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 3	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-27	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	051	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 4	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-28	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	052	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-29	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	053	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Cernidor (4-5 Ton/hora)	Cantidad:	1					
Fabricante:	SATAKE	Origen:	Importado					
Marca:	SATAKE	Año :	S/D					
Modelo	ST527R	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Capacidad 0,99 x 1,10 x 1,10				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		207.454,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		102.797,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		102.797,14		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	054		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 2		Estación	S/D							
Unidad:	Área de desgerminado										
Identificación											
Denominación:	Entoleter		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	S/D							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			77.795,53			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			38.548,93			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			38.548,93			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	055	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Voges	B1	6236	8		3	208	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
5 x 0,20 x 0,20				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		414.909,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		205.594,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		205.594,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	056	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Duthi Motor	SC 600341	2332407240	1,1 KW	1680	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		414.909,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		205.594,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		205.594,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	057	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 3	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Siemmen	SEC34	S/D	3	1675	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	058	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 4	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	059	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	060	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 6	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	061	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 7	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	062	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones # 8	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.659.637,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		822.377,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		822.377,10		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	063		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Limpiador de grano (sistema de aspiración)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Zaranda de 2 x 2,20 x 1,30				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		247.389,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		122.585,59		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		122.585,59		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	064	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Desgerminadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Master Tech	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		422.761,64		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		209.485,15		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		209.485,15		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	065	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Zaranda	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige/naranja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Siamen	B3		5,6	S/D	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Zaranda para limpieza 2,20 x 1,60 x 1,40				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		422.761,64		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		209.485,15		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	066	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	067	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	068	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	069	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	070	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	071	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	072		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	OCRIM	Año :	S/D						
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanca						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	073	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	074	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	075	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador Gemelo LA	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	S/D					
Marca:	Gardner Denver	Año :	S/D					
Modelo	Flow 45 serie	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	076	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de manga LA	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	077	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	078	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de manga LB	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	079		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Filtro de colector	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde/beige						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
					Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
					Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		412.316,29		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		204.309,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		204.309,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	080	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de extracción	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	COINCA	Año :	S/D					
Modelo	16/140	Peso (kg):	S/D					
Serial:	0204	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		412.316,29		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		204.309,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		204.309,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	081		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Tanque filtro manga	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		412.316,29		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		204.309,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		204.309,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	082	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Plansifter	Cantidad:	1					
Fabricante:	Great Watern M.F.G.C°	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	322	Peso (kg):	S/D					
Serial:	370	Color:	Marrón/amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	083	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Cernidor rotativo	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	CUHLEMPA	Año :	S/D					
Modelo	P4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		207.454,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		102.797,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		102.797,14		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	084	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Turbosifter	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		163.889,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		81.209,74		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		81.209,74		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	085	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Molino de martillo	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	JOSESTE	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motot	Siamen			8		3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		233.386,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		115.646,78		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		115.646,78		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	086	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH3	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor			365T	8		3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	087	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Eletricmotor Inc.			15		3	2208440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	088	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	089	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Basuca Linea B - cónicas	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		68.719,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		34.051,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		34.051,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	090	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Basuca Linea A - cónicas	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		68.719,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		34.051,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		34.051,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	121	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		591083,5405		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	122		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Recepción Silos		Estación	S/D							
Unidad:	Recepción										
Identificación											
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L= 10 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Amarillo							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			596.432,37			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			295541,7703			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			295.541,77			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	123	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.491.080,93		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		738.854,43		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		738.854,43		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	124	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 30 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris + Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.139.376,98		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.060.095,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.060.095,48		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	125	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	126	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	127	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	128	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	129		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Recepción Silos		Estación	S/D							
Unidad:	Recepción										
Identificación											
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L=12 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Amarillo							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			715.718,84			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			354.650,12			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			354.650,12			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	130	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	131	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	132	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D										
Unidad:	Recepción												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Amarillo										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	133	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	134	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		213.937,70		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		106.009,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		106.009,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	135	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	136	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 5 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		147.770,89		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		147.770,89		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	137	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 8 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		477.145,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		236.433,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		236.433,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	138	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Secadora 65°	Cantidad:	1					
Fabricante:	Herno	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.566.801,91		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		776.375,38		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		776.375,38		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	139	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D										
Unidad:	Área de desgerminado												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=1,6 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Amarillo										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.429,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		47.286,68		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		47.286,68		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	140	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D										
Unidad:	Área de desgerminado												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=1,5 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Verde										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100						
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100						
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D						
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100						
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		89.464,86		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		44.331,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		44.331,27		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	141	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	142		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D						
Unidad:	Extrusión								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=1,4 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		83.500,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		41.375,85		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		41.375,85		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	143		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D						
Unidad:	Extrusión								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=1,4 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		83.500,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		41.375,85		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		41.375,85		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	144	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Extrusión							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	145	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D						
Unidad:	Extrusión								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Taller Coinca	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=2 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		59.108,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		59.108,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	146	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de Arroz							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	147	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de Arroz								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=1,6 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.429,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		47.286,68		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		47.286,68		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	148	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de Arroz												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Gris										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100						
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100						
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D						
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100						
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	149	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		180.462,62		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		180.462,62		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	150	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de trigo												
Identificación													
Denominación:	Elevador de cangilones # 1	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Gris										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	151	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497322	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90231,30949		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	152		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Balanza /Bascula 01	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		451156,5475		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		451.156,55		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	153	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de aspiración	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		233.386,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		176.539,52		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		176.539,52		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	154	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones				Con embudos				
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	155	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Despuntadora # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MUXT-30/60	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497413	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	156	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tarara con recirculación # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MYSR-100	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497414	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	157	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Rociador de agua	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MOEL 30/100	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497361	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		907.614,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		686.542,57		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		686.542,57		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	158	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Separador magnético # 1							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		225.578,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		225.578,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	159	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	160		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cadenas de ciclones (esclusa)		Cantidad:	6					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MPSN 25/75		Peso (kg):	S/D					
Serial:	D-38114		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		142.625,13			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		107.885,26			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		647.311,57			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	161	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Cadenas de ciclones (esclusa)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MPSN 25/15	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		142.625,13		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		107.885,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		107.885,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	162		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Filtro colector polvo H1	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		98.077,51		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		98.077,51		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	163	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo H2	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	164	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo H3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	165	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Filtro colector polvo H4	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	166	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de servicio	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	167	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro neumático	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	168	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de limpieza (aspiración)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	169	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	170	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones # 4	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	171	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	172		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Despuntadora # 2		Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MUXT-30/60		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	173	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tarara con recirculación # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MYSR-100	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	174	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	175	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Filtro colector polvo # 10	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	176	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa # 11	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	177		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Esclusa aspiración	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Fr (t	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	F (t	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOLDURA							
Ítem N°	178	Código	S/D				
Empresa:	Silos y Secado C.A.						
Planta:	Principal						
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D				
Unidad:	Molienda de trigo						
Identificación							
Denominación:	Plansifter	Cantidad:	1				
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado				
Marca:	S/D	Año :	S/D				
Modelo	MPAP-826	Peso (kg):	S/D				
Serial:	S/D	Color:	Blanco + verde				
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D				
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	
Sin observaciones							
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D	
Características:				Observaciones:			
Sin observaciones				S/D			
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo	
Observaciones:				Observaciones:			
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.			
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno	
Observaciones:				Observaciones:			
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.			
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.		
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular		
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez		
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez		
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024		



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	179		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Esclusa Impurezas	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	VA (22/19)	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	180	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Clasificador de color	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	M3V	Peso (kg):	S/D					
Serial:	C0471	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	181	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Clasificador de color	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	182	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Decantador intermedio	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	M3V	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		907.614,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		686.542,57		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		686.542,57		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	183		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Separadora	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MTRC 100/200	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497418	Color:	Beige - verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.815.228,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.373.085,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.373.085,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	184	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Canal de aspiración	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MVSL-T00	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	185	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Balanza/báscula	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497325	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		451.156,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	186	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tornillo helicoidal # 3 (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 5 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		225.578,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		225.578,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	187		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Tornillo helicoidal # 4 (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	Giancaspro		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L= 5 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			298.216,19			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			225.578,27			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			225.578,27			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	188		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo helicoidal # 5 (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 7 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		417.502,66		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		315.809,58		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		315.809,58		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	189	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Mezclador Paleta 01	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	190	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Mezclador Paleta 02	Cantidad:	1						
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	191		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Dosificador de micro ingredientes		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			285.250,26			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			215.770,52			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			215.770,52			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	192	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tanque vibrador	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		220.420,66		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		166.731,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		166.731,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	193		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Regulador de humedad	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MYFC	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497308	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		294.232,53		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		294.232,53		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	194		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Panel dosificador de agua		Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MOZF		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		98.077,51			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		98.077,51			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	195	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Despedradora	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.296.592,11		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		980.775,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		980.775,10		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	196	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T1 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	197	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero 2	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T2 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	198	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	T3 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	199		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T4 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Fr (H)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	P (H)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	200		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Balanza/básculas		Cantidad:	3							
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado							
Marca:	MEAG-DUMP>MSDM-40		Año :	S/D							
Modelo	#¡REF!		Peso (kg):	S/D							
Serial:	1049723/24/26		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D			
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			596.432,37			Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)			451.156,55			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)			1.353.469,64			Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	201	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 02/03/04	Cantidad:	3					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		230.796,00		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	202		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	H1 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	203	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	H2 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	204	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H3 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	205	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	H4 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	206		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Molino (B1, B2)	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497139	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	207	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de trigo												
Identificación													
Denominación:	Molino (B3, B4)	Cantidad:	1										
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D										
Serial:	10497140	Color:	Blanco										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	208	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (B5, C6)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497141	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	209	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (C1A, C1B)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497142	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	210	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (C2, C3)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497143	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento					
Tipo	Marca	Modelo	Serial					
				Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	211	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino 6 (C4-C7)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497144	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	212		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Separador magnético 03		Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro		Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro		Año :	S/D					
Modelo	IMAN (4.000 kg/hora)		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco + verde					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	Mediano					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90231,30949			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	213		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Separador magnético	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	214	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2BHX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	215	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético 04	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	IMAN (4.000 kg/hora)	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	216	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 06	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2HX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	217	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 07	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2HX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	218		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cono vibrante H1	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	219	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	220		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cono vibrante H2	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	221		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	222	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Cono vibrante H3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	223		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	224		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cono vibrante H4	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	225		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	226		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Transportador de cadena horizontal	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	227		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 05		Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN		Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN		Año :	S/D					
Modelo	GM25S		Peso (kg):	S/D					
Serial:	1086382		Color:	Azul					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	Mediano					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	228	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 01	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1082995	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	229	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 02	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	GY10S	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1083062	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	230	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 03	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	GMYOS	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1082998	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	231	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 07 (C4)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	232		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Máquina de impacto 03 (C18)	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	BUHLER	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	233	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 02 (C1A)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MZE36	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497257	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	234	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 06 (C3)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MZE36	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497257	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	235		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Máquina de impacto 06 (C3)		Cantidad:	1							
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado							
Marca:	BUHLER		Año :	S/D							
Modelo	MZE36		Peso (kg):	S/D							
Serial:	1049758		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	Mediano							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D			
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			199.675,18			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			151.039,37			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			151.039,37			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	236	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 08 (C6)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	237	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	238	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Transportador de cadena horizontal 03	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	239		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Compresor de aire rotativo 22	Cantidad:	1						
Fabricante:	FINI	Origen:	Importado						
Marca:	FINI	Año :	S/D						
Modelo	10 BAR	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		467.291,80		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		353.471,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		353.471,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	240	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Secador frigorífico	Cantidad:	1					
Fabricante:	ARTIC RD	Origen:	Importado					
Marca:	ARTIC RD	Año :	S/D					
Modelo	PD32-P/AC	Peso (kg):	S/D					
Serial:	110020104	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	241	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 09 (despacho a granel)	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	242	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 09 (empaque)	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	243	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Bomba de agua	Cantidad:	1					
Fabricante:	EMMERTHALES	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	1,9 bar	Peso (kg):	S/D					
Serial:	122375	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		54.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		41.225,18		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		41.225,18		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	244	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector de polvo	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	9/140	Peso (kg):	S/D					
Serial:	257	Color:	Naranja + beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		81.867,94		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		81.867,94		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	245	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacén materia prima							
Identificación								
Denominación:	Tornillo sin fin 10 - filtro colector	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		213.165,58		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	246		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D						
Unidad:	Almacen materia prima								
Identificación									
Denominación:	Esclusa 13 - filtro colector	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		57.153,09		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		57.153,09		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	247		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 6		Estación	S/D							
Unidad:	Almacen materia prima										
Identificación											
Denominación:	Separador magnético		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	FRIEZ		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		25	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			119.286,47			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,40			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,60			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			71.055,19			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			71.055,19			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	248	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Tanque ensacadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	TE/50T	Peso (kg):	S/D					
Serial:	2867	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		25.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		15.189,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		15.189,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	249	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Ensacadora semi-automática	Cantidad:	1					
Fabricante:	TCHNIPES	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		263.332,67		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		156.858,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		156.858,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	250		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 6	Estación		S/D							
Unidad:	Almacen materia prima										
Identificación											
Denominación:	Maquina de coser	Cantidad:	4								
Fabricante:	FISCHBIEN/SIBONA	Origen:	Importado								
Marca:	S/D	Año :	S/D								
Modelo	151 WAKER+AA-6	Peso (kg):	S/D								
Serial:	004131F01-02/03-2370159304	Color:	Azul + negro								
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D								
Encendido		Tablero de mando		Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)			
Transmisión		S/D			Equipos Auxiliares		S/D				
OBSERVACIONES:				Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)		
Sin observaciones											
Condición Actual		Operativa			Documentos			S/D			
Características:				Observaciones:							
Sin observaciones				S/D							
Estado de Conservación		Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo			
Observaciones:				Observaciones:							
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.							
Estado de Mantenimiento		Normal			Condiciones del Mercado			Bueno			
Observaciones:				Observaciones:							
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.							
Carga de Trabajo		Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste			
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100		
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D		
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		37.108,47			Cliente:	Silos y Secado C.A.					
Factor de Depreciación (adim)		1,00			Entidad:	Particular					
Factor de Actualización (adim)		0,00			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Actual (Bs.)		22.104,34			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Total (Bs.)		88.417,38			Fecha:	17 de mayo de 2024					

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	251	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire 02	Cantidad:	1					
Fabricante:	POSKA	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	Piston	Peso (kg):	S/D					
Serial:	2491	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		66.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		39.611,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		39.611,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	252		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área techada - planta eléctrica	Estación	S/D						
Unidad:	Generación de energía								
Identificación									
Denominación:	Planta generadora de energía (600 kw - 750 kva)	Cantidad:	1						
Fabricante:	CUMMINS	Origen:	Importado						
Marca:	CUMMINS	Año :	S/D						
Modelo	C600D6	Peso (kg):	S/D						
Serial:	A207049991	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones				Tablero de transferencia automática					
				Encabinada	CUMMINS	1250 AMP	G19H127463		
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.846.150,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.909.325,25		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.909.325,25		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	253		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - planta eléctrica		Estación	S/D					
Unidad:	Generación de energía								
Identificación									
Denominación:	Planta generadora de energía (100 kw)		Cantidad:	1					
Fabricante:	HC POWER		Origen:	Importado					
Marca:	HC POWER		Año :	S/D					
Modelo	IQ806F		Peso (kg):	1600					
Serial:	WC914103LYY		Color:	Gris					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones					Tablero de transferencia automática				
					Encabinada				
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
					Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			934.065,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			706.550,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			706.550,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	254	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área abierta - Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Depósito de combustible							
Identificación								
Denominación:	Tanque cilíndrico metálico	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	18.000 lt	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Naranja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		659.340,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		498.741,47		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		498.741,47		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	255	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área Romana	Estación	S/D					
Unidad:	Control de carga							
Identificación								
Denominación:	Romana Digital	Cantidad:	1					
Fabricante:	Crotti	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	100 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Roja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.831.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.385.392,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.385.392,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	256		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área de transformación norte	Estación	S/D						
Unidad:	Caseta de transformadores								
Identificación									
Denominación:	Transformador en aceite monofásico (500 kva)	Cantidad:	3						
Fabricante:	CAIVET	Origen:	Nacional						
Marca:	CAIVET	Año :	S/D						
Modelo	02/02	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.789.375,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.065.874,61		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		3.197.623,82		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	257	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área de transformación norte	Estación	S/D						
Unidad:	Caseta de transformadores								
Identificación									
Denominación:	Transformador en aceite monofásico (250 kva)	Cantidad:	3						
Fabricante:	CAIVET	Origen:	Nacional						
Marca:	CAIVET	Año :	S/D						
Modelo	02/02	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.071.427,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		810.454,89		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.431.364,67		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	258		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - lindero este		Estación	S/D					
Unidad:	Depósito de combustible								
Identificación									
Denominación:	Tanque cilíndrico metálico		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	5.000 lt		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Naranja					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			S/D	Accionamiento		S/D		Combustible	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			S/D		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		183.150,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		138.539,30		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		138.539,30		Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	259		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - lindero norte		Estación	S/D					
Unidad:	Servicios								
Identificación									
Denominación:	Sistema hidroneumático con suavizador		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Azul					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		42.124,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		31.864,04		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		31.864,04		Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	260	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área Taller	Estación	S/D					
Unidad:	Servicios							
Identificación								
Denominación:	Sistema hidroneumático	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		16.483,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		12.468,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		12.468,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	091	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador rotatorio	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	092	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador ciclón	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		194.488,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		96.372,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		96.372,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	093	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Basuca móvil	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris acero inox					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		64.829,61		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		32.124,11		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		32.124,11		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	094	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador extrusión	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	Dura Flow	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	095	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Soplador	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	096	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Producto terminado							
Identificación								
Denominación:	Cernidora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Chauvin	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris/rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		82.722,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		40.990,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		40.990,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	097		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D								
Unidad:	Recepción										
Identificación											
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L= 12 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Amarillo							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando		Accionamiento		Eléctrico		Combustible		
Tipo		Marca		Modelo		Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares						
OBSERVACIONES:					Descripción		Marca		Modelo		
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa		Documentos			S/D			
Características:					Observaciones:						
Sin observaciones					S/D						
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo			
Observaciones:					Observaciones:						
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.						
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado			Bueno			
Observaciones:					Observaciones:						
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.						
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste			
Observaciones					Vida Útil (año)		20		Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		10		Mercado		100
					Vida Remanente (año)		10		Mantenimiento		S/D
					Factor Rescate (%)		10		Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			715.718,84		Cliente:		Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)			0,50		Entidad:		Particular				
Factor de Actualización (adim)			0,50		Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)			354.650,12		Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)			354.650,12		Fecha:		17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA

Item N°

097

Descripción

S/D

Empresa

Silos y Secado C.A.

Planta

Principal

Edificio

Recepción Silos

Estación

S/D

Unidad

Recepción

Identificación

Denominación

Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)

Cantidad

1

Fabricante

S/D

Origen

Nacional

Marca

S/D

Año

S/D

Modelo

L= 12 m

Peso (kg)

S/D

Serial

S/D

Color

Amarillo

Unidad

Unidad

Tamaño

S/D

Encendido

Tablero de mando

Accionamiento

Eléctrico

Combustible

Tipo

Marca

Modelo

Serial

Pot (HP)

r.p.m.

Fase

Transmisión

S/D

Equipos Auxiliares

OBSERVACIONES

Descripción

Marca

Modelo

Sin observaciones

Condición Actual

Operativa

Documentos

S/D

Características

Observaciones

Sin observaciones

S/D

Estado de Conservación

Bueno

Cambios Tecnológicos

Nulo

Observaciones

Observaciones

Sin observaciones

Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.

Estado de Mantenimiento

Normal

Condiciones del Mercado

Bueno

Observaciones

Observaciones

De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.

Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.

Carga de Trabajo

Normal

Factores Depreciativos

Factures de Ajuste

Observaciones

Vida Útil (año)

20

Tecnología

100

Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.

Edad Efectiva (año)

10

Mercado

100

Vida Remanente (año)

10

Mantenimiento

S/D

Factor Rescate (%)

10

Comercialización

100

Método de depreciación

Hélio de Caires

Avalúo del Activo

Información Complementaria

Costo de Reposición Nuevo (Bs.)

715.718,84

Cliente

Silos y Secado C.A.

Factor de Depreciación (adim)

0,50

Entidad

Particular

Factor de Actualización (adim)

0,50

Elaborado por

Ing. Miguel Camacaro Pérez

Valor Actual (Bs.)

354.650,12

Revisado por

Ing. Miguel Camacaro Pérez

Valor Total (Bs.)

354.650,12

Fecha

17 de mayo de 2024

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	098	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	099	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	100	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	101	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	102	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.491.080,93		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		738.854,43		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		738.854,43		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	103	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 19 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.133.221,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		561.529,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		561.529,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	104	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		706.730,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		706.730,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	105	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	106	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	107	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		706.730,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		706.730,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	108	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,79		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,21		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	109	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 14 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,71		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,29		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		413.758,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		413.758,48		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	110	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.659.637,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		822.377,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		822.377,10		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	111	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	112	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	113	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	114		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.074.547,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.027.971,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.027.971,37		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	115	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.319.275,80		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.644.754,20		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.644.754,20		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	116		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos		Estación	S/D					
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	L= 40 m		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Gris					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.319.275,80			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.644.754,20			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.644.754,20			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	117	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 40 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	118	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	119	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	120	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				