İSG Saha Denetimi · 25.09.2026

ŞNT-03 Çankaya Okul Güçlendirme

Rapor türü	İSG Saha Denetimi
Proje	ŞNT-03 — Çankaya Okul Güçlendirme
Rapor tarihi	25.09.2026
Hazırlayan	Burak Şahin
Oluşturulma	25.09.2026 14:05:00
Konum	39.90303, 32.86017 (±5 m)

Rapor içeriği

KKD kullanımı uygun	✗ Hayır
İskele kontrolleri yapıldı	✓ Evet
Düşme önlemleri yerinde	✓ Evet
Elektrik panoları kapalı ve etiketli	✓ Evet
Yangın tüpleri kontrol tarihi dahil	✗ Hayır
Tespit edilen uygunsuzluklar	Bir çalışanın emniyet kemeri kullanmadan iskelede çalıştığı görüldü.
Alınan aksiyon	Çalışma durduruldu, çalışana ve taşeron sorumlusuna uyarı yapıldı, tutanak tutuldu.
Risk seviyesi	Orta

Yorumlar

Burak Şahin · 25.09.2026 17:05:00
Aksiyonlar takip edilsin, kapanışta fotoğraf eklensin.

Hazırlayan

Şantiye Şefi