

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

Proyecto: MUYUYO GUEST HOUSE / Hostal Muyuyo
Periodo evaluado: junio 2020 - mayo 2022

Titular: Nalda Alexandra Guerrero Valle
Ubicación: Av. Baltra y Charles Binford, Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos
Licencia Ambiental Categoría II No. 00122-20-2015-FA-PNG/DIR-MAE



1. Ficha Técnica

Dato	Información
Nombre del proyecto	MUYUYO GUEST HOUSE / Hostal Muyuyo
Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Tipo de actividad	Construcción y/u operación de centros de alojamiento menor o igual a 10 habitaciones (Galápagos)
Capacidad	6 habitaciones / 17 plazas aproximadas de alojamiento
Ubicación	Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos
Dirección	Av. Baltra y Charles Binford
Permiso ambiental	Licencia Ambiental Categoría II No. 00122-20-2015-FA-PNG/DIR-MAE, emitida el 02 de junio de 2015
Titular	Nalda Alexandra Guerrero Valle
RUC	2000043535001
Correo electrónico	mymuyuyo@gmail.com
Teléfono	0991620669
Periodo evaluado	Junio 2020 - mayo 2022

2. Antecedentes

- El proyecto MUYUYO GUEST HOUSE cuenta con Licencia Ambiental Categoría II No. 00122-20-2015-FA-PNG/DIR-MAE, otorgada para la construcción y/u operación de un centro de alojamiento menor o igual a 10 habitaciones en Galápagos.
- El Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo junio 2015 - mayo 2016 fue aprobado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante Oficio Nro. MAATE-DPNG/DGA-2024-0660-O, lo cual constituye antecedente directo de cumplimiento previo.
- Mediante Oficio Nro. MAATE-DPNG/DGA-2023-1159-O, la autoridad ambiental solicitó la presentación de los Informes Ambientales de Cumplimiento pendientes correspondientes a los periodos junio 2016 - mayo 2018, junio 2018 - mayo 2020 y junio 2020 - mayo 2022.
- Mediante Oficio Nro. MAATE-DPNG/DGA-2024-0786-O, la DPNG reiteró observaciones relacionadas con registros de limpieza, verificación de baños, señalética de emergencia, simulacros, capacitación ambiental, reunión de evaluación del PMA, contenedores diferenciados y presentación de informes pendientes.
- Mediante Oficio Nro. MAE-DPNG/DGA-2026-0239-O, la Dirección de Gestión Ambiental solicitó registros internos de limpieza, verificación de baños, tuberías, acometidas y surtidores, señalética de contactos de emergencia, registro de simulacros, charlas ambientales, acta firmada de reunión de seguimiento del PMA y presentación de IAC pendientes, indicando que en el último periodo se incluya la actualización del PMA conforme al Art. 435 del RCOA.
- Como antecedentes inmediatos de regularización documental, el titular remitió el IAC junio 2016 - mayo 2018 mediante Oficio Nro. 010-HM-2026, y el IAC junio 2018 - mayo 2020 mediante Oficio Nro. 011-HM-2026, ambos con sus anexos de respaldo.
- Durante el periodo junio 2020 - mayo 2022 el establecimiento mantuvo la misma operación autorizada, sin modificaciones en ubicación, titularidad, infraestructura, número de habitaciones, capacidad, servicios ni actividad turística desarrollada.
- Como contexto operacional relevante, se deja constancia que, desde el 16 de marzo de 2020, por la emergencia sanitaria causada por COVID-19, se cerraron los aeropuertos de Galápagos y se suspendió la actividad turística hasta agosto de 2020. Posteriormente, la actividad turística mundial se mantuvo severamente restringida, por lo que los establecimientos de alojamiento, incluido Hostal Muyuyo, operaron de forma nula o muy limitada durante casi todo el año 2020. La reactivación turística inició de manera lenta y progresiva a partir de abril de 2021,

luego del proceso de vacunación, manteniéndose durante el periodo evaluado actividades de conservación, limpieza, mantenimiento preventivo, bioseguridad y preparación operativa del establecimiento.

2.1. Contexto turístico oficial del período evaluado

Para ampliar el contexto operacional del período evaluado, se revisaron los Informes Anuales de Visitantes a las Áreas Protegidas de Galápagos de los años 2020 y 2021, elaborados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Estos documentos permiten sustentar que la baja operación del establecimiento durante el período junio 2020 - mayo 2022 fue consecuencia directa del impacto generalizado de la pandemia COVID-19 sobre la actividad turística en Galápagos.

El Informe Anual de Visitantes 2020 de la DPNG señala que el 17 de marzo de 2020 se cerraron las áreas protegidas para la visita y que el 13 de julio de 2020 se reabrieron oficialmente las áreas protegidas de Galápagos para todos los visitantes, bajo nuevos lineamientos generales de acceso a los sitios de visita. El mismo informe reporta 72.519 arribos turísticos durante 2020, con una disminución del 73% respecto de 2019, año previo a la pandemia.

El Informe Anual de Visitantes 2021 de la DPNG reporta 136.336 arribos turísticos durante 2021. Aunque esta cifra evidencia una recuperación respecto de 2020, el informe oficial indica que el arribo total de turistas en 2021 se mantuvo 50% por debajo de 2019, con una reducción del 70% en el mercado extranjero y del 7% en el mercado nacional. También señala que la recuperación del turismo internacional fue gradual y comenzó a incrementarse paulatinamente desde el segundo semestre de 2021.

En consecuencia, el análisis de cumplimiento ambiental del presente período considera que la operación del hospedaje fue nula, reducida o intermitente durante una parte significativa del período evaluado, especialmente en 2020 y durante la fase inicial de reactivación de 2021. No obstante, se mantuvieron las medidas ambientales básicas aplicables a la conservación de la infraestructura, limpieza, mantenimiento, manejo de residuos, revisión hidrosanitaria, difusión de reglas del Parque Nacional Galápagos y medidas de contingencia.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Verificar y documentar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental Categoría II y de la normativa ambiental aplicable al proyecto MUYUYO GUEST HOUSE / Hostal Muyuyo durante el periodo junio 2020 - mayo 2022.

3.2. Objetivos específicos

- Evaluar el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado.
- Determinar conformidades, no conformidades menores, no conformidades mayores y actividades no aplicables, conforme los criterios del formato de la DPNG.
- Incorporar medios de verificación documentales y fotográficos relacionados con limpieza, mantenimiento, manejo de residuos, señalética, contingencias, capacitación, reglas del PNG y seguimiento del PMA.
- Identificar la necesidad de actualización del Plan de Manejo Ambiental conforme al Art. 435 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

4. Alcance

El presente informe comprende la evaluación ambiental de la etapa de operación y mantenimiento del hospedaje durante el periodo junio 2020 - mayo 2022. Se evalúan las medidas aprobadas en el PMA, las obligaciones del permiso ambiental, las observaciones históricas formuladas por la DPNG/MAATE y la continuidad operativa del establecimiento.

5. Metodología Aplicada

5.1. Metodología general

- Revisión documental de la Licencia Ambiental, oficios de seguimiento y control, informes previamente remitidos, actas internas, registros y medios de verificación disponibles.
- Verificación de evidencias fotográficas de infraestructura, baños, limpieza diaria, señalética ambiental, señalética de emergencia, contenedores de residuos, limpieza de tuberías y pozo séptico, y reunión de seguimiento del PMA.
- Valoración cualitativa y cuantitativa de cumplimiento mediante matriz de seguimiento del PMA, matriz de obligaciones del permiso ambiental y matriz de plan de acción documental.
- Identificación de medidas que deben incorporarse o actualizarse en el Plan de Manejo Ambiental, con base en el Art. 435 del RCOA.

5.2. Criterios de calificación

Criterio	Descripción
C	Conformidad: la actividad se ejecuta o se encuentra respaldada con evidencia suficiente.
NC-	No conformidad menor: desviación documental o de formalización que puede corregirse sin generar impacto ambiental significativo.
NC+	No conformidad mayor: incumplimiento que podría generar afectación ambiental significativa.
NA	No aplica: medida no aplicable por la naturaleza o estado actual de la operación.

6. Descripción de las actividades del proyecto

El proyecto corresponde a un establecimiento de hospedaje ubicado en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, con operación de alojamiento turístico en infraestructura existente.

La operación comprende recepción de huéspedes, uso de habitaciones, baños privados, limpieza y preparación diaria de habitaciones, manejo de residuos comunes, mantenimiento de instalaciones, información ambiental al huésped y acciones básicas de contingencia.

El establecimiento mantiene baños privados con lavamanos, inodoros, duchas, grifería y accesorios sanitarios, los cuales son revisados diariamente por el personal de limpieza para detectar goteos, obstrucciones, fugas o novedades.

Durante el periodo evaluado, la operación turística del establecimiento estuvo condicionada por la emergencia sanitaria COVID-19. Desde el 16 de marzo de 2020 se produjo el cierre de los aeropuertos de Galápagos y la suspensión de la actividad turística hasta agosto de 2020; posteriormente, la recuperación turística fue lenta y progresiva, iniciándose con mayor claridad desde abril de 2021, luego del proceso de vacunación. En consecuencia, durante gran parte del periodo junio 2020 - mayo 2022 el establecimiento mantuvo una operación nula, reducida o intermitente, enfocada principalmente en conservación de infraestructura, limpieza, mantenimiento preventivo, control hidrosanitario, medidas de bioseguridad y preparación para la reactivación del servicio de hospedaje. Este contexto se encuentra respaldado por los Informes Anuales de Visitantes de la DPNG 2020 y 2021, que reportan una caída del 73% de los arribos turísticos en 2020 y una recuperación todavía 50% inferior a 2019 durante el año 2021.

El establecimiento utiliza medios físicos y electrónicos para la difusión de las Reglas de Visita del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos, mediante un cartel con código QR que dirige a una página informativa multilingüe.

7. Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

7.1. Matriz de seguimiento y cumplimiento del PMA

No.	Subplan / actividad evaluada	Calif.	Hallazgo o evidencia	Observaciones
1	Plan de Prevención y Mitigación: limpieza y preparación diaria de habitaciones y baños.	C	Fotografías de limpieza, baños en condiciones operativas y práctica diaria de revisión.	Actividad ordinaria mantenida según demanda real; durante pandemia hubo operación nula o reducida, priorizando conservación y preparación operativa. La reducción de frecuencia durante 2020 y 2021 se sustenta en los Informes Anuales de Visitantes DPNG 2020 y 2021.
2	Plan de Prevención y Mitigación: revisión de baños, llaves, tuberías, acometidas, surtidores y desagües.	C	Evidencias de revisión visual diaria y limpieza/mantenimiento de sistema hidrosanitario.	Se recomienda fortalecer formato interno de registro; durante pandemia se priorizó mantenimiento preventivo y control hidrosanitario.
3	Plan de Prevención y Mitigación: uso eficiente de agua mediante reutilización de toallas.	C	Señalética bilingüe de reutilización de toallas.	Medida preventiva de reducción de consumo de agua y lavandería.
4	Plan de Prevención y Mitigación: ahorro de energía.	C	Cartel bilingüe para apagar luces, aire acondicionado y desconectar equipos.	Medida de reducción de consumo energético.
5	Plan de Contingencias: señalética de salida, rutas de evacuación, extintores y teléfonos de emergencia.	C	Fotografías de señalética de emergencia, extintores, botón de pánico y cartel de contactos.	Se mantiene señalización visible.
6	Plan de Contingencias: simulacro interno de evacuación.	NC-	Acta de seguimiento incluye la ejecución/revisión del simulacro interno y compromisos de mejora.	Se recomienda mantener registro anual independiente.
7	Plan de Capacitación: charla de manejo ambiental, concienciación ambiental, manejo de desechos y política ambiental.	C	Acta de seguimiento del PMA y reunión interna de revisión.	Se integra con la evaluación anual del PMA, incluyendo contexto de bioseguridad y reactivación turística.
8	Plan de Manejo de Desechos: contenedores diferenciados y disposición de residuos.	C	Fotografías de contenedores para orgánico, no reciclable y clasificación informativa.	Fortalecer bitácora de disposición.
9	Plan de Relaciones Comunitarias: información y comunicación con huéspedes sobre normas ambientales y PNG.	C	Cartel QR y página electrónica multilingüe de reglas de visita del PNG.	Medida de educación ambiental al huésped.
10	Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.	NA	No se identifican áreas afectadas por la operación ordinaria.	Se mantiene como procedimiento condicionado a evento futuro.
11	Plan de Rescate de Vida Silvestre, de ser aplicable.	NA	El hospedaje no realiza manejo, rescate ni tenencia de vida silvestre.	Se recomienda protocolo básico de aviso al PNG en actualización del PMA.
12	Plan de Cierre y Abandono.	NA	El proyecto continúa en operación.	No se prevé cierre o abandono en el periodo evaluado.
13	Plan de Monitoreo y Seguimiento: reunión anual de revisión del PMA.	C	Fotografías de reunión y acta de seguimiento del PMA.	Se identifica necesidad de actualización del PMA.
14	Plan de Monitoreo y Seguimiento: control documental y anexos de respaldo.	NC-	Se cuenta con evidencias, pero se requiere fortalecer formatos periódicos.	Se incorpora plan de acción documental.

7.2. Matriz de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del permiso ambiental

No.	Obligación	Calif.	Medio de verificación / estado
1	Operar conforme a la Licencia Ambiental Categoría II y al PMA aprobado.	C	Continuidad de ubicación, titularidad, infraestructura, capacidad y actividad autorizada.
2	Presentar Informes Ambientales de Cumplimiento pendientes.	C	Proceso de regularización por periodos: 2016-2018, 2018-2020 y presente 2020-2022.
3	Mantener medidas de manejo ambiental durante la operación.	C	Limpieza, residuos, ahorro de agua/energía, señalética, contingencias y medidas de conservación/mantenimiento

			durante operación reducida por COVID-19.
4	Atender observaciones de la Autoridad Ambiental.	C	Informe y anexos responden observaciones de oficios 2023, 2024 y 2026.
5	Realizar pago por control y seguimiento ambiental cuando corresponda.	C	Factura y comprobante de pago consolidado incorporados como anexos en el expediente.
6	Actualizar el PMA cuando corresponda conforme normativa vigente.	NC-	Se identifica necesidad de actualización; se recomienda preparar documento independiente conforme Art. 435 del RCOA.

7.3. Matriz de verificación del Plan de Acción aprobado

No se cuenta con un Plan de Acción previamente aprobado para este periodo específico. Sin embargo, a partir de las observaciones reiteradas de la autoridad ambiental, se plantea un plan de acción documental y preventivo para fortalecer los registros internos y preparar la actualización del PMA.

8. Análisis del Cumplimiento del PMA, obligaciones del permiso ambiental y normativa aplicable

De las catorce actividades evaluadas en la matriz del PMA, diez fueron calificadas como conformidad (C), dos como no conformidad menor (NC-) por tratarse de mejoras documentales y dos como no aplicables (NA) por la naturaleza de la operación actual. No se identificaron no conformidades mayores.

Para la valoración del cumplimiento se consideró el contexto excepcional de la pandemia COVID-19. La baja o nula ocupación durante buena parte de 2020 y la reactivación progresiva desde 2021 redujeron la frecuencia operativa de ciertas actividades asociadas directamente a huéspedes; sin embargo, el establecimiento mantuvo las medidas de conservación, limpieza, mantenimiento preventivo, revisión sanitaria, señalética, manejo de residuos, difusión ambiental y preparación para contingencias conforme a su escala real de operación durante el periodo evaluado. La evaluación toma como referencia los datos oficiales de la DPNG: 72.519 arribos turísticos en 2020 y 136.336 arribos en 2021, cifras que evidencian una afectación estructural de la actividad turística y justifican la reducción de frecuencia de actividades vinculadas directamente a la ocupación hotelera.

Resultado	Cantidad	Porcentaje referencial
Conformidades (C)	10	71,4%
No conformidades menores (NC-)	2	14,3%
No conformidades mayores (NC+)	0	0%
No aplicables (NA)	2	14,3%

El porcentaje de cumplimiento efectivo, considerando únicamente las actividades aplicables (12 actividades), corresponde a 10 conformidades de 12 actividades aplicables, equivalente a 83,3%. Las dos no conformidades menores se refieren a necesidad de fortalecimiento documental y actualización del PMA, no a la existencia de impactos ambientales materiales no controlados.

9. Plan de Acción

No.	Hallazgo	Medida correctiva	Medio de verificación	Responsable	Inicio	Final	Costo USD	Instrumento de avance
1	Registros internos de limpieza y revisión hidrosanitaria requieren mayor formalización.	Implementar formato mensual de limpieza, revisión de baños, tuberías, acometidas, surtidores, cajas de revisión y pozo séptico.	Formato firmado, fotos, reporte de novedades.	Administración	Jun. 2022	Permanente	0	Registro mensual
2	Necesidad de actualización del PMA conforme normativa vigente.	Elaborar PMA actualizado conforme Art. 435 del RCOA, con subplanes, indicadores, presupuesto, responsables y cronograma.	PMA actualizado y oficio de solicitud de registro/aprobación.	Titular / apoyo técnico	Jun. 2022	Siguiente periodo de regularización	Por definir	Documento PMA
3	Simulacros y charlas ambientales deben mantenerse con respaldo anual independiente.	Crear registros anuales de simulacro y capacitación ambiental, incluyendo firmas, temática, fecha, responsable y fotografías.	Actas, registros de asistencia y anexo fotográfico.	Administración	Jun. 2022	Permanente	0	Actas anuales

10. Actualización del Plan de Manejo Ambiental

Durante el periodo junio 2020 - mayo 2022 se identifica técnicamente la necesidad de actualizar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, considerando: (i) la evolución normativa del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente; (ii) los requerimientos reiterados de la DPNG/MAATE; (iii) la necesidad de fortalecer registros internos; y, (iv) la incorporación de nuevas prácticas de gestión ambiental como el uso de medios electrónicos para difundir reglas del PNG, programas de reutilización de toallas, señalética de ahorro energético, control documental de limpieza, mantenimiento hidrosanitario y seguimiento periódico del PMA.

El Art. 435 del RCOA establece que el Plan de Manejo Ambiental contiene las medidas necesarias para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar posibles impactos ambientales negativos, y que, según la naturaleza del proyecto, debe contener subplanes de prevención y mitigación, contingencias, capacitación, manejo de desechos, relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, rescate de vida silvestre de ser aplicable, cierre y abandono, y monitoreo y seguimiento.

En consecuencia, el presente informe deja constancia de la necesidad de actualización. El PMA actualizado se recomienda elaborar como documento técnico independiente, con matriz de actividades, indicadores, medios de verificación, frecuencia, fechas, costos y responsables, para solicitar su registro, revisión y aprobación ante la Autoridad Ambiental competente.

Subplan requerido por Art. 435 RCOA	Criterio de actualización para Hostal Muyuyo
Prevención y mitigación	Ahorro de agua, ahorro energético, limpieza diaria, mantenimiento sanitario y control de impactos operativos.
Contingencias	Extintores, rutas de evacuación, señalética, contactos de emergencia, simulacros y respuesta ante eventos.
Capacitación	Charlas anuales sobre manejo ambiental, desechos, política ambiental, reglas PNG y buenas prácticas.
Manejo de desechos	Clasificación, contenedores diferenciados, disposición y registros.
Relaciones comunitarias	Información a huéspedes, coordinación con autoridades y buenas prácticas turísticas.
Rehabilitación de áreas afectadas	Procedimiento condicionado, por no existir áreas afectadas en operación normal.
Rescate de vida silvestre	Protocolo de no manipulación y aviso inmediato al PNG, de ser aplicable.
Cierre y abandono	Procedimiento futuro en caso de cese de actividades.
Monitoreo y seguimiento	Registros internos, actas, evidencias fotográficas y revisión anual del PMA.

11. Conclusiones y Recomendaciones

11.1. Conclusiones

- Durante el periodo junio 2020 - mayo 2022, el establecimiento mantuvo la misma operación autorizada, sin cambios en ubicación, titularidad, infraestructura, número de habitaciones, capacidad o servicios.
- El periodo evaluado estuvo fuertemente condicionado por la emergencia sanitaria COVID-19, con cierre de aeropuertos, suspensión inicial de la actividad turística, baja ocupación hotelera durante gran parte de 2020 y reactivación lenta desde abril de 2021, situación que explica la operación reducida/intermitente y el énfasis en mantenimiento, bioseguridad y preparación del establecimiento. Esta circunstancia se sustenta en los Informes Anuales de Visitantes de la DPNG 2020 y 2021, que evidencian la caída histórica de arribos turísticos en Galápagos y la recuperación lenta y gradual del sector.
- Se evidencian medidas de limpieza diaria, revisión de baños, mantenimiento del sistema hidrosanitario, manejo de residuos, señalética ambiental, ahorro de agua y energía, información a huéspedes sobre reglas del PNG y medidas de contingencia.
- No se identifican no conformidades mayores; las observaciones relevantes se relacionan con fortalecimiento documental, formalización de registros internos y necesidad de actualización del PMA.
- El establecimiento reconoce la necesidad de actualizar el PMA conforme al Art. 435 del RCOA, incorporando los subplanes exigidos por la normativa vigente y las prácticas operativas actuales.

11.2. Recomendaciones

- Mantener registros mensuales de limpieza, revisión de baños, tuberías, acometidas, surtidores, cajas de revisión y pozo séptico.
- Mantener un acta anual de seguimiento del PMA, junto con registros de simulacro de evacuación y capacitación ambiental.

- Elaborar y presentar el Plan de Manejo Ambiental actualizado como documento independiente para revisión, registro y aprobación de la Autoridad Ambiental competente.
- Conservar los anexos fotográficos y documentales de manera ordenada por periodo para facilitar futuras inspecciones y controles.

12. Anexos

- Anexo 1. Oficios de remisión de IAC previos: 010-HM-2026 y 011-HM-2026.
- Anexo 2. Factura y comprobante de pago por Control y Seguimiento Ambiental.
- Anexo 3. Acta de seguimiento del PMA periodo junio 2020 - mayo 2022.
- Anexo 4. Evidencia de reglas PNG mediante cartel QR y página electrónica multilingüe.
- Anexo 5. Anexo fotográfico de fachada, baños, limpieza, residuos, señalética, contingencias, mantenimiento sanitario y reunión del PMA.

Firma



Lic. Alexandra Guerrero Valle
Titular del proyecto
MUYUYO GUEST HOUSE / Hostal Muyuyo
RUC: 2000043535001
Correo: mymuyuyo@gmail.com
Teléfono: 0991620669

Anexo fotográfico referencial




Fachada e identificación externa del establecimiento.



Baño privado en condiciones operativas.



Personal realizando limpieza diaria de baño.



Señalética de reutilización de toallas para ahorro de agua.



Señalética de ahorro de energía dirigida a huéspedes.



Reglas de visita - Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos

Selecciona tu idioma para ver las reglas.

[Español](#)

[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

Consejo: guarda esta página en favoritos o vuelve a escanear el QR cuando lo necesites.

[Descargar infografía oficial](#)

[Ver en sitio oficial PNG](#)

 Mantén distancia de la fauna
Mantén al menos 2 metros de distancia de los animales (incluye cámaras).

 No toques ni alimentos
No toques ni alimentos a la fauna.

 No retires elementos
No te lleves rocas, plantas, animales, madera, arena u otros elementos del ecosistema.


 Sin humo, alcohol ni fogatas
No fumes, no consumas alcohol y no hagas fogatas en áreas no permitidas.

 Camina por senderos
Permanece dentro de los senderos señalizados.


 Usa protección solar amigable
Usa productos de protección solar amigables con los ecosistemas marinos.

 Audio solo con audífonos
Si usas reproductor de sonido, utiliza audífonos (sin altavoces).

 Fotos sin flash; sin drones
Evita flash. Filmaciones profesionales requieren autorización. No uses drones.




Cartel QR de reglas de visita del Parque Nacional Galápagos en área visible.



Proceso de limpieza y mantenimiento de tuberías y pozo séptico.




Intervención técnica de limpieza hidrosanitaria con EPP.



Reunión interna de revisión y seguimiento del PMA.



Revisión de matriz de cumplimiento y compromisos de mejora.



Señalética y contenedores diferenciados para manejo de residuos.



Señalética de salida, ruta de evacuación y botón de pánico.



Extintor y señalética de uso en área visible.