

Détails de l'auscultation

Informations liées à la chaussée

Etat apparent

Très Mauvais (Très déformé et fissuré)

Qualité

Excellente qualité

Durée de vie résiduelle

60 ans

Dégré d'endommagement

25

Historique

Désignation de l'axe de la route


Axe de la route

Linéaire

300

Situation dela route

Situation



Etat apparent

Bande	Linéaire	Indice de fissuration	Indice de déformation	Indice de surface	Etat apparent de la bande
1	300	3	3	7	TRES MAUVAIS (Très déformé et fissuré)

Seuils de déflexion

d1

d1

d2

d2

Etat apparent

N° Sélection	PK Début	PK Fin	Longueur (km)	Dc	Dc < 55	55 < Dc < 90	Dc < 90	Indice de surface	INDICE QUALITE
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
72	72	72	72	72	72	72	72	72	Q4
Longueur total =			100		3.65	3.65	3.65		

Graphe de déflexion et de portance

