

# 장비구매/수리 기안서



|      |                              |                              |                         |
|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 문서번호 | 기술기획팀-2017-00076             | 신청구분                         | 장비구매/수리 기안서             |
| 기안부서 | 기술기획팀                        | 시행일자                         | 2017-03-20 ~ 2017-03-20 |
| 기안자  | 하승범                          | 보존기간                         | 5년                      |
| 기안일자 | 2017-03-20 15:15             | 시행자                          | 정가현                     |
| 결재   | 파트장                          | 대표이사                         |                         |
|      | <div>김한중</div> <div>기결</div> | <div>박정업</div> <div>기결</div> |                         |
| 합의   |                              |                              |                         |
|      |                              |                              |                         |
| 수신참조 |                              |                              |                         |
| 제목   | 카메라 트라이포트 발판 교체 건            |                              |                         |

## 1. 개요

- 영상취재 카메라 트라이포트의 발판(스프레더) 1개가 파손되어 해당 부품을 교체함

## 2. 내용

- 마포대교북단의 취재경쟁 과정에서 카메라 트라이포트의 발판(스프레더) 1개 부분이 파손됨
  - ☞ 파손 경위는 뉴스비전 사고 경위서 참조
- 해당 발판 부품을 교체하여 정상 운용함

| 발판 파손   | 신규 부품 수급  | 교체 완료  |
|---|---|--|
|  |  |  |

## 3. 수리 비용

- 73,040원(부가세 포함)

- 발판 1개 : 56,400원

- 기술료 : 10,000원

- 부가세 : 6,640원

※ 별첨

○ 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 및 사고 경위서

○ 수리 견적서