

장비구매/수리 기안서





문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2019-00009	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2019-01-07 ~ 2019-01-07
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2019-01-07 15:00	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	이의주 기결	윤희준 기결	박정열 기결
합의			
수신참조	경영기획팀		
제목	중계차 BNC 케이블 구매 건		

1. 개요

- 중계차용 BNC 케이블 결함으로 인한 케이블 구매에 대한 기술검토

2. 내용

- 1) 중계차용 BNC(7C) 케이블 중간부분에 결함이 생겨 화면이 끊어지는 현상 발생
- 2) 컨넥터 이상유무 확인이 필요하여 컨넥터 교체 진행, 동일 증상 발생
- 3) 케이블의 이상이 예상되는 중간 지점을 절단 후 케이블 제작
- 4) 제작 후 증상이 완화되지 않고 끊어지는 현상이 계속되어 수리 불가 판정
- 5) BNC케이블은 소모품으로 케이블 중간 부분 장애 판정 시 수리가 불가 하여 재 구매가 필요함
- 6) 현장 중계 시 현장과 중계차 간의 거리가 100m 이상 되는 경우가 있어 5C로는 중계에 적합하지 않음
(5C Cable = 전송거리 100m , 7C Cable = 전송거리 210m)

5C Cable 	7C Cable 
---	--

3. 구매 비용

- 750,000원(부가세 별도)

※ 별첨

- 방송기술팀 중계파트 7C 케이블 구매 요청서
- 구매 견적서