

장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-2023-00481	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트	시행일자	2023-08-10 ~ 2023-08-10
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2023-08-08 12:40	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	노규민 기결	강병규 기결	윤영섭 기결
합의			
수신참조	경영기획팀		
제목	광주지국 6mm카메라 파손 수리 건		

1. 개요

- 사회2부 광주 지역 국사 6mm 카메라 취재 중 파손으로 인한 수리 요청 건

2. 사고현황

1) 23년 02월 05일 전남 신안군 청보호(통발어선) 전복사고 취재 중 취재기자가  
항구 장애물에 걸려 넘어지면서 파손 사고 발생 (PXW-Z280)  
⇒ 상세내역 경위서 참조

3. 파손내역


1) 넘어질 때 충격으로 인한 렌즈 내부 유격 발생으로 Zoom, Focus 컨트롤 불가로  
렌즈 자체 교체 필요  
2) LCD View Finder 액정 파손 및 연결 힌지(카메라 본체와 LCD창 연결부분) 파손  
으로 교체 필요  
⇒ 상세내역 소견서 참조

4. 검토결과

1) 해당 카메라는 Lens와 일체형으로 Lens 별도 수리가 불가하며, 렌즈 유격은 일부  
부품 교체만 진행 후 사용 시 다른 증상의 장애가 발생할 우려가 있어 전체 교체를  
권장함.  
2) LCD View Finder 파손으로 영상을 확인할 수 없어 사용 불가하며, 파손된 부품의  
수리가 불가하며, 부품 전체 교체 필요 상태로 확인 됨

3) 아래 장비는 영상취재에 주요 장비로서 이상 부위 미 수리 시 취재를 진행할 수 없으므로 수리하여야 함

5. 장비 파손 부위



6. 비용

품목	수량	단가	금액	비고
Lens, Zoom	1	2,797,500	2,797,500	
Service, LCD Block Assy	1	359,500	359,500	
Hinge S (40400) Assy	1	49,800	49,800	
Labor Charge	1	240,000	240,000	
합 계 (부가세 별도)			3,446,800	

**총액: 3,446,800원** (부가세 별도)

7. 별첨

- 1) 광주지국 경위서 1부
- 2) 수리 소견서 1부
- 3) 견적서 1부