





장비구매/수리 기안서



문서번호	기술기획팀-2017-00077	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	기술기획팀	시행일자	2017-03-20 ~ 2017-03-20
기안자	하승범	보존기간	5년
기안일자	2017-03-20 15:21	시행자	정가현
결재	파트장	대표이사	
	 	 	
합의			
수신참조			
제목	카메라 트라이포트 발판 교체 건		

1. 개요

- 영상취재 카메라 트라이포트의 발판(스프레더) 1개가 파손되어 해당 부품을 교체함

2. 내용

- 취재현장에서 카메라 지지대로 사용되는 트라이포트의 발판 부분 1개가 파손됨
- 개국 시 도입한 부품(플라스틱 재질)으로, 연식 경과로 인한 파손으로 판단됨
- 해당 부품을 교체하여 정상 운용함

발판 파손	교체 완료
	
	

3. 수리 비용

- 73,040원(부가세 포함)
- 발판 1EA 부품 및 기술료

※ 별첨

- 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 및 사고 경위서
- 수리 견적서