장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00132		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트		시행일자	2020-04-09 ~ 2020-04-09	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2020-04-10 17:28		시행자	유인혁	
	파트장		팀장	대표이사	
결재	이의주		윤 희 준 기결		전 진희 기결
합의					
수신참조	경영기획팀/강병규				
제목	영상취재팀 파손렌즈 수리				

1. 개요

○ 영상취재팀 렌즈 파손으로 인한 수리

2. 현황

- 문재인 하야 범국민 투쟁본부 취재 중 당원들의 물리적 방해로 취재기자를 밀쳐 기자 가 넘어지면서 카메라를 떨어트림
- 카메라가 떨어질 때, 렌즈 핸드그립 부분으로 떨어져 카메라 렌즈에 직접적인 충격이 가해짐
- 카메라 핸드그립 부분의 충격이 가해지며 2차적인 충격으로 인해 렌즈 내부의 배열 자체가 틀어져 Zoom 이 작동이 되지 않으며, 포커스도 정확히 맞지 않음
 - ☞ 세부내역은 영상카메라팀 수리요청서 참조,
- 렌즈의 물리적인 충격에 의한 파손 시 렌즈 내부의 점검이 필요하며, 현재 점검 결과 렌즈 내부의 배열이 전부 틀어지고 프레임도 깨진 부분이 생겨 파손된 부품 교체 후 오버홀로 렌즈의 배열을 맞춰야 함

○ 위 장비에 대하여 수리비용 및 중고가격(800~900만원 대)을 확인 하였으나, 중고장비의 내부상태를

확인하지 못한다는 단점이 있고, 수리를 진행하면 B급 정도의 장비로 활용할 수 있어 비용과 장비상태를 비교하였을 때 수리를 진행하여 사용하는 것이 맞는 것으로 판단 됨.



3. 구매비용

○ 제품명: Canon KJ17EX7.7BIRSE Lens

○ 수량 : 1ea

○ 비용 : 5,001,271원(부가세별도)

4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부