

## 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00187	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2020-05-19 ~ 2020-05-19
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2020-05-19 15:30	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	이의주 기결	윤희준 기결	전진희 기결
합의			
수신참조	경영기획팀/강병규		
제목	영상취재팀 렌즈수리 건		

## 1. 개요

- 영상취재팀 렌즈 이상으로 인한 수리 요청

## 2. 현황

- 영상취재 중 렌즈 줌 조절이 잘 되지 않음
- 점검결과 렌즈 줌 서버의 모터 고장과 더불어, 렌즈의 축 배열이 틀어짐으로 촬영시 사용 불가
- 장비의 노후화 및 오랜 사용으로 인하여 줌 모터의 이상발생과 배열이 틀어짐 확인
- 렌즈 업체의 점검결과 오버홀을 하여 점검 진행 필요의견 확인

☞ 세부내역은 영상카메라팀 수리요청서 참조,

수리장비



### 3. 수리비용

- 제품명 : Canon KJ17EX7.7BIRSE
- 수량 : 1ea
- 비용 : 924,818원(부가세별도)

### 4. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부